



VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 7

dle ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Číslo veřejné zakázky:	01PU-003599
Název veřejné zakázky:	D11 Oprava AB vozovky v km 62,0 - 63,5 L+P a oprava vozovky na mostech
Druh řízení:	Otevřené řízení
ISPROFIN / ISPROFOND:	500 115 0009

Zadavatel, Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390 (dále jen „zadavatel“), k výše uvedené veřejné zakázce obdržel žádosti dodavatelů o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádostí na profilu zadavatele.

Číslo vysvětlení, změny nebo doplnění	Přesné znění žádosti o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace / Zadavatel poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu
1	V dodatečné informaci č. 3 se problém s nesprávnými měrnými jednotkami vyřešil tím, že si je dle zadavatele zhotovitel sám přepíše. Posléze byly rozeslány dodatečné informace č. 4, kde byl přílohou aktualizovaný výkaz výměr. Zde jsou stále chybně uvedeny měrné jednotky. Jelikož je tento podklad nadřazený těm předešlým, uvažuje zhotovitel správně, že má měrné jednotky znovu upravit sám? Žádáme o potvrzení.
	Informace poskytnutá zadavatelem
	Měrné jednotky byly zadavatelem opraveny z KUS na M.
2	U položky č. 626211 není uvedena hloubka sanace. Tento údaj vysoce ovlivňuje jednotkovou cenu položky. Je dle průzkumu stanovena průměrná hodnota hloubky zásahu?
	Informace poskytnutá zadavatelem

	U Položky č. 626211 „REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM“ je jasně stanovena hloubka respektive tloušťka sanace, a to do 10 MM.
3	<p>V jakém rozsahu zadavatel uvažuje očištění a nový antikoroziní nátěr na svodidlech. Bude se takto ošetřovat pouze pohledová část, nebo i ve spojích pásnic, v místě spojů a spodků kotevních patek?</p> <p>Informace poskytnutá zadavatelem</p> <p>V SP byl doplněn popis položky. Rozsah očištění a nové PKO se týká všech kovových částí, tedy pohledové části i jednotlivých spojů, distančníků, šroubů, patek atd.</p>
4	<p>Ve stavebním objektu SO 201.1.A se nachází položka 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE. Domníváme se, že tato položka je ve VV navíc. Bude položka smazána?</p> <p>Informace poskytnutá zadavatelem</p> <p>V SP byla u objektu SO 201 položka č. 014101a a č. 97817 odstraněna.</p>
5	<p>V SO 101.2.B; pol. 11372 je v popisu položky rozepsán výpočet frézování podkladních vrstev. Je zde uvedena hodnota 10% z celkové plochy, avšak ve výpočtu je uvažováno 20%. Sjednotí zadavatel tento rozdíl?</p> <p>Informace poskytnutá zadavatelem</p> <p>V SP, SO 101.2B u položky č. 11372 byl sladěn výpočet i popis položky na 20%.</p>
6	<p>Odevzdání nabídky je na adrese ŘSD ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4, avšak otevírání obálek je na ŘSD ČR, Práčská 3338/3, 106 00 Praha 10 - platí toto sdělení?</p> <p>Informace poskytnutá zadavatelem</p> <p>Ano, toto sdělení platí.</p>
7	<p>Ve formuláři 2.3.1 Závazek odkoupení vytěženého materiálu je uveden požadavek na odkup 21,447 T vyfrézované asfaltové směsi. Nemělo by být 21 447 T? Případně dle výpočtu na M3 vyfrézované asfaltové směsi, která činí $8\,579\text{ M3} \cdot 2,4\text{T} = 20\,590\text{T}$?</p> <p>Informace poskytnutá zadavatelem</p> <p>Ano, ve formuláři 2.3.1. byla uvedena nesprávná hodnota vyfrézované asfaltové směsi v T. Zadavatel zveřejňuje opravený formulář.</p>
8	<p>Ve výkazu výměr SO 101.1.A je uvedeno v položce 39 783221a „Protikoroziní ochr doplňk ok nát vícevrst (nátěr svodidla)“ 796,5M. Domníváme se, že výpočet množství této položky je nesprávný (odhad 50% z celkové délky: $0,5 \cdot 1593\text{m} = 796,5\text{m}$). S ohledem na položku 48 912152a by měla být výměra 1593M (50% z celkové délky, tj. $0,5 \cdot 3186\text{m} = 1593\text{m}$). Tato chyba se opakuje i u položky 67 96656 „Očištění ocel konstrukcí otryskáním“ 796,5M, mělo by být 1593M. Opraví zadavatel údaje ve výkazu výměr?</p> <p>- obdobná chyba je i u SO 101.2.A, kde je výpočet výše uvedených položek sice správně, ale úplně chybí položka 96656 Očištění ocel konstrukcí otryskáním 397M. Doplní zadavatel tuto položku?</p>

9	Informace poskytnutá zadavatelem
	V SP pro SO 101.1.A byla opravena výměra položek 783221.a a 938642.a na 1593m a v SO 101.2.A byla doplněna položka 938642.a s výměrou 397m.
	Ve všech rozpočtech stavby je u položky č. 783221a uveden vícevrstvý nátěr. V technické zprávě je však uvedeno, jestli to chápeme správně, že nátěr bude pouze jeden (výťah z TZ níže). Co tedy platí?
	Výťah z TZ: Všechny svodidla v úseku budou pročištěny, v místech značné gradace stávajícího antikoroziního nátěru bude proveden nový dle TP. Nový antikoroziční nátěr bude vrchní nátěr. Povrch bude tryskaný vysokotlakým vodním paprskem tlakem 400 bar
	Informace poskytnutá zadavatelem
	V TZ je popsáno provedení nátěru obecně, dle požadavků TP. Položky č. 783221a v SP jsou správné, nátěr bude proveden vícevrstvý.

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. a to

do 2. 3. 2018 do 9:00 hodin.

Zadavatel tímto současně oznamuje v souladu s ust. § 212 ZZVZ provedení úpravy v oznámení o zahájení zadávacího řízení, uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek, a to konkrétně úpravy provedené v souvislosti s výše uvedeným prodloužením lhůty pro podání nabídek.

V Praze dne 1 -02- 2018

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Bc. František Sedláček

ředitel Provozního úseku

