

OBSAH

1	Identifikační údaje.....	2
2	Základní údaje o stavbě.....	2
2.1	Popis mostu.....	2
3	Pozemky dotčené stavbou.....	3
3.1	Trvalý zábor pozemků	3
3.2	Dočasný zábor pozemků.....	4
4	Zásah stavby do území.....	4
5	Přílohy	4
5.1	Zábory pozemků – situace	4

1 Identifikační údaje

Název stavby:	REKO silnice II/266 Šluknov - Lobendava
Objekt:	SO 205 – Lipová , Rekonstrukce mostu evid.č. 266-017
Katastrální území:	Lipová u Šluknova
Obec:	Lipová
Kraj:	Ústecký kraj
Investor:	Ústecký kraj Velká hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Správce:	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace Ruská 230, 417 03 Dubí 3
Projektant:	AZ Consult spol. s r.o. Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem
Odpovědný projektant:	DZ INTACT s.r.o. Stará Bohyně 4, 405 02 Děčín provozovna: Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem odpovědný zástupce: Ing. Daneš Horák
Pozemní komunikace:	silnice II/266
Evidenční km mostu:	16,531 km
Přemostovaná překážka:	potok - úhel křížení – 90 st. - volná výška cca 1,80 m (0,85 m)

2 Základní údaje o stavbě

Podle požadavků zadavatele byla zpracována projektová dokumentace rekonstrukce silnice II/266 Šluknov – Lipová – Lobendava. Samostatným stavebním objektem projektu této stavby je SO 205 – Lipová, Rekonstrukce mostu evid.č. 266-017.

2.1 Popis mostu

Mostní konstrukce slouží k převedení silniční komunikace II/266 přes potok v Lipové.

Most se nachází v intravilánu obce v blízkosti stavebních objektů. Přímo na mostě je umístěn pomník.

Jedná se o kamenný klenbový most, segmentová klenba, která je uložena na masivní opěry z čedičových kvádrů. Čela a římsy jsou vyzděny z čedičových kvádrů, na římsy navazují parapetní zídky. Vtoková část je zakryta železobetonovým panelem.

Volná šířka mostu je 9,50 m, délka přemostění 3,30 m, rozpětí pole 3,60 m, světlost kolmá 3,30 m.

Silniční komunikace je v místě mostu vedena v přímé a podélný sklon nivelety krytu vozovky je cca 3,0%. Převáděná komunikace s živičným krytem je provedena ve střežovitém sklonu. Na mostě nejsou chodníky, jsou zde úzké pruhy bez obrubníků se zpevněným povrchem.

Na mostě nejsou osazena evidenční čísla a značky upravující zatížitelnost mostu. V těsné blízkosti mostu je osazen betonový sloup elektrického vedení NN.

Dno vodoteče je pod mostem zpevněno kamennou dlažbou.

3 Pozemky dotčené stavbou

Pro stanovení rozsahu záboru sousedních pozemků byly použity digitalizované mapy katastru nemovitostí a server ČÚZK. Souřadnice lomových bodů hranic parcel a přesné výměry záborů pozemků nebyly zjišťovány.

Zaměření silniční komunikace a mostu bylo provedeno ve 4.Q/2008 v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv.

Stavba se nachází v katastrálním území Lipová u Šluknova.

Projektant předpokládá, že geometrický plán a případné majetkové vypořádání bude provedeno po dokončení stavby a jejím zaměření.

Investor projedná všechny právní a majetkové náležitosti záborů pozemků.

Katastrální mapa a informace o parcelách KN jsou součástí dokladové části projektové dokumentace.

3.1 Trvalý zábor pozemků

Navrhovaná rekonstrukce mostu je realizována v místě stávajícího mostu na silniční komunikaci II/266.

Trvalý zábor pozemků

SO 205 – Lipová, Rekonstrukce mostu evid.č. 266-017						
K.Ú	Č. parcely	Vlastník	Druh pozemku	Trvalý zábor		Pozn.
				značka	Výměra (m ²)	
Lipová u Šluknova	154/1	Obec Lipová	Ostatní plocha	TZ 1	14,0	Konstrukce mostu
	1857	Ústecký kraj SÚS	Ostatní plocha	TZ 2	25,0	
	152/1	Obec Lipová	Zahrada	TZ 3	3,5	
	152/2	IPSEROVÁ Iva Žežická 680/9 Ústí n. L.	Zahrada	TZ 4	1,5	
	149	Obec Lipová	Zahrada	TZ 5	1,5	

3.2 Dočasný zábor pozemků

V nejnútnejším rozsahu pro realizaci navrhovaných stavebních prací (zajištění přístupu na staveniště a staveniště) bude proveden dočasný zábor části některých sousedních pozemkových parcel – viz tabulka:

Dočasný zábor pozemků

SO 205 – Lipová, Rekonstrukce mostu evid.č. 266-017						
K.Ú	Č. parcely	Vlastník	Druh pozemku	Dočasný zábor		Pozn.
				značka	Výměra (m ²)	
Lipová u Šluknova	154/1	Obec Lipová	Ostatní plocha	DZ 1	16,0	Konstrukce mostu
	1857	Ústecký kraj SÚS	Ostatní plocha	DZ 2	31,0	
	152/1	Obec Lipová	Zahrada	DZ 3	4,0	
	152/2	IPSEROVÁ Iva Žežická 680/9 Ústí n. L.	Zahrada	DZ 4	6,0	
	149	Obec Lipová	Zahrada	DZ 5	5,5	

Orientačně stanovené rozsahy předpokládaného dočasného záboru jsou uvedeny v tabulce. Všechny výše uvedené pozemky budou po dokončení stavebních prací uvedeny do původního stavu.

4 Zásah stavby do území

Při stavbě nedojde k trvalému zásahu do zemědělského půdního fondu nebo lesních pozemků. Z minulosti je stavba z části umístěna na parcelách č149, 152/1 a 152/2 (zahrada) o úhrnné rozloze záboru cca 6,5 m².

Dočasný zásah se týká zemědělského půdního fondu na parcelách č149, 152/1 a 152/2 (zahrada), které budou použity jako přístup na staveniště.

Po dokončení stavby budou pozemky uvedeny do původního stavu.

5 Přílohy

5.1 Zábory pozemků – situace

Příloha – 1xA4