

Most 35-005a.3

Podchod pro pěší, Chrastava

BĚŽNÁ PROHLÍDKA

Objekt: Most ev.č. 35-005a.3 (Podchod pro pěší, Chrastava)

Okres: Liberec

Prohlídku provedl: Skoblová Pavlína

Datum provedení prohlídky: 27.11.2017

Poznámka:

Výkon běžné prohlídky byl proveden na základě smluvního vztahu s ŘSD ČR, správa Liberec ve spolupráci s Ing. Tomášem Míčkou (registrační číslo osvědčení: 97/2017). Podkladem pro sestavení protokolu o vykonané BPM byly údaje uvedené v mostní evidenci (BMS).

Počasí v době provádění prohlídky:

zataženo

Způsob zpřístupnění:

Přístup z terénu.

Teplota vzduchu: 5.0°C

Teplota NK:

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 35

Staničení km: 11.560km

Ev.č.mostu: 35-005a.3

Název objektu: **Podchod pro pěší, Chrastava**

Vn= 32.0t

Vr= 80t

Ve= 196t

Max.nápr.tlak = 24.0t

Stav mostu: spodní stavba: II - Velmi dobrý

nosná konstrukce: I - Bezvadný

Použitelnost: Nežadaná

Staničení ve směru: staničení převáděné komunikace

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU**1. Spodní stavba**

[1.1] 1.2 Mostní podpěry a křídla Opěry pokresleny grafity.

4. Vybavení mostu

[4.1] 4.3 Dopravní značení, označení mostu / Obecně Chybí tabulky s ev.č. mostu.

[4.2] 4.6 Území pod mostem a přístupové cesty / Obecně Vpravo u portálu oblouku náletové dřeviny. Dlažby kolem portálů na obou (zejména vpravo) stranách zarostlé vegetací.

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba mostu se provádí v rozsahu možností správce.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD**3.odstranění nutno do 1 roku**

[1] 4.3 Dopravní značení,

Osadit ev.č. mostu.

označení mostu / Obecně

- [2] 4.6 Území pod mostem a Odstranit náletové dřeviny a vegetaci z dlažby vpravo.
přístupové cesty / Obecně

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání: 31.12.2017

Číslo jednací:

Poznámka:

S výsledky BPM byl seznámen zástupce zadavatele Ing. Josef Tomeš.

H. STANOVISKO NADŘÍZENÉHO ORGÁNU K PŘÍPADNÝM POŽADAVKŮM SPRÁVCE MOSTU

J. OBRAZOVÉ PŘÍLOHY



Šířkové uspořádání na mostě po směru staničení

4.3 Dopravní značení, označení mostu

Chybí tabulky s ev.č. mostu.



Pohled zprava

4.6 Území pod mostem a přístupové cesty

Vpravo u portálu oblouku náletové dřeviny. Dlažby kolem portálů na obou (zejména vpravo) stranách zarostlé vegetací.



Pohled konstrukce



Pohled zleva



Pohled na opěru 1

1.2 Mostní podpěry a křídla
Opěry pokresleny grafity.



Dlažba kolem portálu