

# **Most 35-006a.3**

Podchod pro pěší v Chrastavě

## **BĚŽNÁ PROHLÍDKA**

**Objekt: Most ev.č. 35-006a.3 (Podchod pro pěší v Chrastavě)**

Okres: Liberec

Prohlídku provedl: Skoblová Pavlína

Datum provedení prohlídky: 27.11.2017

Poznámka:

Výkon běžné prohlídky byl proveden na základě smluvního vztahu s ŘSD ČR, správa Liberec ve spolupráci s Ing. Tomášem Míčkou (registrační číslo osvědčení: 97/2017). Podkladem pro sestavení protokolu o vykonané BPM byly údaje uvedené v mostní evidenci (BMS).

Počasí v době provádění prohlídky:

zataženo

Způsob zpřístupnění:

Přístup z terénu.

Teplota vzduchu: 5.0°C

Teplota NK:

**A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE**

Číslo komunikace: 35

Staničení km: 12.317km

Ev.č.mostu: 35-006a.3

Název objektu: **Podchod pro pěší v Chrastavě**

Vn= 32.0t

Vr= 80t

Ve= 196t

Max.nápr.tlak = 24.0t

Stav mostu: spodní stavba: I - Bezvadný

nosná konstrukce: I - Bezvadný

Použitelnost: I - Použitelné

Staničení ve směru: staničení převáděné komunikace I/35

**C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU****4. Vybavení mostu**

[4.1] 4.6 Území pod mostem a  
přístupové cesty

Oba portály podchodu zarostlé vegetací.

**D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE**

Údržba mostu se provádí v rozsahu možností správce.

**E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD****3.odstranění nutno do 1 roku**

[1] 4.6 Území pod mostem a  
přístupové cesty

Kolem portálů (cca 0,5m od hrany) odstranit vegetaci.

**F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ**

Datum projednání: 31.12.2017

Číslo jednací:

Poznámka:

S výsledky BPM byl seznámen zástupce zadavatele Ing. Josef Tomeš.

## **H. STANOVISKO NADŘÍZENÉHO ORGÁNU K PŘÍPADNÝM POŽADAVKŮM SPRÁVCE MOSTU**

## J. OBRAZOVÉ PŘÍLOHY



Šířkové uspořádání na mostě po směru staničení  
- pravé jízdní pruhy



Šířkové uspořádání na mostě po směru staničení  
- levé jízdní pruhy



Podhled konstrukce



Pohled zprava

**4.6 Území pod mostem a přístupové cesty**  
Oba portály podchodu zarostlé vegetací.



Pohled zleva

**4.6 Území pod mostem a přístupové cesty**  
Oba portály podchodu zarostlé vegetací.



Křídlo u opěry 2 vpravo

**4.6 Území pod mostem a přístupové cesty**  
Oba portály podchodu zarostlé vegetací.





Pohled na portál zleva

**4.6 Území pod mostem a přístupové cesty**  
Oba portály podchodu zarostlé vegetací.



Pohled na křídlo u opěry 2 vlevo

**4.6 Území pod mostem a přístupové cesty**  
Oba portály podchodu zarostlé vegetací.