

Most 13-120a

Most přes MK K Bělidlu

BĚŽNÁ PROHLÍDKA

Objekt: Most ev.č. 13-120a (Most přes MK K Bělidlu)

Okres: Liberec

Prohlídku provedl: Skoblová Pavlína

Datum provedení prohlídky: 10.10.2017

Poznámka:

Výkon běžné prohlídky byl proveden na základě smluvního vztahu s ŘSD ČR, správa Liberec ve spolupráci s Ing. Tomášem Míčkou (registrační číslo osvědčení: 97/2017). Podkladem pro sestavení protokolu o vykonané BPM byly údaje uvedené v mostní evidenci (BMS).

Počasí v době provádění prohlídky:

polojasno

Způsob zpřístupnění:

Konstrukce přístupná po revizním schodišti vpravo před opěrou 1

Teplota vzduchu: 19.0°C

Teplota NK:

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 13

Staničení km: 187.047km

Ev.č.mostu: 13-120a

Název objektu: **Most přes MK K Bělidlu**

Vn= 32.0t

Vr= 80t

Ve= 196t

Max.nápr.tlak = 24.0t

Stav mostu: spodní stavba: I - Bezvadný

nosná konstrukce: I - Bezvadný

Použitelnost: I - Použitelné

Staničení ve směru: Od Svárova do Mníšku

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU**1. Spodní stavba**

[1.1] 1 Spodní stavba / Opěry Opěry pokresleny grafity.

3. Mostní svršek

[3.1] 3.2 Chodníky / Opěra_2 / Vlevo Beton hrany chodníku vlevo je za opěrou 2 uražený.

[3.2] 3.6 Odvodnění mostu / Obecně Odvodňovací žlab vpravo je značně zarostlý vegetací.

4. Vybavení mostu

[4.1] 4.2 Zábradlí / Obecně / Vpravo na římse Nátěr zábradlí není soudržný s podkladem , na části zábradlí již zcela chybí.

[4.2] 4.3 Dopravní značení, označení mostu / Obecně Chybí evidenční čísla mostu.

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba mostu se provádí v rozsahu možností správce.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

3.odstranění nutno do 1 roku

[1]	3.2	Chodníky / Opěra_2 / Vlevo	Doplnit hranu vhodným sanačním materiálem včetně kotvení do betonu římsy.
[2]	3.6	Odvodnění mostu / Obecně	Pročistit žlab odvodnění za římsou včetně části na kuželu násypu vpravo i vlevo včetně jímek.
[3]	4.2	Zábradlí / Obecně / Vpravo na římse	Zábradlí očistit od nesoudržného nátěru a opatřit novým duálním systémem-provést v rámci záruční opravy.
[4]	4.3	Dopravní značení, označení mostu / Obecně	Osadit evidenční čísla mostu-provést v rámci záruky.

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání: 31.12.2017

Číslo jednací:

Poznámka:

S výsledky BPM byl seznámen zástupce zadavatele Ing. Josef Tomeš.

H. STANOVISKO NADŘÍZENÉHO ORGÁNU K PŘÍPADNÝM POŽADAVKŮM SPRÁVCE MOSTU

J. OBRAZOVÉ PŘÍLOHY



Chodník vlevo

3.2 Chodníky

Beton hrany chodníku vlevo je za opěrou 2 uražený.



Opěra 1

1 Spodní stavba

Opěry pokresleny grafity.



Pohled zprava



Odvodňovací žlab a revizní schodiště vpravo

3.6 Odvodnění mostu

Odvodňovací žlab vpravo je značně zarostlý vegetací.



Zábradlí na římse vpravo

4.2 Zábradlí

Nátěr zábradlí není soudržný s podkladem , na části zábradlí již zcela chybí.



Šířkové uspořádání na mostě, pohled proti směru staničení



Pohled zleva