

Most 14-001..1

Estakáda přes Mosteckou ulici v Liberci

BĚŽNÁ PROHLÍDKA

Objekt: Most ev.č. 14-001..1 (Estakáda přes Mosteckou ulici v Liberci)

Okres: Liberec

Prohlídku provedl: Louthanová Radka, Ing.

Nezadáno

Datum provedení prohlídky: 17.11.2017

Poznámka:

Výkon běžné prohlídky byl proveden na základě smluvního vztahu s ŘSD ČR, správa Liberec ve spolupráci s Ing. Tomášem Míčkou (registrační číslo osvědčení: 97/2017). Podkladem pro sestavení protokolu o vykonané BPM byly údaje uvedené v mostní evidenci (BMS).

Počasí v době provádění prohlídky:

zataženo

Způsob zpřístupnění:

z terénu

Teplota vzduchu: 4.0°C

Teplota NK:

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 14

Staničení km: 0.010km

Ev.č.mostu: 14-001..1

Název objektu: **Estakáda přes Mosteckou ulici v Liberci**

Vn= 32.0t

Vr= 80t

Ve= 196t

Max.nápr.tlak = 24.0t

Stav mostu: spodní stavba: I - Bezvadný

nosná konstrukce: I - Bezvadný

Použitelnost: I - Použitelné

Staničení ve směru: Liberec (aréna) - Jablonec nad Nisou

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU**1. Spodní stavba**

[1.1] 1.2 Mostní podpěry a křídla

Spodní stavba pokreslena grafity.

2. Nosná konstrukce

[2.1] 2.3 Mostní závěry

Mostní závěry kompletně zanesené nečistotami a lokálně i zakořeněná vegetace.

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba mostu se provádí v rozsahu možností správce.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD**3.odstranění nutno do 1 roku**

[1] 2.3 Mostní závěry

Kompletně vyčistit MZ.

bez uvedení naléhavosti

[2] 1.2 Mostní podpěry a křídla Bez návrhu opatření.

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání: 31.12.2017

Číslo jednací:

Poznámka:

S výsledky BPM byl seznámen zástupce zadavatele Ing. Josef Tomeš.

H. STANOVISKO NADŘÍZENÉHO ORGÁNU K PŘÍPADNÝM POŽADAVKŮM SPRÁVCE MOSTU

J. OBRAZOVÉ PŘÍLOHY



Celkový pohled na most ve směru staničení



1.MZ

2.3 Mostní závěry

Mostní závěry kompletně zanesené nečistotami a lokálně i zakořeněná vegetace.



Detail 1.MZ

2.3 Mostní závěry

Mostní závěry kompletně zanesené nečistotami a lokálně i zakořeněná vegetace.



MZ v římse

2.3 Mostní závěry

Mostní závěry kompletně zanesené nečistotami a lokálně i zakořeněná vegetace.



Pohled na most zprava



Pohled na 1.OP a podhled NK

1.2 Mostní podpěry a křídla

Spodní stavba pokreslena grafity.



Pohled na 2.OP a podhled NK

1.2 Mostní podpěry a křídla
Spodní stavba pokreslena grafity.



Podhled NK a pohled na poslední střední podpěru

1.2 Mostní podpěry a křídla
Spodní stavba pokreslena grafity.



Odvodnění u 2.OP

1.2 Mostní podpěry a křídla
Spodní stavba pokreslena grafity.



Pohled na 2.křídlo vpravo

1.2 Mostní podpěry a křídla

Spodní stavba pokreslena grafity.



Zanesený 2.MZ

2.3 Mostní závěry

Mostní závěry kompletně zanesené nečistotami a lokálně i zakořeněná vegetace.