

Most 14H-011

Most přes místní komunikaci, Kunratice

BĚŽNÁ PROHLÍDKA

Objekt: Most ev.č. 14H-011 (Most přes místní komunikaci, Kunratice)

Okres: Liberec

Prohlídku provedl: Louthanová Radka, Ing.

Nežadáno

Datum provedení prohlídky: 17.11.2017

Poznámka:

Výkon běžné prohlídky byl proveden na základě smluvního vztahu s ŘSD ČR, správa Liberec ve spolupráci s Ing. Tomášem Míčkou (registrační číslo osvědčení: 97/2017). Podkladem pro sestavení protokolu o vykonané BPM byly údaje uvedené v mostní evidenci (BMS).

Počasí v době provádění prohlídky:

zataženo, mrholí

Způsob zpřístupnění:

Po MK pod mostem a násypových svazích.

Teplota vzduchu: 4.0°C

Teplota NK:

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 14H

Staničení km: 4.004km

Ev.č.mostu: 14H-011

Název objektu: **Most přes místní komunikaci, Kunratice**

Vn= 32.0t

Vr= 80t

Ve= 196t

Max.nápr.tlak = 24.0t

Stav mostu: spodní stavba: I - Bezvadný

nosná konstrukce: I - Bezvadný

Použitelnost: II - Podmíněně použitelné

Staničení ve směru: Liberec - Jablonec nad Nisou

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU**1. Spodní stavba**

[1.1] 1.2 Mostní podpěry a křídla

Ve 2. opěře uprostřed, nad pracovní spárou, vlasová trhlinka. Obě opěry pokresleny grafity.

3. Mostní svršek

[3.1] 3.1 Vozovka

Zakořeněná vegetace v krajnici podél římsy vpravo.

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba mostu se provádí v rozsahu možností správce.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD**3.odstranění nutno do 1 roku**

[1] 3.1 Vozovka

Vyčistit krajnici podél římsy vpravo.

bez uvedení naléhavosti

[2] 1.2 Mostní podpěry a křídla Nejsou navržena žádná opatření.

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání: 31.12.2017

Číslo jednací:

Poznámka:

S výsledky BPM byl seznámen zástupce zadavatele Ing. Josef Tomeš.

H. STANOVISKO NADŘÍZENÉHO ORGÁNU K PŘÍPADNÝM POŽADAVKŮM SPRÁVCE MOSTU

J. OBRAZOVÉ PŘÍLOHY



Celkový pohled na most ve směru staničení



Pohled na most zleva



Pohled na most zprava



Krajnice a římsa vpravo u 1.opěry

3.1 Vozovka

Zakořeněná vegetace v krajnici podél římsy vpravo.



Pracovní spára uprostřed 2.opěry

1.2 Mostní podpěry a křídla

Ve 2. opěře uprostřed, nad pracovní spárou, vlasová trhlina. Obě opěry pokresleny grafity.



Krajnice a římsa vpravo u 2.opěry

3.1 Vozovka

Zakořeněná vegetace v krajnici podél římsy vpravo.



Pohled na 1.opěru



Řezaná spára ve vozovce nad 1.opěrou



Kotvení zábradelních sloupků