





Výškový systém: Bpv

|                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo zakázky:                                                                                               | 16 279 00                                                                           | HIP:                                                                                                          |                                                                                                               | <br>Praha 4, Bezová 1658, 147 14<br>tel: +420 244062215 fax: +420 244461038 |
| Schválil:                                                                                                    | Ing. Václav HVÍZDAL                                                                 | Zodp. projektant:                                                                                             | Ing. Martin HAVLÍK                                                                                            |                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                              |  |                                                                                                               | 602619782, mha@pontex.cz  |                                                                                                                                                                  |
| Tech. kontrola:                                                                                              | Ing. Petr KOMANEC                                                                   | Vypracoval:                                                                                                   | Ing. Petr KOMANEC                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
| 724151747, pko@pontex.cz  |                                                                                     | 724151747, pko@pontex.cz  |                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |

|             |                                   |       |       |          |            |
|-------------|-----------------------------------|-------|-------|----------|------------|
| Objednatel: | Spr. veřejného statku města Plzně | Obec: | Plzeň | Kraj:    | Plzeňský   |
| Akce:       | OPRAVA ROOSEVELTOVA MOSTU         |       |       | Datum    | Stupeň     |
|             |                                   |       |       | 10/2017  | DSP/PDPS   |
| Příloha:    | DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM              |       |       | Souprava | Č. přílohy |

# **DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM**

## **OPRAVA ROOSEVELTOVA MOSTU**

**PONTEX 2017**

## **OBSAH**

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. ÚVOD.....</b>                                       | <b>4</b>  |
| <b>2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KONSTRUKCI.....</b>                | <b>4</b>  |
| 2.1. POLOHA MOSTNÍHO OBJEKTU.....                         | 4         |
| 2.2. POPIS MOSTNÍHO OBJEKTU .....                         | 5         |
| 2.3. MOSTNÍ LIST.....                                     | 7         |
| <b>3. DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM.....</b>                       | <b>11</b> |
| 3.1. ROZSAH PRŮZKUMU .....                                | 11        |
| 3.2. BETON ŘÍMS A CHODNÍKŮ.....                           | 11        |
| 3.2.1. Vizuelní kontrola.....                             | 11        |
| 3.2.2. Ověření tloušťky betonové krycí vrstvy .....       | 19        |
| 3.2.3. Odtrhové pevnosti betonu říms .....                | 24        |
| 3.3. PRŮZKUM DUTINY NAD KLENBOU, FUNKČNOST IZOLACE .....  | 25        |
| 3.3.1. Vizuelní kontrola konstrukce .....                 | 25        |
| 3.3.2. Ověření tloušťky krycí vrstvy na konzolách NK..... | 30        |
| 3.3.3. Odtrhové pevnosti betonu konzol NK.....            | 33        |
| 3.4. KONSTRUKCE SCHODIŠŤ .....                            | 33        |
| 3.4.1. Vizuelní kontrola konstrukce .....                 | 33        |
| 3.4.2. Ověření stavu výztuže schodiště.....               | 38        |
| 3.4.3. Ověření tloušťky krycí vrstvy na schodištích.....  | 41        |
| 3.4.4. Odtrhové pevnosti betonu na schodištích .....      | 49        |
| <b>4. KOPANÁ SONDA K ZÁKLADU SCHODIŠTĚ.....</b>           | <b>49</b> |
| <b>5. ZÁVĚR.....</b>                                      | <b>53</b> |
| <b>6. PŘÍLOHY .....</b>                                   | <b>54</b> |

**PODKLADY:**

1. Projektová dokumentace Oprava mostu ev.č. PM-001 v Plzni, SO 02 – Schodiště
2. Mostní list
3. Informace z webových stránek

**POUŽITÁ LITERATURA:**

1. ČSN EN 13791 - Posuzování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích a prefabrikovaných betonových dílcích
2. ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí
3. ČSN 73 2401 - Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu
4. ČSN EN 206-1 - Beton. Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
5. ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací
6. ČSN 73 6222 – Zatížitelnost mostů pozemních komunikací (07/2013)
7. TP 72 MD ČR - Diagnostický průzkum mostů
8. Diagnostika stavebních konstrukcí; Dohnálek
9. ČSN ISO 13822 - Zásady návrhu konstrukcí – hodnocení existujících konstrukcí
10. ČSN EN 1542 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí
11. ČSN EN 1504-10 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí
12. Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací MDS ČR

a další předpisy související


## 1. ÚVOD

V září 2017 byl pracovníky firmy Pontex spol. s r.o. proveden diagnostický průzkum vybraných částí Rooseveltova mostu v Plzni. Průzkum byl zpracováván pro potřeby projektové dokumentace Oprava Rooseveltova mostu a je jeho součástí.

## 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KONSTRUKCI

### 2.1. POLOHA MOSTNÍHO OBJEKTU

Most převádí ulici Rooseveltovu přes řeku Mži, ul. Truhlářskou a ul. Tyršovu. Soumostí je tvořeno starým kamenným klenbovým mostem přes řeku Mži, železobetonovou estakádou nad ul. Kamenická a Truhlářská na pravém břehu řeky a železobetonovým mostem přes čtyřpruhovou ulici Tyršovu. Rooseveltova ulice spojuje obecní část Roudná s centrem města a je řidiči obousměrně velmi využívána, jak ve směru od ulic U Prazdroje a Sirková, tak v opačném směru od Karlovarské ulice.



## **2.2. POPIS MOSTNÍHO OBJEKTU**

Původní konstrukce mostu byla klenbová s nadnásypem o třech polích. V osmdesátých letech byla původní konstrukce odstrojena a na původní klenbový pas byly vyžděny nové čelní zdi z pískovcových kvádrů. Klenbové pasy byly zesíleny přibetonávkou.

Nad takto upravenou původní konstrukcí byla provedena nová mostní konstrukce, která využívá původní spodní stavbu, ale s původní nosnou konstrukcí nespolutupobí. Nová mostní konstrukce je tvořena železobetonovou spojitou deskovou konstrukcí. Tato nová část NK má rozpětí 3 x 26,65m, ve střední části každého pole desky je provedeno její vylehčení přechodem na trémový průřez – celkem 4 trámy. Tloušťka konstrukce ve střední části 0,80m nad podporami je provedeno zesílení na 1,14m.

Vnitřní podpory jsou vybudovány na původních kamenných pilířích, krajní opěry jsou posazeny na okraje vnějších oblouků.

Na pravém břehu jsou na návodní i povodní straně vybudována železobetonová schodiště se střední nosnou stěnou založenou na střední pilotě a konzolovými schodišťovými rameny a podestami.



*Pohled na pravou stranu mostu*





*Pohled na schodiště*

## 2.3. MOSTNÍ LIST

Mostní list byl převzat ze systému BMS.


| <b>Mostní list mostu pozemní komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                              |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Ev.č. mostu:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PM - 001</b>                 |                              |                                                                 |
| <b>Název mostu:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Rooseveltův most v Plzni</b> |                              |                                                                 |
| <b>Místní název :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                              |                                                                 |
| <b>Předmět přemostění :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vodoteč (stálý průtok) Mže      |                              |                                                                 |
| <b>Převáděná komunikace:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | / PM                            |                              |                                                                 |
| <b>Název převáděné komunikace :</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                              |                                                                 |
| <b>Staničení liniové:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,000 km                        | <b>Staničení na úseku:</b>   | 0,000 km                                                        |
| <b>Rok postavení:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1990                            |                              |                                                                 |
| <b>Rok poslední rekonstrukce :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                              |                                                                 |
| <b>Kraj :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plzeňský                        |                              |                                                                 |
| <b>Okres :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plzeň-město                     |                              |                                                                 |
| <b>Katastrální území:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                              |                                                                 |
| <b>Správce mostu:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | Města a obce/Plzeň              |                              |                                                                 |
| <b>Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                              |                                                                 |
| <b>Způsob stanovení:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Rok:</b>                     |                              |                                                                 |
| Vaj (Va) =                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                              |                                                                 |
| <b>Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                              |                                                                 |
| <b>Způsob stanovení:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Rok:</b>                     |                              |                                                                 |
| Vaj (Va) =                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                              |                                                                 |
| <b>Dl. přemostění: - m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Dl. nosné konst. :</b>       | 88,95 m                      | <b>Šikmost :</b> Kolmý / 100 gr                                 |
| <b>Volná šířka :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 m                            | <b>Celková šířka mostu :</b> | 11,5 m <b>Plocha mostu :</b> 1022,92 m <sup>2</sup>             |
| <b>Nosná konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                              |                                                                 |
| celk.počet polí : 3                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                              |                                                                 |
| Podrobný popis nosné konstrukce: Klenba zesílená spojitým železobetonovým nosníkem s převýšenými konci s náběhy nad podporami a s trémovým profilem ve střední části mostních polí. Původní klenba z pískovcových kvádrů je nadbetonována o 0.10 m betonem s Kari sítí a nese pouze vlastní tíhu. |                                 |                              |                                                                 |
| <b>Popis skupin polí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                              |                                                                 |
| <b>Počet polí:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Světlost šikmá:</b>          | <b>Kolmá:</b>                | <b>Konstr.výška:</b> <b>Rozpětí:</b> <b>Druh stat.působení:</b> |
| m                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m                               | m                            | m                                                               |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22,85                           | 22,85 -                      | 26,65 Klenba                                                    |
| <b>Stavební výška :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 1,66 m                       | <b>Úložná výška :</b> - m                                       |
| <b>Způsob uložení NK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                              |                                                                 |
| <b>Pozice:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Způsob uložení:</b>          | <b>Typ:</b>                  | <b>Výrobce:</b> <b>Označení:</b>                                |
| <b>Mostní závěry</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                              |                                                                 |
| <b>Pozice:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Typ:</b>                     | <b>Výrobce:</b>              | <b>Označení:</b>                                                |
| <b>Izolace desky mostovky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                              |                                                                 |
| <b>Typ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Výrobce:</b>                 | <b>Materiál:</b>             |                                                                 |
| <b>Spodní stavba</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                              |                                                                 |




|                                                                                                                    |                       |                                                                                                              |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Podrobný popis spodní stavby: Původní betonové opěry a mezilehlé podpěry s kamenným obkladem, nové z železobetonu. |                       |                                                                                                              |                         |
| <b>Opěry</b>                                                                                                       | Počet : 2             | Délka: 9,4 až 9,4 m                                                                                          | Tloušťka: 3,15 až 5,5 m |
| Výška: 9,58 až 9,58 m                                                                                              | Materiál: Železobeton | Základy:                                                                                                     |                         |
| <b>Přechodová oblast:</b>                                                                                          |                       |                                                                                                              |                         |
| <b>Mezilehlé podpěry</b>                                                                                           | Počet : 2             | Délka: 14 až 14 m                                                                                            | Tloušťka: 2 až 3,8 m    |
| Výška: 11,7 až 11,7 m                                                                                              | Materiál: Železobeton | Základy:                                                                                                     |                         |
| <b>Vozovka/chodníky:</b>                                                                                           |                       |                                                                                                              |                         |
| Povrch komunikace: Živice Šířka mezi obrubami: 7 m Plocha vozovky: 622,65 m <sup>2</sup>                           |                       |                                                                                                              |                         |
| Konstrukce vozovky:                                                                                                |                       |                                                                                                              |                         |
| Povrch chodníku: Kamenná dlažba Šířka chodníku: 2/2 m Plocha chodníku: 355,8 m <sup>2</sup>                        |                       |                                                                                                              |                         |
| Konstrukce chodníku:                                                                                               |                       |                                                                                                              |                         |
| <b>Odvodnění mostu:</b>                                                                                            |                       |                                                                                                              |                         |
| Druh:                                                                                                              | Typ odvodňovačů:      | Výrobce:                                                                                                     | Svody (dn/mat).:        |
| <b>Záchytná zařízení</b>                                                                                           |                       |                                                                                                              |                         |
| Zábradlí (typ/délka):                                                                                              |                       |                                                                                                              |                         |
| Zábradelní svodidla (typ/délka):                                                                                   |                       |                                                                                                              |                         |
| Svodidla (typ/délka) :                                                                                             |                       |                                                                                                              |                         |
| Jiné vybavení :                                                                                                    |                       |                                                                                                              |                         |
| <b>Ostatní údaje</b>                                                                                               |                       |                                                                                                              |                         |
| Výška mostu nad terénem: 11,4 m Výška NK nad hladinou vody: 4,5 m                                                  |                       |                                                                                                              |                         |
| Q100: m <sup>3</sup> /sec. Hladina Q100: Normální hl. vody: - m                                                    |                       |                                                                                                              |                         |
| Souřadnice mostu                                                                                                   |                       |                                                                                                              |                         |
| WGS-84 N:                                                                                                          | E: S-JTSK             | X: Y:                                                                                                        |                         |
| <b>Cizí zařízení</b>                                                                                               |                       |                                                                                                              |                         |
| Typ:                                                                                                               | Správce:              | Popis: Podstavce pro sochy a sloupy veřejného osvětlení, v chodnících 3x kabelový žlab 2x PVC prům. 0.110 m. |                         |
| <b>Správní údaje</b>                                                                                               |                       |                                                                                                              |                         |
| Archivace projektu: dokumentace skut. provedení uložena: Jiná organizace                                           |                       |                                                                                                              |                         |
| <b>Klasifikační stupeň stavu mostu:</b>                                                                            |                       |                                                                                                              |                         |
| nosná konst.: spodní stavba: použitelnost:                                                                         |                       |                                                                                                              |                         |
| Rok provedení poslední HPM (MPM): 2013                                                                             |                       |                                                                                                              |                         |

Schematický náčrt mostu je na následujících stranách.

**Schematický náčrt mostu  
(příčný řez, podélný řez, půdorys)**



Schematický náčrt mostu, převzatý z ML, 1.část.



Schematický náčrt mostu, převzatý z ML, 2. část.

### **3. DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM**

#### **3.1. ROZSAH PRŮZKUMU**

Rozsah diagnostického průzkumu byl stanoven zadáním, a sice:

- zjištění stavu betonu říms a chodníků,
- průzkum dutiny nad klenbou (ověření funkčnosti izolace),
- zjištění odtrhové pevnosti betonu
- zjištění stavu konstrukcí schodiště
- kopaná sonda k základu schodiště
- vypracování závěrečného protokolu
- fotodokumentace

Při provádění průzkumu konstrukce, popisu závad a zkušebních míst bylo uvažováno staničení mostu ve směru staničení komunikace, tj. od ulice Rooseveltova k ulici Otýlie Beníškové

Diagnostický průzkum byl proveden v terénu v září 2017.

#### **3.2. BETON ŘÍMS A CHODNÍKŮ**

Ke zjištění stavu betonu říms a chodníků (resp. chodníkové části říms) byly provedeny tyto práce:

- vizuální kontrola technického stavu
- odtrhové zkoušky betonových ploch
- ověření tloušťky betonové krycí vrstvy

##### **3.2.1. VIZUÁLNÍ KONTROLA**

Předmětem kontroly byl horní a boční povrch říms, chodníková část římsy a dále zábradelní zídky provedené na vyzdívkách krajních částí pilířů – niky se sochami.

Na horním povrchu říms bylo zjištěno větší množství trhlin. Na základě uspořádání a vzhledu těchto trhlin je pravděpodobné, že příčinou může být výskyt reakce alkálií s kamenivem.

V některých částech – zejména ve 3 poli před Op4 dochází k výrazné povrchové degradaci betonu v tl. do 20 mm.

V místech kapes pro sloupky zábradlí došlo vlivem zatékání a působení mrazu k odtržení vnější části betonu.

Zejména na bočních plochách říms, jakož i na zábradelních zídkách je zjevně nedostatečná tloušťka krycí vrstvy a dochází k její separaci. Obnažená výztuž pak povrchově koroduje.

Navazující povrch chodníku tvoří kamenná dlažba, která je lokálně popraskaná, spárování je vyplavené.

*Fotodokumentace - pravá strana mostu*



Pohled na pravou římsu ve směru staničení.



Poruchy u mostního závěru nad OP1.






Trhliny na horním povrchu římsy (podezření na ASR).



Degradace betonu okolo sloupku zábradlí.




Pohled na niku - nedostatečná krycí vrstva výztuže, dochází k separaci nad korodující výztuží. Sítě trhlin na horním povrchu římsy.



Separace krycí vrstvy na nice, koroze výztuže.




Zatékání na vnější líc niky podél římsy.



Degradace betonu na horním líci v poli 3.





Rozpad betonu u mostního závěru nad OP4



Separace krycí vrstvy na vnějším lici římsy, odhalená výztuž koroduje.



Silné průsaky na líc niky podél římsy.



Rozpad římsy u mostního závěru nad OP1.

*Fotodokumentace - levá strana mostu*



Pohled na levou římsu ve směru staničení.



Rozpad římsy u mostního závěru nad OP1.





Trhliny na horním povrchu římsy (podezření na ASR).



Degradace betonu okolo sloupku zábradlí.



Separace krycí vrstvy na nice za sochou.



Krajní část betonu u kapsy sloupku zábradlí je odtržena od římsy.



Silné průsaky na líc niky podél římsy.



Silné průsaky na spodním líci římsy a konzole NK u mostního závěru.

### 3.2.2. OVĚŘENÍ TLOUŠŤKY BETONOVÉ KRYCÍ VRSTVY

Ověření tloušťky krycí betonové vrstvy výztuže bylo provedeno nedestruktivně pomocí magnetického indikátoru výztuže Hilti Ferroskan RV10.

Celkem byla provedena 4 měření pro ověření tloušťky krycí vrstvy a zjištění polohy výztuže. Měření byla provedena na horním líci římsy a na boku římsy.

#### Popis metod pro stanovení tl. krycí vrstvy

##### **Skenování výztuže v pásu - snímky FQ**

Po povrchu vyšetřovaného prvku je plynule posouván snímač RV 10. Přístroj akusticky indikuje výztuž uloženou příčně na směr posunu sondy a zaznamenává její polohu staničením od zvoleného počátku a hloubkou uložení, tj. tloušťkou krycí betonové vrstvy. Přístroj umožňuje získání grafu rozmístění výztuže v hloubce 0 – 100 mm, jejich uložení do paměti a následné zpracování na počítači.


**Tloušťka minimální krycí betonové vrstvy je dle současných požadavků pro zkoušené prvky z betonu C30/37 45mm (SAP XF4).**

#### **Přehled naměřených hodnot:**

| Zk. místo        | Popis zkoušené části konstrukce                   | Naměřené hodnoty                              | Hodnocení z hlediska ČSN EN 1992-1-1:2006 (ČSN 73 1201) Eurokód 2 |
|------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>FQ – 0075</b> | Bok pravé římsy u schodiště - svislá výztuž       | cca 25 - 35 mm,<br>min. 5 mm<br>prům. 29 mm   | <b>Nevyhovuje</b>                                                 |
| <b>FQ - 0084</b> | Horní líc pravé římsy u schodiště - příčná výztuž | cca 45 - 55 mm,<br>min. 18 mm<br>průměr 51 mm | <b>Vyhovuje</b>                                                   |
| <b>FQ - 0080</b> | Bok pravé římsy u opěry 4 - svislá výztuž         | cca 30 - 40 mm,<br>min. 29 mm<br>průměr 39 mm | <b>Nevyhovuje</b>                                                 |
| <b>FQ - 0082</b> | Horní líc levé římsy u OP4 - příčná výztuž        | cca 65 - 80 mm,<br>min. 48 mm<br>průměr 72 mm | <b>Vyhovuje</b>                                                   |

Získané údaje, tj. grafické výstupy včetně podrobného vyhodnocení, jsou uvedeny na následujících stranách, jako nedílná součást této kapitoly.

Quickscan: FQ000075.BAR



Quickscan Statistics:

|                     |        |              |       |
|---------------------|--------|--------------|-------|
| Minimum Coverage:   | 5 mm   | T1:          | 40 mm |
| Maximum Coverage:   | 47 mm  | #Bars at T1: | 15    |
| Mean Coverage:      | 29 mm  | T2:          | 45 mm |
| Standard Deviation: | 11 mm  | #Bars at T2: | 15    |
| Cut-Off:            | 100 mm | T3:          | 50 mm |
| #Bars at Cut-Off:   | 16     | #Bars at T3: | 16    |

Customer:

Location:

Operator:

Comment:

bok pravé římsy u schodiště - svislá výztuž




**Quickscan:** FQ000084.BAR

Date / Time: 2017-09-21 15:01:00

Bar: 12mm

SSN: O-00112



**Quickscan Statistics:**

Minimum Coverage: 18 mm  
Maximum Coverage: 67 mm  
Mean Coverage: 51 mm  
Standard Deviation: 9 mm  
Cut-Off: 100 mm  
#Bars at Cut-Off: 48

T1: 40 mm  
#Bars at T1: 5  
T2: 45 mm  
#Bars at T2: 10  
T3: 50 mm  
#Bars at T3: 18

Customer:

Location:

Operator:

Comment:

horní líc pravé římsy u schodiště - příčná výztuž



Quickscan: FQ000080.BAR



Quickscan Statistics:

|                     |        |              |       |
|---------------------|--------|--------------|-------|
| Minimum Coverage:   | 29 mm  | T1:          | 40 mm |
| Maximum Coverage:   | 57 mm  | #Bars at T1: | 30    |
| Mean Coverage:      | 39 mm  | T2:          | 45 mm |
| Standard Deviation: | 7 mm   | #Bars at T2: | 32    |
| Cut-Off:            | 100 mm | T3:          | 50 mm |
| #Bars at Cut-Off:   | 40     | #Bars at T3: | 34    |

Customer:


Location:

Operator:

Comment:

bok levé římsy u opěry 4 - svislá výztuž

Quickscan: FQ000082.BAR



Quickscan Statistics:

|                     |        |              |       |
|---------------------|--------|--------------|-------|
| Minimum Coverage:   | 48 mm  | T1:          | 40 mm |
| Maximum Coverage:   | 91 mm  | #Bars at T1: | 0     |
| Mean Coverage:      | 72 mm  | T2:          | 45 mm |
| Standard Deviation: | 10 mm  | #Bars at T2: | 0     |
| Cut-Off:            | 100 mm | T3:          | 50 mm |
| #Bars at Cut-Off:   | 37     | #Bars at T3: | 1     |

Customer:

Location:

Operator:

Comment:

horní líc levé římsy u opěry 4 - příčná výztuž

**Shrnutí výsledků:**

Z výsledků měření je patrné, že na horním líci je tloušťka krycí vrstvy dostatečná i z hlediska požadavků dnešních předpisů (požadováno min 45 mm), na bočních plochách je tloušťka nižší a z hlediska dnešních předpisů nedostatečná.

**3.2.3. ODTRHOVÉ PEVNOSTI BETONU ŘÍMS**

Protokoly a vyhodnocení zkoušek je souhrnné zpracováno v samostatné kapitole 6. této zprávy.

Polohy zkušebních míst na římsách

| Zkušební místo č.: | Popis zkoušené části konstrukce             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| OZ 8               | pravá strana mostu - vnější líc u schodiště |
| OZ 10              | levá strana mostu - vnější líc u schodiště  |

Polohy zkušebních míst na zábradelních zídkách nad pilíři

| Zkušební místo č.: | Popis zkoušené části konstrukce                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| OZ 1               | první nika na pravá římse (po směru staničení) - vnitřní povrch |
| OZ 2               | druhá nika na levé římse (po směru staničení) - vnitřní povrch  |

Zjištěné průměrné hodnoty odtrhových pevností jsou:

- povrch říms 4,6 MPa (minimální 4,1 MPa)
- vnitřní povrch nik 3,1 MPa (minimální 2,6 MPa)

*Poznámka: Vzhledem k malému počtu vzorků je nutno výsledky chápat jako orientační.*

**Shrnutí výsledků:**

**Kriterium** požadované pevnosti pro pevnost v tahu povrchových vrstev podkladu dle TKP kap. 31 tab. 9 je **1,20 MPa**. Všechna zkušební místa uvedenému kriteriu vyhověla.

### **3.3. PRŮZKUM DUTINY NAD KLENBOU, FUNKČNOST IZOLACE**

#### **3.3.1. VIZUÁLNÍ KONTROLA KONSTRUKCE**

K průsakům dochází zejména v krajních částech a to zejména u pilířů, kde se tvoří inkrustace a krápníčky. Nejvíce zatéká na pravý trám v poli 1 a na opěru OP4. Ve střední části konstrukce nebylo žádné zatékání zjištěno.

Na spodním líci konstrukce byly zjištěny četné poruchy z doby výstavby, zejména hluboká šterková hnízda a neprobetonované oblasti. Odhalená výztuž v těchto oblastech silně povrchově koroduje.

Aktivně zatéká na spodní líc konzol u mostních závěrů, kde dochází k postupné degradaci betonu, nedostatečná krycí vrstva betonu, odhalená výztuž koroduje.

Nosná konstrukce je uložena na pilířích na hrncových ložiscích, která povrchově korodují. Na opěrách nebylo možné uložení zjistit, prostor uložení je vyplněn polystyrénovými deskami.

Na čelních zdech klenby je v místech zatékání pískovcové zdivo degradované. Výplň spár zdiva je místy vypadaná.

*Fotodokumentace dutiny nad klenbou pole 1*



Pohled do 1/2 pole 1.



Aktivní průsaky na pravém trámu v 1/2 pole 1. V místě průsaků dochází k degradaci betonu, odhalená výztuž koroduje.



Průsaky s inkrustací v krajní část u pilíře P2 v poli 1.



Povrchová koroze ložisek na P2.





Štěrkové hnízdo na spodním líci nosné konstrukce. Koroze výztuže.

*Fotodokumentace dutiny nad klenbou pole 2*



Průsaky s inkrustací v krajní části u pilíře P2.



Štěrkové hnízdo na spodním líci nosné konstrukce. Koroze výztuže.



Pohled do druhé 1/2 pole 2, na spodním líci nosné konstrukce velké množství šterkových hnízd.



Povrchová koroze ložisek na P3.



Aktivní průsaky v krajní části u pilíře P3



*Fotodokumentace dutiny nad klenbou pole 3*



Pohled do první 1/2 pole 3.



Průsaky s inkrustací v místě odvodňovací roury



Aktivní zatékání na líc opěry OP4.

### 3.3.2. OVĚŘENÍ TLOUŠŤKY KRYCÍ VRSTVY NA KONZOLÁCH NK

Ověření tloušťky krycí betonové vrstvy výztuže bylo provedeno nedestruktivně pomocí magnetického indikátoru výztuže Hilti Ferroskan RV10. Popis metody je uveden v kapitole 3.2.2.

Celkem byla provedena 2 měření pro ověření tl. krycí vrstvy a zjištění polohy výztuže, a sice na dolním lici konzoly nosné konstrukce u schodiště.


**Tloušťka minimální krycí betonové vrstvy je dle současných požadavků pro zkoušené prvky z betonu C30/37 45mm (SAP XF2).**

**Přehled naměřených hodnot:**

| Zk. místo        | Popis zkoušené části konstrukce                                                       | Naměřené hodnoty                              | Hodnocení z hlediska ČSN EN 1992-1-1:2006 (ČSN 73 1201) Eurokód 2 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>FQ – 0073</b> | Spodní líc konzoly nosné konstrukce na pravé straně mostu u schodiště - příčná výztuž | cca 20 - 28 mm,<br>min. 20 mm<br>prům. 24 mm  | <b>Nevyhovuje</b>                                                 |
| <b>FQ - 0076</b> | Spodní líc konzoly nosné konstrukce na levé straně mostu u schodiště - příčná výztuž  | cca 24 - 30 mm,<br>min. 24 mm<br>průměr 26 mm | <b>Nevyhovuje</b>                                                 |

Získané údaje, tj. grafické výstupy včetně podrobného vyhodnocení, jsou uvedeny na následujících stranách, jako nedílná součást této kapitoly.

Quickscan: FQ000073.XFF



Quickscan Statistics:

|                     |        |              |       |
|---------------------|--------|--------------|-------|
| Minimum Coverage:   | 20 mm  | T1:          | 40 mm |
| Maximum Coverage:   | 28 mm  | #Bars at T1: | 7     |
| Mean Coverage:      | 24 mm  | T2:          | 45 mm |
| Standard Deviation: | 2 mm   | #Bars at T2: | 7     |
| Cut-Off:            | 100 mm | T3:          | 50 mm |
| #Bars at Cut-Off:   | 7      | #Bars at T3: | 7     |

Customer:


Location:

Operator:

Comment:

Spodní líc konzoly nosné konstrukce na pravé straně mostu u schodiště - příčná výztuž

Quickscan: FQ000076.XFF



Quickscan Statistics:

|                     |        |              |       |
|---------------------|--------|--------------|-------|
| Minimum Coverage:   | 24 mm  | T1:          | 40 mm |
| Maximum Coverage:   | 30 mm  | #Bars at T1: | 10    |
| Mean Coverage:      | 26 mm  | T2:          | 45 mm |
| Standard Deviation: | 2 mm   | #Bars at T2: | 10    |
| Cut-Off:            | 100 mm | T3:          | 50 mm |
| #Bars at Cut-Off:   | 10     | #Bars at T3: | 10    |

Customer:

Location:

Operator:

Comment:

Spodní líc konzoly nosné konstrukce na levé straně mostu u schodiště - příčná výztuž

**Shrnutí výsledků:**

Z výsledků měření je patrné, že na spodním líci konzol je tloušťka krycí vrstvy z hlediska dnešních předpisů (požadováno min 45 mm) nedostatečná.

### 3.3.3. ODTRHOVÉ PEVNOSTI BETONU KONZOL NK

Protokoly a vyhodnocení zkoušek je souhrnné zpracováno v samostatné kapitole této zprávy.

Polohy zkušebních míst na konzolách NK

| Zkušební místo č.: | Popis zkoušené části konstrukce             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| OZ 7               | pravá strana mostu - spodní líc u schodiště |
| OZ 9               | levá strana mostu - spodní líc u schodiště  |

Zjištěné průměrné hodnoty odtrhových pevností jsou 4,3 MPa (minimální 3,4 MPa).

*Poznámka: Vzhledem k malému počtu vzorků je nutno výsledky chápat jako orientační.*

#### Shrnutí výsledků:

**Kriterium** požadované pevnosti pro pevnost v tahu povrchových vrstev podkladu dle TKP kap. 31 tab. 9 je **1,20 MPa**. Zkušební místa uvedenému kritériu vyhověla.

## 3.4. KONSTRUKCE SCHODIŠŤ

### 3.4.1. VIZUÁLNÍ KONTROLA KONSTRUKCE

Do konzolových částí schodiště, tj. do schodišťových ramen a do konstrukce podest výrazně zatéká, převážně v krajních částech. V těchto oblastech dochází k četné separaci krycí vrstvy výztuže, k povrchové degradaci betonu a ke vzniku inkrustací.

Na schodišťové stěně jsou místy šterková hnízda, kde dochází k rozpadu betonu, odhalená výztuž koroduje. V části u terénu dochází zejména na hranách k separaci krycí vrstvy vlivem koroze výztuže.

U obou schodišť bylo zjištěno vyklonění směrem od mostu. U návodního schodiště je mezera cca 150 mm, přičemž spára je v současné době překryta plechem. U povodního schodiště je spára do cca 20 mm. Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici žádné údaje o tvaru konstrukcí v době výstavby či pozdějšího užívání, popř. nějaká měření rozevírání spár, nelze určit, zda jsou již konstrukce schodišť stabilizované.

Kamenná dlažba na schodišťových stupních je lokálně rozvolněná a spárování je ve větší části vyplavené.

Ocelové zábradlí silně koroduje, zejména v místě ukotvení.

*Fotodokumentace schodiště na pravé straně mostu*



Pohled na schodiště.



Silná koroze ocelového sloupku zábradlí.



Silné zatékání přes okraj na spodní líc schodiště.






Silné zatékání přes okraj na spodní líc schodiště.



Zatékání, inkrustace, degradace betonu.



Štěrková hnízda, degradace betonu, koroze odhalené výztuže.





Spára v místě styku mostní konstrukce a konstrukce povodního schodiště.

*Fotodokumentace schodiště na levé straně mostu*



Pohled na schodiště.




Silná koroze ocelového sloupku zábradlí.



Průsaky s inkrustací na spodním líci.



Silné zatékání přes okraj na spodní líc schodiště.



Průsaky s inkrustací na spodním líci.





Spára v místě styku mostní konstrukce a konstrukce povodního schodiště.



Dtto.

### **3.4.2. OVĚŘENÍ STAVU VÝZTUŽE SCHODIŠTĚ**

Na schodišti bylo provedeno celkem 5 sond pro ověření jejího stavu. Sondy byly provedeny v místech vizuálních poruch či v místech, kde bylo možné s ohledem na zatékání narušení výztuže předpokládat. Jedná se o místa se zatékáním do konstrukce, místa s nedostatečnou tloušťkou krycí vrstvy či místa s poruchami či oslabením krycí vrstvy (např. štěrková hnízda apod.). Poloha výztuže byla před provedením sondy ověřena pomocí Ferroskaneru Hilti.

Stav výztuže byl zjišťován lokálními drobnými sondami vedenými k výztuži. Narušená či separovaná krycí vrstva byla v nezbytně nutném rozsahu odstraněna.

Zjištěné údaje o druhu a stavu výztuže jsou uvedeny v následující tabulce:

| Zk. místo | Popis zkoušené části konstrukce; poškození                                 | Zjištěný stav                                                                                                                       | Odhad oslabení průřez. plochy [%] |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| OV 1      | Schodiště na pravé straně - schodišťová čelní stěna v dolní části (u země) | * svislá výztuž žebírková, $\phi 25\text{mm}$<br>* koroze<br>* krycí vrstva 4 mm                                                    | 10%                               |
| OV 2      | Schodiště na pravé straně - schodišťová stěna roh v zadní části (u země)   | * svislá výztuž žebírková, $\phi 25\text{mm}$<br>* koroze<br>* krycí vrstva 12 mm                                                   | 15%                               |
| OV 3      | Schodiště na pravé straně - spodní líc podesty                             | * podélná výztuž žebírková, $\phi 12\text{mm}$<br>- koroze<br>- krycí vrstva 14 mm                                                  | 15%                               |
| OV 4      | Schodiště na pravé straně - schodišťová stěna nad 2 ramenem                | * vodorovná výztuž žebírková, $\phi 10\text{mm}$<br>* koroze<br>* krycí vrstva 30 mm                                                | 5%                                |
| OV 5      | Schodiště na pravé straně - schodišťová stěna nad 2 ramenem                | * vodorovná výztuž žebírková, $\phi 12\text{ mm}$ , vodorovná výztuž hladká $\phi 10\text{ mm}$<br>* koroze<br>* krycí vrstva 30 mm | 10%                               |

Fotodokumentace sond:



Zkušební místo OV 1





Zkušební místo OV 2



Zkušební místo OV 3



Zkušební místo OV 4



Zkušební místo OV 5

### **Shrnutí výsledků:**

Při ověření stavu betonářské výztuže bylo zjištěno, že v místě zatékání a separace krycí vrstvy výztuž koroduje a oslabení se pohybuje od 5 do 15 %.

### **3.4.3. OVĚŘENÍ TLOUŠŤKY KRYCÍ VRSTVY NA SCHODIŠTÍCH**

Ověření tloušťky krycí betonové vrstvy výztuže bylo provedeno nedestruktivně pomocí magnetického indikátoru výztuže Hilti Ferroskan RV10. Popis metody je uveden v kapitole 3.2.2.

Celkem bylo provedeno 6 měření pro ověření tl. krycí vrstvy a zjištění polohy výztuže. Měření byla provedena na schodišťové stěně, spodním líci schodišťového ramene a podesty.

**Tloušťka minimální krycí betonové vrstvy je dle současných požadavků pro zkoušené prvky z betonu C30/37 45mm (SAP XF2).**

| Zk. místo        | Popis zkoušené části konstrukce                                                               | Naměřené hodnoty                             | Hodnocení z hlediska ČSN EN 1992-1-1:2006 (ČSN 73 1201) Eurokód 2 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>FQ – 0058</b> | Schodiště na pravé straně mostu - svislá výztuž, schodišťová stěna, pojezd cca 1.5 m nad zemí | cca 43 - 55 mm,<br>min. 33 mm<br>prům. 54 mm | <b>Vyhovuje</b>                                                   |

|                  |                                                                                                     |                                              |                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| <b>FQ – 0061</b> | Schodiště na pravé straně mostu - příčná výztuž, spodní líc podesty                                 | cca 10 - 15 mm,<br>min. 9 mm<br>prům. 15 mm  | <b>Nevyhovuje</b> |
| <b>FQ – 0064</b> | Schodiště na pravé straně mostu - podélná výztuž, spodní líc, druhé schodišťové rameno.             | cca 10 - 15 mm,<br>min. 8 mm<br>prům. 15 mm  | <b>Nevyhovuje</b> |
| <b>FQ – 0069</b> | Schodiště na levé straně mostu - příčná výztuž, spodní líc podesty.                                 | cca 13 - 15 mm,<br>min. 13 mm<br>prům. 15 mm | <b>Nevyhovuje</b> |
| <b>FQ – 0072</b> | Schodiště na levé straně mostu - svislá výztuž, schodišťová stěna, pojezd nad prvním schod. ramenem | cca 20 - 35 mm,<br>min. 15 mm<br>prům. 30 mm | <b>Nevyhovuje</b> |
| <b>FQ - 0070</b> | Schodiště na levé straně mostu - podélná výztuž, spodní líc, druhé schodišťové rameno.              | cca 12 - 30 mm,<br>min. 8 mm<br>průměr 25 mm | <b>Nevyhovuje</b> |


Získané údaje, tj. grafické výstupy včetně podrobného vyhodnocení, jsou uvedeny na následujících stranách, jako nedílná součást této kapitoly.

Quickscan: FQ000058.XFF

Date / Time: 2017-09-21 14:23:00

Bar: 25mm

SSN: O-00112



Quickscan Statistics:

Minimum Coverage: 33 mm  
 Maximum Coverage: 98 mm  
 Mean Coverage: 54 mm  
 Standard Deviation: 15 mm  
 Cut-Off: 100 mm  
 #Bars at Cut-Off: 20

T1: 40 mm  
 #Bars at T1: 2  
 T2: 45 mm  
 #Bars at T2: 7  
 T3: 50 mm  
 #Bars at T3: 11

Customer:

Location:

Operator:

Comment:

Schodiště na pravé straně mostu - svislá výztuž, schodišťová stěna, pojezd cca 1.5 m nad zemí.




**Quickscan:** FQ000061.BAR

Date / Time: 2017-09-21 14:25:00

Bar: 12mm

SSN: O-00112



Quickscan Statistics:

|                     |        |              |       |
|---------------------|--------|--------------|-------|
| Minimum Coverage:   | 9 mm   | T1:          | 40 mm |
| Maximum Coverage:   | 34 mm  | #Bars at T1: | 14    |
| Mean Coverage:      | 15 mm  | T2:          | 45 mm |
| Standard Deviation: | 6 mm   | #Bars at T2: | 14    |
| Cut-Off:            | 100 mm | T3:          | 50 mm |
| #Bars at Cut-Off:   | 14     | #Bars at T3: | 14    |

Customer:

Location:

Operator:

Comment:


Schodiště na pravé straně mostu - příčná výztuž, spodní líc podesty.

**Quickscan:** FQ000064.BAR

Date / Time: 2017-09-21 14:28:00

Bar: 12mm

SSN: O-00112



**Quickscan Statistics:**

|                     |        |              |       |
|---------------------|--------|--------------|-------|
| Minimum Coverage:   | 8 mm   | T1:          | 40 mm |
| Maximum Coverage:   | 67 mm  | #Bars at T1: | 11    |
| Mean Coverage:      | 21 mm  | T2:          | 45 mm |
| Standard Deviation: | 16 mm  | #Bars at T2: | 11    |
| Cut-Off:            | 100 mm | T3:          | 50 mm |
| #Bars at Cut-Off:   | 12     | #Bars at T3: | 11    |

Customer:

Location:

Operator:

Comment:


Schodiště na pravé straně mostu - podélná výztuž, spodní líc, druhé schodišťové rameno.

Quickscan: FQ000069.BAR

Date / Time: 2017-09-21 14:32:00

Bar: 12mm

SSN: O-00112



Quickscan Statistics:

Minimum Coverage: 13 mm  
Maximum Coverage: 40 mm  
Mean Coverage: 16 mm  
Standard Deviation: 7 mm  
Cut-Off: 100 mm  
#Bars at Cut-Off: 13

T1: 40 mm  
#Bars at T1: 13  
T2: 45 mm  
#Bars at T2: 13  
T3: 50 mm  
#Bars at T3: 13

Customer:


Location:

Operator:

Comment:

Schodiště na levé straně mostu - příčná výztuž, spodní líc podesty.

Quickscan: FQ000072.XFF



Quickscan Statistics:

|                     |        |              |       |
|---------------------|--------|--------------|-------|
| Minimum Coverage:   | 15 mm  | T1:          | 40 mm |
| Maximum Coverage:   | 80 mm  | #Bars at T1: | 10    |
| Mean Coverage:      | 36 mm  | T2:          | 45 mm |
| Standard Deviation: | 18 mm  | #Bars at T2: | 10    |
| Cut-Off:            | 100 mm | T3:          | 50 mm |
| #Bars at Cut-Off:   | 14     | #Bars at T3: | 11    |

Customer:

Location:

Operator:

Comment:

Schodiště na levé straně mostu - svislá výztuž, schodišťová stěna, pojezd nad prvním ramenem.




**Quickscan:** FQ000070.BAR

Date / Time: 2017-09-21 14:33:00

Bar: 12mm

SSN: O-00112



**Quickscan Statistics:**

Minimum Coverage: 8 mm  
Maximum Coverage: 46 mm  
Mean Coverage: 25 mm  
Standard Deviation: 10 mm  
Cut-Off: 100 mm  
#Bars at Cut-Off: 11

T1: 40 mm  
#Bars at T1: 10  
T2: 45 mm  
#Bars at T2: 10  
T3: 50 mm  
#Bars at T3: 11

Customer:

Location:

Operator:

Comment:

Schodiště na levé straně mostu - podélná výztuž, spodní líc, druhé schodišťové rameno.

**Shrnutí výsledků:**

Z výsledků měření je patrné, že tloušťka krycí vrstvy betonu na většině ploch konstrukce schodišť je z hlediska dnešních předpisů (požadováno min 45 mm) nedostatečná.

**3.4.4. ODRHOVÉ PEVNOSTI BETONU NA SCHODIŠTÍCH**

Protokoly a vyhodnocení zkoušek je souhrnné zpracováno v samostatné kapitole 6. této zprávy.

Polohy zkušebních míst na schodištích

| Zkušební místo č.: | Popis zkoušené části konstrukce                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| OZ 3               | schodiště na pravé straně mostu - zadní svislá plocha pod podestou        |
| OZ 4               | schodiště na pravé straně mostu - spodní líc podesty                      |
| OZ 5               | schodiště na levé straně mostu - zadní svislá plocha pod podestou         |
| OZ 6               | schodiště na pravé straně mostu - spodní líc druhého schodišťového ramene |

Zjištěné průměrné hodnoty odtrhových pevností jsou 4,5 MPa (minimální 2,8 MPa).

*Poznámka: Vzhledem k malému počtu vzorků je nutno výsledky chápat jako orientační.*

**Shrnutí výsledků:**

**Kriterium** požadované pevnosti pro pevnost v tahu povrchových vrstev podkladu dle TKP kap. 31 tab. 9 je **1,20 MPa**. Zkušební místa uvedenému kritériu vyhověla.

**4. KOPANÁ SONDA K ZÁKLADU SCHODIŠTĚ**


V rámci diagnostického průzkumu bylo provedeno po dohodě s projektantem ověření tloušťky betonové desky provedené v úrovni paty stěnové podpory konstrukce.

Na čelní ploše povodního schodiště byla provedena kopaná sonda až na úložnou spáru, resp. podkladní beton. Ověření bylo provedeno na 1 označeném místě, provedení více sond nebylo požadováno.




Vyznačení místa, kde byla provedena kopaná sonda k základu.

**PODÉLNÝ ŘEZ POVODNÍM SCHODIŠTĚM S VYZNAČENÍM POLOHY SONDY:**



**DETAIL SONDY:**



*Fotodokumentace*



Pohled do kopané sondy. V dolní části je viditelný podkladní beton.





Detail - spára mezi deskou a podkladním betonem.



Pohled na upravený terén po kopané sondě.

### **Shrnutí výsledků:**

Kopanou sondou bylo zjištěno, že tloušťka betonové desky je cca 750 mm, pod deskou je proveden podkladní beton. Tloušťka podkladního betonu nebyla zjišťována.

Zásyp okolo základu je tvořen ve vrchní vrstvě zeminou do hloubky cca 300 mm, pod zeminou je štěrkový až štěrkopískový zásyp. Stěna betonu byla ochráněna geotextilií.

Vyztužení desky ani její tvar v jiných částech nebyly zjišťovány.

## 5. **ZÁVĚR**

Průzkum zmapoval stav konstrukcí v rozsahu stanoveném zadáním.

Obecně lze konstatovat, že konstrukce vykazují podstatné závady, které sice nemají okamžitý výrazný vliv na zatížitelnost konstrukce, ale podstatným způsobem ovlivňují zbytkovou životnost mostu.

Ponecháním konstrukce ve stávajícím stavu bez opravy dojde k akceleraci degračních procesů a k rychlému zhoršování stavu mostu.

Při návrhu vhodného způsobu opravy je nutno zhodnotit kromě technické proveditelnosti opravy i efektivitu vynaložených prostředků.

Vlastní návrh opravy není předmětem tohoto průzkumu. Návrh okamžité opravy, jakož i doporučení oprav v dlouhodobém horizontu je podrobně zpracováno v projektové dokumentaci, pro kterou byl tento průzkum, jako jeden z podkladů, vyhotoven.

Říjen 2017

Ing. Petr Komanec

## **6. PŘÍLOHY**

- Protokol o provedení odtrhových zkoušek
- Oprávnění k provádění diagnostických průzkumů

**PROTOKOL O ODTRHOVÝCH ZKOUŠKÁCH**

Datum zkoušek: 29.9.2017  
 Objekt: PM-001, Rooseveltův most v Plzni  
 Zkoušený prvek: římsa, schodiště, NK

Použitý přístroj: DYNA Z15 výr.č.9207-1202  
 Použité terče: průměr 50 mm  
 Použité lepidlo: Loctite 9450  
 Počasí: polojasno  
 Zpracovatel: Ing. Petr Komanec

**POVRCH NIK NA ŘÍMSÁCH**

| Zkušební místo      | Přilnavost/p<br>evnost<br>[MPa] | Zatřídění ploch dle<br>typů porušení                          | Procentní podíl typů<br>porušení | Poznámka     |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| OZ 1                | 2,6                             | A                                                             | 100%                             | do hl. 0-3mm |
| OZ 2                | 3,6                             | A                                                             | 100%                             | do hl. 0-2mm |
| <b>Min. [MPa]</b>   | <b>2,6</b>                      | A - kohezní porucha podkladu                                  |                                  |              |
| <b>Max. [MPa]</b>   | <b>3,6</b>                      | A/Y - porušení adheze mezi podkladní vrstvou a tmelem lepidla |                                  |              |
| <b>Průměr [MPa]</b> | <b>3,1</b>                      | Y - kohezní porucha v lepidle                                 |                                  |              |

Y/Z - porušení adheze mezi lepidlem a zkušebním terčem

\* Nepodařilo se odtrhnout ani při 8 MPa, terč byl odražen kladívkem

**POVRCH SCHODIŠTĚ**

|                     |            |                                                               |           |                    |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| OZ 3                | 5,7        | A / Y                                                         | 95% / 5%  | beton do hl. 0-3mm |
| OZ 4                | 5,9        | A / Y                                                         | 50% / 50% | beton do hl. 0-3mm |
| OZ 5                | 2,8        | A                                                             | 100%      | do hl. 0-3mm       |
| OZ 6                | 3,7        | Y                                                             | 100%      |                    |
| <b>Min. [MPa]</b>   | <b>2,8</b> | A - kohezní porucha podkladu                                  |           |                    |
| <b>Max. [MPa]</b>   | <b>5,9</b> | A/Y - porušení adheze mezi podkladní vrstvou a tmelem lepidla |           |                    |
| <b>Průměr [MPa]</b> | <b>4,5</b> | Y - kohezní porucha v lepidle                                 |           |                    |

Y/Z - porušení adheze mezi lepidlem a zkušebním terčem

\* Nepodařilo se odtrhnout ani při 8 MPa, terč byl odražen kladívkem

**POVRCH ŘÍMS**

|                     |            |                                                               |          |                    |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| OZ 8                | 5,0        | A / Y                                                         | 95% / 5% | beton do hl. 0-3mm |
| OZ 10               | 4,1        | A                                                             | 100%     | beton do hl. 0-8mm |
| <b>Min. [MPa]</b>   | <b>4,1</b> | A - kohezní porucha podkladu                                  |          |                    |
| <b>Max. [MPa]</b>   | <b>5,0</b> | A/Y - porušení adheze mezi podkladní vrstvou a tmelem lepidla |          |                    |
| <b>Průměr [MPa]</b> | <b>4,6</b> | Y - kohezní porucha v lepidle                                 |          |                    |

Y/Z - porušení adheze mezi lepidlem a zkušebním terčem

**KONZOLA NOSNÉ KONSTRUKCE**

|                     |            |                                                               |           |                    |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| OZ 7                | 3,4        | A / Y                                                         | 30% / 70% | beton do hl. 0-3mm |
| OZ 9                | 5,1        | A                                                             | 100%      | beton do hl. 0-8mm |
| <b>Min. [MPa]</b>   | <b>3,4</b> | A - kohezní porucha podkladu                                  |           |                    |
| <b>Max. [MPa]</b>   | <b>5,1</b> | A/Y - porušení adheze mezi podkladní vrstvou a tmelem lepidla |           |                    |
| <b>Průměr [MPa]</b> | <b>4,3</b> | Y - kohezní porucha v lepidle                                 |           |                    |

Y/Z - porušení adheze mezi lepidlem a zkušebním terčem



## MINISTERSTVO DOPRAVY

### Odbor pozemních komunikací

nábř. Ludvíka Svobody 12/22, 110 15 PRAHA 1

č.j. : 63/2013-120-TN/1

V souladu s Metodickým pokynem Systém jakosti v oboru pozemních komunikací - část II/2 - průzkumné a diagnostické práce č.j. 20840/01-120 ve znění změn č.j. 30678/01-123, č.j. 47/2003-120-RS/1, 174/2005-120-RS/1, 678/2008-910-IPK/1, 980/2010-910-IPK/1 a 1/2013-120-TN/1 Ministerstvo dopravy - odbor pozemních komunikací

vydává

# OPRÁVNĚNÍ

k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací

číslo 302/2013

pro

**Ing. Petra K o m a n c e**

**Datum narození : 30. 3. 1970**

**Bydliště**

Ulice : Jánská 49  
Obec/město : Kladno  
PSČ : 272 03  
Tel./fax. : 724151747

**Zaměstnavatel/firma : Pontex, spol. s r.o.**

Ulice : Bezová 1958  
Obec/město : Praha 4 - Braník  
PSČ : 147 14  
Tel./fax. : 244062242/244461038  
e-mail : pko@pontex.cz

Oprávnění se vztahuje na provádění diagnostického průzkumu silničních objektů a zatěžovacích zkoušek mostů.

**Oprávnění platí do 07. 2018**

V Praze dne 8. července 2013

Mgr. Václav Mráz  
předseda komise



Ing. Milan Dont, Ph.D.  
ředitel odboru  
pozemních komunikací