



Duševní a průmyslové vlastnictví

PIS PECHAL, s.r.o.

Veškerá práva vyhrazena
Postoupiti třetím osobám není dovoleno

ZMĚNA				DATUM			PROVEDL			PODPIS			
HIP	ZOD. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ALGEO TEST s.r.o.									
ING. JAN KRAKOVÍČ	ING. JAN KRAKOVÍČ	ING. PETR MONDSCHIN, Ph.d.	Doc. ING. FRANTIŠEK LUXEMBURK, CSc	184 00 PRAHA 8, Ústecká 176/61									
				tel: 775 326 016, e-mail: ales.vokal@algeo.cz									
OBJEDNATEL				ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR				DATUM		ZÁŘÍ 2018		KRAJ	STŘEDOČESKÝ
STAVBA				I/17 Lovčice – hranice kraje, oprava povrchu komunikace a odvodnění				STUPEŇ		DSP/ZDS		OKRES	KUTNÁ HORA
								ČÍS.ZAK.		P2/042/27		OBEC	
ČÁST				D. DOKLADY				MĚŘÍTKO				FORMÁT	
OBJEKT				DIAGNOSTIKA VOZOVKY				ČÍS.PŘÍLOHY		D.3		ČÍS.PARÉ	



ZPRÁVA O DIAGNOSTICKÉM PRŮZKUMU VOZOVKY

**Stavba: Návrh opravy konstrukce vozovky
 č. I/17 Lovčice – hranice kraje**

Objednatel:

PIS PECHAL, s.r.o.
Lidická 42
602 00 Brno

Zhotovitel:

ALGEO TEST s.r.o.
Ústecká 176/61
184 00 Praha 8

Praha, prosinec 2017

Úvod

Na základě Vaší objednávky 199/PIS/17 ze dne 13.11.2017 předkládáme zpracování diagnostického průzkumu vozovky I/17 Lovčice – hranice kraje v úseku km 6,662 – 8,806.

Práce byly provedeny v souladu s metodikou předpisu TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek pro provádění diagnostického průzkumu.

Závěrečná zpráva je členěna do následujících částí:

Závěrečná zpráva č. ZP/136084/2017

Příloha A: Fotodokumentace vývrtů

Příloha B: Pasportizace poruch

Příloha C: Výsledky statických zatěžovacích zkoušek

Příloha D: Měření únosnosti zařízením FWD


Příloha E: Rozbory asfaltových vrstev

Příloha F: Schéma kopaných sond


Příloha G: Fotodokumentace kopaných sond

V Praze, dne 20.12.2017

Mgr. Aleš Jírovec, jednatel



Z P R Á V A č . Z P / 1 3 6 0 8 4 / 2 0 1 7



**ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v PRAZE
FAKULTA STAVEBNÍ - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ**

Thákurova 7, PSČ 116 29 Praha 6

ODBORNÁ LABORATOŘ OL 136

telefon 224 354 929, 224 353 880

telefax 224 354 902

e-mail petr.mondschein@fsv.cvut.cz

Zakázkové číslo : 1361795

Počet výtisků : 3

Počet listů : 101

Výtisk č. : 1 2 3

List č. : 1

Z P R Á V A č . Z P / 1 3 6 0 8 4 / 2 0 1 7

**Návrh opravy konstrukce vozovky
I/17 Lovčice – hranice kraje**

Jméno a adresa zákazníka: ALGEO TEST s.r.o.
Ústecká 176/61
184 00 Praha 8

Datum vystavení zprávy: 20.12. 2017

Schválil:



Ing. Petr Mondschein, Ph.D.

Cílem zpracování zprávy bylo posoudit stávající stav a skladbu konstrukce vozovky I/17 Lovčice – hranice kraje v úseku km 6,662 – km 8,806.

K vypracování zprávy jsme měli k dispozici tyto podklady:

- TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací, MD ČR, listopad 2004,
- Dodatek TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací, MD ČR, srpen 2010,
- Laymed TP 170 (ČSN EN), Softlay 2010,
- TP 208 Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena, Ing. Jan Zajíček – APT SERVIS, červenec 2009,
- TP 225 PROGNOZA INTENZIT AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY (II. VYDÁNÍ), EDIP s.r.o., říjen 2012;
- Celostátní sčítání dopravy 2016, ŘSD,
- ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací, Základní ustanovení pro navrhování,
- ČSN 73 6121 Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody,
- ČSN 73 6129 Stavba vozovek - Postřiky a nátěry,
- ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací,
- ČSN EN 13108-1 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 1: Asfaltový beton,
- ČSN EN 13108-5 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 5: Asfaltový koberec mastixový,
- ČSN EN 13808 Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace kationaktivních asfaltových emulzí,
- Vrtané sondy provedené pracovníky firmy RODOS:

označení vývrtu	staničení
V1	6,870
V2	7,120
V3	7,470
V4	7,870
V5	8,270
V6	8,570

- Kopané sondy provedené pracovníky firmy ALGEO TEST s.r.o. 28.11.2017, sonda č.1 km 7,010 PJP, sonda č.2 km 8,000 LJP
- ZPRÁVA č. 173/2017 Diagnostika vozovky a návrh opravy silnice č. I/17 Lovčice, Ing. Pavel Herrmann – RODOS, 13.11.2017

1. Stávající stav

Cílem posouzení je navrhnout nové složení konstrukce vozovky komunikace I/17 v úseku Lovčice – hranice kraje, staničení km 6,662 – km 8,806, která bude rekonstruována. V posledním celostátním sčítání dopravy z roku 2016 bylo na posuzovaném úseku ve sčítacím úseku 1-1128 stanoveno zatížení 1425 TNV za 24 hodin v obou směrech.

Rekonstruovaný úsek má celkovou délku cca 2 144 m. Jedná se o komunikaci extravilánového charakteru.

Začátek úseku je tvořen pracovní spárou v km 6,662.

V úseku km 7,070 – 7,240 jsou podél silnice instalována oboustranná svodidla.

Ve staničení km 7,240 se zprava napojuje silnice III/33730. Za křižovatkou je komunikace rozšířena o oboustrannou zastávku BUS.

V úseku km 7,540 – km 7,580 a km 7,930 – km 7,960 jsou podél silnice instalována oboustranná svodidla v místě propustků.


Ve staničení km 8,010 se zleva napojuje silnice III/3387 do obce Starkoč. Za křižovatkou je komunikace rozšířena o oboustrannou zastávku BUS.

Konec úseku je tvořen hranicí středočeského a pardubického kraje.

Na komunikaci se nenacházejí mostní objekty.

Šířka komunikace se je cca 7 m. Odvodnění je zajištěno příčným sklonem komunikace do odvodňovacích příkopů a do okolního terénu.

Obr. 1 – Lokalizace posuzované komunikace



1.1 Poruchy

Na posuzovaném úseku se vyskytuje značné množství poruch ve formě ztráty makrotextury v celé délce úseku, podélných a příčných úzkých a rozvětvených trhlin, síťových a mozaikových trhlin. V menší míře byly zjištěny výtluky a vysprávkky.

Přehled poruch je uveden v příloze B zprávy s fotodokumentací stavu vozovky. V tabulce 1 je uveden přehled poruch vyskytujících se na komunikaci. Ten je vztažen k celkové délce řešeného úseku (nejedná se tedy o jeho plošné vyhodnocení).

Tabulka č.1 – Přehled hlavních poruch vyskytujících se na posuzovaném úseku

Typ poruchy	Popis poruchy	% zasaženého úseku
2	Ztráta makrotextury	100,00%
8	Výtluky v OV a krytu	0,46%
9	Vysprávkky	8,80%
10	Mozaikové trhliny	17,59%
11	Trhlina úzká podélná	33,80%
12	Trhlina úzká příčná	34,26%
15	Trhlina rozvětvená podélná	27,31%
16	Trhlina rozvětvená příčná	0,46%
17	Síťové trhliny	1,85%

2. Skladba stávající konstrukce vozovky

Na posuzovaném úseku byly provedeny dvě kopané sondy a šest vrtaných sond. Jejich cílem bylo stanovit složení konstrukce vozovky, které bude sloužit jako podklad pro návrh nové skladby konstrukce vozovky pro opravu komunikace. Vrtané sondy byly provedeny pro zjištění konstrukce asfaltem stmeleného souvrství. Zjištěné skladby konstrukce vozovky a asfaltem stmelených vrstev jsou uvedeny v příloze D, v tabulce 1.D a v příloze E.

Celková tloušťka asfaltem stmelených vrstev v kopaných a vrtaných sondách se pohybovala od 92 mm do 285 mm.

Obrusná vrstva je tvořena asfaltovou směsí s maximální velikostí zrna 11 mm, s největší pravděpodobností se jedná o asfaltovou směs typu ACO 11 +. Mezerovitost obrusné vrstvy měla zjištěnou hodnotu 4,5 % a splňuje požadavky na obrusnou vrstvu, stejně tak míra zhutnění splňuje požadavek prováděcí normy. Tloušťka obrusné vrstvy se pohybuje v trase od 35 mm do 55 mm. Spojení obrusné a ložné vrstvy je dostačující. V místě vývrtu číslo V2 byla obrusná vrstva opatřena nátěrem.

Ložná vrstva je tvořena asfaltovou směsí s maximální velikostí zrna 16 mm, s největší pravděpodobností se jedná o asfaltovou směs typu ACL 16 +, případně ABH. Mezerovitost ložné vrstvy se pohybuje mezi 9,5 % a 12,1 %. Mezerovitost ložné vrstvy nesplňuje požadavky na ložnou vrstvu, stejně tak míra zhutnění nesplňuje ve všech sledovaných případech požadavek prováděcí normy. Tloušťka ložné vrstvy se pohybuje v trase od 57 mm do 76 mm. Spojení ložné a podkladní vrstvy je dostačující. V místě vývrtu číslo V2 byla ložná vrstva poslední realizovanou asfaltem stmelenou konstrukční vrstvou. Vzhledem k nevyhovujícím mezerovitostem vrstvy, míře zhutnění a charakteru poruch navrhujeme výměnu asfaltového krytu v tloušťce 130 mm nebude-li z posouzení konstrukce vozovky jiný závěr.

V konstrukci vozovky resp. jádrových vývrtech byly nalezeny až tři asfaltem stmelené podkladní vrstvy. Ty byly realizovány na nestmelených materiálech nebo i na penetračním makadamu.

Nestmelené podkladní vrstvy resp. ochranná vrstva je tvořena zrnitým materiálem s proměnlivou maximální velikostí zrna od 62 mm do 150 mm. V aktivní zóně komunikace byl sondami zjištěn štět.

Měřením FWD byla zjištěna nedostatečná únosnost nestmelených materiálů ve staničení km 7.920 až km 8.801 v podkladní a ochranné vrstvě, která negativně ovlivňuje celkovou únosnost konstrukce vozovky.

Výsledky průhybů stanovených zařízení FWD a zpětný výpočet rázových modulů pružnosti, které charakterizují únosnost podloží a dalších konstrukčních vrstev, jsou uvedeny v příloze C.

3. Návrh skladby konstrukce vozovky

Nový návrh skladby konstrukce vozovky pro předpokládané zatížení vychází ze stávající skladby konstrukce vozovky, měření zařízení FWD, pasportizace poruch, výsledků statických zatěžovacích zkoušek a výsledků laboratorních zkoušek vlastností odebraných materiálů.

3.1 Návrh opravy konstrukce vozovky

Na základě provedených sond, výsledků měření průhybů vozovky zařízením FWD byla odborným odhadem stanovena minimální skladba stávající konstrukce vozovky (šedivě podbarvena) pro jednotlivé podúseky viz tabulky 2 a 3. Celá komunikace byla rozdělena na dva samostatné podúseky. Volba podúseků byla provedena na základě rozdílnosti konstrukčních tloušťek vozovky. V tabulkách 2 a 3 jsou navrženy nové skladby vozovek pro každý podúsek samostatně.

Tab. 2 Původní homogenizované složení konstrukce vozovky, návrh nové konstrukce vozovky, podúsek č.1

Úsek č.	1	Staničení :	km 6,662 - km 7,920
Původní konstrukce			tloušťka vrstvy (mm)
Asfalem stmelené vrstvy			92 – 285 (100)
Zrnitý materiál, maximální velikost zrna 150 mm			390 (390)
Celkem			482 – 675 (490)
Nová konstrukce			tloušťka vrstvy (mm)
SMA 11 S ČSN EN 13108-5 *)			40
Spojovací postřík z modifikované kationaktivní asfaltové emulze, zbytkové množství pojiva 0,45 kg.m ⁻²			
ACL 22 S ČSN EN 13108-1 *)			90
Spojovací postřík z modifikované kationaktivní asfaltové emulze, zbytkové množství pojiva 0,45 kg.m ⁻²			
ACP 22 S ČSN EN 13108-1			90
Infiltrační/spojovací postřík z kationaktivní asfaltové emulze, zbytkové množství pojiva 0,6 kg.m ⁻²			
Nestmelené vrstvy (původní)			270
Celkem			490
Frézování + odstranění stávajících vrstev			220
zvýšení nivelety			0
*) polymerem modifikované pojivo, speciální modifikovaný asfalt			
Posouzení konstrukce vozovky		návrhové období 25 let	
		mezní hodnota	zjištěná hodnota hodnocení
Relativní poškození vozovky		0,85	0,713 Vyhovuje
Relativní poškození podloží		0,85	0,032 vyhovuje

Tab. 3 Původní homogenizované složení konstrukce vozovky, návrh nové konstrukce vozovky, podúsek č.2

Úsek č.	2	Staničení :	km 7,920 - km 8,806
Původní konstrukce			tloušťka vrstvy (mm)
Asfalem stmelené vrstvy			176 - 272 (180)
Zrnitý materiál, maximální velikost zrna 63 mm			160 (160)
Celkem			336 – 432 (340)
Nová konstrukce			tloušťka vrstvy (mm)
SMA 11 S ČSN EN 13108-5 *)			40
Spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze, zbytkové množství pojiva 0,45 kg.m ⁻²			
ACL 22 S ČSN EN 13108-1 *)			90
Spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze, zbytkové množství pojiva 0,45 kg.m ⁻²			
ACP 22 S ČSN EN 13108-1			100
Infiltrační/spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze, zbytkové množství pojiva 0,6 kg.m ⁻²			
Nestmelené vrstvy (původní)			110
Celkem			340
Frézování + odstranění stávajících vrstev			230
zvýšení nivelety			0
*) polymerem modifikované pojivo, speciální modifikovaný asfalt			
Posouzení konstrukce vozovky		návrhové období 25 let	
		mezní hodnota	zjištěná hodnota
Relativní poškození vozovky		0,85	0,675
Relativní poškození podloží		0,85	0,117
			hodnocení
			Vyhovuje
			vyhovuje

V další části textu jsou uvedeny podmínky, za kterých bylo provedeno posouzení navrhované konstrukce programem Laymed TP 170.

- délka návrhového období n : **25 let**
- návrhová úroveň porušení: **D0**
- návrhová hodnota celkového počtu TNV za návrhové období TNV_{cd}:
7 054 195
- třída dopravního zatížení: **II**
- koeficient růstu dopravy na začátku návrhového období: **1,01**
- koeficient růstu dopravy na konci návrhového období: **1,16**
- součinitel vyjadřující podíl intenzity provozu TNV na nejvíce zatíženém jízdním pruhu C_1 : **0,50** – jedním jízdním pruhem v jednom směru,
- součinitel vyjadřující fluktuaci stop C_2 : **1,0** - pro návrhovou úroveň porušení D0, D1, třídu dopravního zatížení S až III,
- součinitel spektra hmotnosti náprav C_3 : **0,5** – běžné dopravní zatížení,
- součinitel vyjadřující vliv rychlosti pohybu TNV C_4 : **1,0** - při rychlosti 50 km/h a více,
- dokonalý styk na všech vrstvách
- podloží: **namrzavá**
- vodní režim: **kapilární**
- Charakteristická hodnota indexu mrazu: **500**

- Návrhová hodnota modulu zeminy v podloží:

Úsek č.	1	2
	125	91

- Poissonovo číslo:

Úsek č.	1	2
	0,35	0,35

- zatížení návrhové nápravy: **100 kN**
 ➤ počet kol se zdvojenými pneumatikami: **2**
 ➤ vzdálenost středu dotykových ploch: **0,344 m**
 ➤ poloměr zatěžovacích ploch: **0,1203 m**
 ➤ dotkový tlak (intenzita svislého rovnoměrného zatížení): **0,55 MPa**

4. Posouzení konstrukce vozovky

Konstrukce vozovek byly posouzeny programem Laymed TP 170 (ČSN EN). Výsledek posouzení je uveden v tabulkách 2 a 3.

5. Závěr

Provedená diagnostika a její vyhodnocení navrhuje pro dva samostatné podúseky opravu výměnou asfaltem stmelených vrstev v tloušťkách 220 mm resp. 230 mm. V případě této technologie opravy bude lokálně zasahováno do stávajících nestmelených vrstev. Pokládka podkladní vrstvy tak bude realizována na stávající asfaltem stmelené vrstvy a nestmelené vrstvy, ty budou muset být srovnány a přehutněny. Podle provedených kopaných a vrtaných sond lze předpokládat, že do nestmelených vrstev bude zasahováno v délce trasy 1500 m. Navržená oprava ponechává stávající niveletu.

V Praze 20.12.2017

Ing. Petr Mondschein, Ph.D.

PŘÍLOHA A

FOTOPŘÍLOHA

VÝVRTŮ

Obr. A.1 Sonda č.V1, km 6,870; V2, km 7,120; V3, km 7,470



Obr. A.2 Sonda č.V4, km 7,870; V5, km 8,270; V6, km 8,570;



PŘÍLOHA B

PASPORTIZACE PORUCH

DIAGNOSTIKA I/17 Lovčice - hranice kraje

STANIČNÍ (km)	TYP PORUCHY																												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	Zrůta mikrotextury	Zrůta makrotextury	Kavemy	Opořeben BKZ, EMK	Zrůta kamenná z nátěru	Zrůta asfaltového tmelu	Hlubková koroze	Výtluky v OV a krytu	Vysprásky	Mozaikové trhliny	Trhliny úzká podélná	Trhliny úzká příčná	Trhliny široká podélná	Trhliny široká příčná	Trhliny rozvětvená podélná	Trhliny rozvětvená příčná	Síťové trhliny	Olamování okrajů vozovky	Puchýře v MA	Nepravidelné hrbole	Vyjeté koleje	Místní hrbole	Podélný hrbole	Místní pokles	Podélný pokles	Plošná deformace vozovky	Prolomění vozovky	Zanesení příkopů	Zvýšená nebezpečnost krajnice
6,662 - 6,680																													
6,680 - 6,690																													
6,690 - 6,700																													
6,700 - 6,710																													
6,710 - 6,720																													
6,720 - 6,730																													
6,730 - 6,740																													
6,740 - 6,750																													
6,750 - 6,760																													
6,760 - 6,770																													
6,770 - 6,780																													
6,780 - 6,790																													
6,790 - 6,800																													
6,800 - 6,810																													
6,810 - 6,820																													
6,820 - 6,830																													
6,830 - 6,840																													
6,840 - 6,850																													
6,850 - 6,860																													
6,860 - 6,870																													
6,870 - 6,880																													
6,880 - 6,890																													
6,890 - 6,900																													
6,900 - 6,910																													
6,910 - 6,920																													
6,920 - 6,930																													
6,930 - 6,940																													
6,940 - 6,950																													
6,950 - 6,960																													
6,960 - 6,970																													
6,970 - 6,980																													
6,980 - 6,990																													
6,990 - 7,000																													
7,000 - 7,010																													
7,010 - 7,020																													
7,020 - 7,030																													
7,030 - 7,040																													
7,040 - 7,050																													
7,050 - 7,060																													
7,060 - 7,070																													
7,070 - 7,080																													
7,080 - 7,090																													
7,090 - 7,100																													
7,100 - 7,110																													
7,110 - 7,120																													
7,120 - 7,130																													
7,130 - 7,140																													
7,140 - 7,150																													
7,150 - 7,160																													
7,160 - 7,170																													

TYP PORUCHY

Návrh konstrukce vozovky I/17 Lovčice – hranice kraje

DIAGNOSTIKA I/17 Lovčice - hranice kraje

STANIČNÍ [km]	TYP PORUCHY																												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	Zrůta mikrotextury	Zrůta makrotextury	Kavemy	Opatření BKZ, EMK	Zrůta kamenná z nátěru	Zrůta asfaltového tmelu	Hlubková koroze	Výtluky v OV a krytu	Vysprásky	Mozaikové trhliny	Trhlina úzká podélná	Trhlina úzká příčná	Trhlina široká podélná	Trhlina široká příčná	Trhlina rozvětvená podélná	Trhlina rozvětvená příčná	Síťové trhliny	Olamování okrajů vozovky	Puchýře v MA	Nepravidelné hrbole	Výjeté koleje	Místní hrbole	Podélný hrbole	Místní pokles	Podélný pokles	Plošná deformace vozovky	Prolomění vozovky	Zavezení příkopů	Zvýšená nepevnost krajnice
7,670 - 7,680																													
7,680 - 7,690																													
7,690 - 7,700																													
7,700 - 7,710																													
7,710 - 7,720																													
7,720 - 7,730																													
7,730 - 7,740																													
7,740 - 7,750																													
7,750 - 7,760																													
7,760 - 7,770																													
7,770 - 7,780																													
7,780 - 7,790																													
7,790 - 7,800																													
7,800 - 7,810																													
7,810 - 7,820																													
7,820 - 7,830																													
7,830 - 7,840																													
7,840 - 7,850																													
7,850 - 7,860																													
7,860 - 7,870																													
7,870 - 7,880																													
7,880 - 7,890																													
7,890 - 7,900																													
7,900 - 7,910																													
7,910 - 7,920																													
7,920 - 7,930																													
7,930 - 7,940																													
7,940 - 7,950																													
7,950 - 7,960																													
7,960 - 7,970																													
7,970 - 7,980																													
7,980 - 7,990																													
7,990 - 8,000																													
8,000 - 8,010																													
8,010 - 8,020																													
8,020 - 8,030																													
8,030 - 8,040																													
8,040 - 8,050																													
8,050 - 8,060																													
8,060 - 8,070																													
8,070 - 8,080																													
8,080 - 8,090																													
8,090 - 8,100																													
8,100 - 8,110																													
8,110 - 8,120																													
8,120 - 8,130																													
8,130 - 8,140																													
8,140 - 8,150																													
8,150 - 8,160																													
8,160 - 8,170																													

TYP PORUCHY

Návrh konstrukce vozovky I/17 Lovčice – hranice kraje

DIAGNOSTIKA I/17 Lovčice - hranice kraje

STANIČENÍ [km]	TYP PORUCHY																													JINÉ, PO PS PORUCHY
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
	Ztráta mikrotextury	Ztráta makrotextury	Kavemy	Opotřebení BKZ, EMK	Ztráta kamenná z nátěru	Ztráta asfaltového tmelu	Hluboká koroze	Výtluky v OV a krytu	Vysprásky	Mosaikové trhliny	Trhlina úzká podélná	Trhlina úzká příčná	Trhlina široká podélná	Trhlina široká příčná	Trhlina rozvětvená podélná	Trhlina rozvětvená příčná	Síťové trhliny	Olamování okrajů vozovky	Puchýře v MA	Nepravidelné hruboly	Vylétlé koleje	Místní hrbol	Podélný hrbol	Místní pokles	Podélný pokles	Pláná de formace vozovky	Prolomění vozovky	Zanesení příkopů	Zvýšená nebezpečná krajnice	
8,670 - 8,680																														
8,680 - 8,690																														
8,690 - 8,700																														
8,700 - 8,710																														
8,710 - 8,720																														
8,720 - 8,730																														
8,730 - 8,740																														
8,740 - 8,750																														
8,750 - 8,760																														
8,760 - 8,770																														
8,770 - 8,780																														
8,780 - 8,790																														
8,790 - 8,800																														
8,800 - 8,810																														
8,810 - 8,820																														
8,820 - 8,830																														



I-17 Lovčice, tam, km 6,670



I-17 Lovčice, tam, km 6,680



I-17 Lovčice, tam, km 6,691



I-17 Lovčice, tam, km 6,701



I-17 Lovčice, tam, km 6,712



I-17 Lovčice, tam, km 6,722



I-17 Lovčice, tam, km 6,732



I-17 Lovčice, tam, km 6,743



I-17 Lovčice, tam, km 6,753



I-17 Lovčice, tam, km 6,764




I-17 Lovčice, tam, km 6,774




I-17 Lovčice, tam, km 6,784



I-17 Lovčice, tam, km 6,794



I-17 Lovčice, tam, km 6,805



I-17 Lovčice, tam, km 6,815



I-17 Lovčice, tam, km 6,826



I-17 Lovčice, tam, km 6,836



I-17 Lovčice, tam, km 6,846



I-17 Lovčice, tam, km 6,856



I-17 Lovčice, tam, km 6,867




I-17 Lovčice, tam, km 6,877




I-17 Lovčice, tam, km 6,887



I-17 Lovčice, tam, km 6,897



I-17 Lovčice, tam, km 6,908




I-17 Lovčice, tam, km 6,918



I-17 Lovčice, tam, km 6,928



I-17 Lovčice, tam, km 6,938



I-17 Lovčice, tam, km 6,949




I-17 Lovčice, tam, km 6,959



I-17 Lovčice, tam, km 6,969




I-17 Lovčice, tam, km 6,980



I-17 Lovčice, tam, km 6,990

Návrh konstrukce vozovky I/17 Lovčice - hranice kraje



I-17 Lovčice, tam, km 7,000



I-17 Lovčice, tam, km 7,010



I-17 Lovčice, tam, km 7,021



I-17 Lovčice, tam, km 7,031




I-17 Lovčice, tam, km 7,041



I-17 Lovčice, tam, km 7,052



I-17 Lovčice, tam, km 7,062



I-17 Lovčice, tam, km 7,072

Návrh konstrukce vozovky I/17 Lovčice - hranice kraje



I-17 Lovčice, tam, km 7,083



I-17 Lovčice, tam, km 7,093



I-17 Lovčice, tam, km 7,103



I-17 Lovčice, tam, km 7,113



I-17 Lovčice, tam, km 7,124



I-17 Lovčice, tam, km 7,134



I-17 Lovčice, tam, km 7,144



I-17 Lovčice, tam, km 7,154



I-17 Lovčice, tam, km 7,164



I-17 Lovčice, tam, km 7,174



I-17 Lovčice, tam, km 7,184



I-17 Lovčice, tam, km 7,195



I-17 Lovčice, tam, km 7,205



I-17 Lovčice, tam, km 7,215



I-17 Lovčice, tam, km 7,225



I-17 Lovčice, tam, km 7,236

Návrh konstrukce vozovky I/17 Lovčice - hranice kraje



I-17 Lovčice, tam, km 7,246



I-17 Lovčice, tam, km 7,256



I-17 Lovčice, tam, km 7,266



I-17 Lovčice, tam, km 7,277



I-17 Lovčice, tam, km 7,287



I-17 Lovčice, tam, km 7,298



I-17 Lovčice, tam, km 7,308



I-17 Lovčice, tam, km 7,318



I-17 Lovčice, tam, km 7,329



I-17 Lovčice, tam, km 7,339



I-17 Lovčice, tam, km 7,349



I-17 Lovčice, tam, km 7,360



I-17 Lovčice, tam, km 7,370



I-17 Lovčice, tam, km 7,381



I-17 Lovčice, tam, km 7,391



I-17 Lovčice, tam, km 7,401




I-17 Lovčice, tam, km 7,412



I-17 Lovčice, tam, km 7,422



I-17 Lovčice, tam, km 7,432



I-17 Lovčice, tam, km 7,442



I-17 Lovčice, tam, km 7,453



I-17 Lovčice, tam, km 7,463



I-17 Lovčice, tam, km 7,474



I-17 Lovčice, tam, km 7,484



I-17 Lovčice, tam, km 7,494



I-17 Lovčice, tam, km 7,505



I-17 Lovčice, tam, km 7,515



I-17 Lovčice, tam, km 7,525



I-17 Lovčice, tam, km 7,535



I-17 Lovčice, tam, km 7,546



I-17 Lovčice, tam, km 7,557



I-17 Lovčice, tam, km 7,567

Návrh konstrukce vozovky I/17 Lovčice - hranice kraje



I-17 Lovčice, tam, km 7,577



I-17 Lovčice, tam, km 7,587



I-17 Lovčice, tam, km 7,598



I-17 Lovčice, tam, km 7,608



I-17 Lovčice, tam, km 7,618



I-17 Lovčice, tam, km 7,628



I-17 Lovčice, tam, km 7,639



I-17 Lovčice, tam, km 7,649



I-17 Lovčice, tam, km 7,659



I-17 Lovčice, tam, km 7,670



I-17 Lovčice, tam, km 7,680



I-17 Lovčice, tam, km 7,691



I-17 Lovčice, tam, km 7,701



I-17 Lovčice, tam, km 7,712



I-17 Lovčice, tam, km 7,722



I-17 Lovčice, tam, km 7,732



I-17 Lovčice, tam, km 7,742



I-17 Lovčice, tam, km 7,752



I-17 Lovčice, tam, km 7,763



I-17 Lovčice, tam, km 7,773



I-17 Lovčice, tam, km 7,783



I-17 Lovčice, tam, km 7,793



I-17 Lovčice, tam, km 7,804



I-17 Lovčice, tam, km 7,815

Návrh konstrukce vozovky I/17 Lovčice - hranice kraje



I-17 Lovčice, tam, km 7,825



I-17 Lovčice, tam, km 7,835



I-17 Lovčice, tam, km 7,845



I-17 Lovčice, tam, km 7,855



I-17 Lovčice, tam, km 7,866



I-17 Lovčice, tam, km 7,876



I-17 Lovčice, tam, km 7,886



I-17 Lovčice, tam, km 7,896



I-17 Lovčice, tam, km 7,907



I-17 Lovčice, tam, km 7,917




I-17 Lovčice, tam, km 7,927



I-17 Lovčice, tam, km 7,937



I-17 Lovčice, tam, km 7,948



I-17 Lovčice, tam, km 7,958



I-17 Lovčice, tam, km 7,968



I-17 Lovčice, tam, km 7,978

Návrh konstrukce vozovky I/17 Lovčice - hranice kraje



I-17 Lovčice, tam, km 7,988



I-17 Lovčice, tam, km 7,999



I-17 Lovčice, tam, km 8,009



I-17 Lovčice, tam, km 8,020



I-17 Lovčice, tam, km 8,030



I-17 Lovčice, tam, km 8,041



I-17 Lovčice, tam, km 8,051



I-17 Lovčice, tam, km 8,061

Návrh konstrukce vozovky I/17 Lovčice - hranice kraje



I-17 Lovčice, tam, km 8,072



I-17 Lovčice, tam, km 8,082



I-17 Lovčice, tam, km 8,092



I-17 Lovčice, tam, km 8,103



I-17 Lovčice, tam, km 8,113



I-17 Lovčice, tam, km 8,124



I-17 Lovčice, tam, km 8,134



I-17 Lovčice, tam, km 8,144



I-17 Lovčice, tam, km 8,155



I-17 Lovčice, tam, km 8,165



I-17 Lovčice, tam, km 8,175



I-17 Lovčice, tam, km 8,186



I-17 Lovčice, tam, km 8,196



I-17 Lovčice, tam, km 8,207



I-17 Lovčice, tam, km 8,217



I-17 Lovčice, tam, km 8,227



I-17 Lovčice, tam, km 8,237



I-17 Lovčice, tam, km 8,248



I-17 Lovčice, tam, km 8,258



I-17 Lovčice, tam, km 8,268



I-17 Lovčice, tam, km 8,279



I-17 Lovčice, tam, km 8,289



I-17 Lovčice, tam, km 8,299



I-17 Lovčice, tam, km 8,310



I-17 Lovčice, tam, km 8,320



I-17 Lovčice, tam, km 8,330



I-17 Lovčice, tam, km 8,340



I-17 Lovčice, tam, km 8,351



I-17 Lovčice, tam, km 8,361



I-17 Lovčice, tam, km 8,371



I-17 Lovčice, tam, km 8,381



I-17 Lovčice, tam, km 8,392

Návrh konstrukce vozovky I/17 Lovčice - hranice kraje



I-17 Lovčice, tam, km 8,402



I-17 Lovčice, tam, km 8,412



I-17 Lovčice, tam, km 8,423



I-17 Lovčice, tam, km 8,433



I-17 Lovčice, tam, km 8,443



I-17 Lovčice, tam, km 8,453



I-17 Lovčice, tam, km 8,463



I-17 Lovčice, tam, km 8,474



I-17 Lovčice, tam, km 8,484



I-17 Lovčice, tam, km 8,494



I-17 Lovčice, tam, km 8,505



I-17 Lovčice, tam, km 8,515



I-17 Lovčice, tam, km 8,526



I-17 Lovčice, tam, km 8,536



I-17 Lovčice, tam, km 8,546



I-17 Lovčice, tam, km 8,556



I-17 Lovčice, tam, km 8,567



I-17 Lovčice, tam, km 8,577



I-17 Lovčice, tam, km 8,587



I-17 Lovčice, tam, km 8,597



I-17 Lovčice, tam, km 8,608



I-17 Lovčice, tam, km 8,618



I-17 Lovčice, tam, km 8,629



I-17 Lovčice, tam, km 8,639



I-17 Lovčice, tam, km 8,649



I-17 Lovčice, tam, km 8,660



I-17 Lovčice, tam, km 8,670



I-17 Lovčice, tam, km 8,681



I-17 Lovčice, tam, km 8,691



I-17 Lovčice, tam, km 8,701



I-17 Lovčice, tam, km 8,712



I-17 Lovčice, tam, km 8,722



I-17 Lovčice, tam, km 8,732



I-17 Lovčice, tam, km 8,742



I-17 Lovčice, tam, km 8,752



I-17 Lovčice, tam, km 8,763



I-17 Lovčice, tam, km 8,773



I-17 Lovčice, tam, km 8,783



I-17 Lovčice, tam, km 8,793



I-17 Lovčice, tam, km 8,804



I-17 Lovčice, tam, km 8,814



I-17 Lovčice, tam, km 8,824



I-17 Lovčice, tam, km 8,831



I-17 Lovčice, zpět, km 6,670



I-17 Lovčice, zpět, km 6,680



I-17 Lovčice, zpět, km 6,690



I-17 Lovčice, zpět, km 6,700



I-17 Lovčice, zpět, km 6,710



I-17 Lovčice, zpět, km 6,721



I-17 Lovčice, zpět, km 6,731



I-17 Lovčice, zpět, km 6,741



I-17 Lovčice, zpět, km 6,752



I-17 Lovčice, zpět, km 6,762



I-17 Lovčice, zpět, km 6,773



I-17 Lovčice, zpět, km 6,783



I-17 Lovčice, zpět, km 6,794



I-17 Lovčice, zpět, km 6,804



I-17 Lovčice, zpět, km 6,814



I-17 Lovčice, zpět, km 6,824



I-17 Lovčice, zpět, km 6,835



I-17 Lovčice, zpět, km 6,845



I-17 Lovčice, zpět, km 6,855



I-17 Lovčice, zpět, km 6,866



I-17 Lovčice, zpět, km 6,877



I-17 Lovčice, zpět, km 6,887



I-17 Lovčice, zpět, km 6,897



I-17 Lovčice, zpět, km 6,907

Návrh konstrukce vozovky I/17 Lovčice - hranice kraje



I-17 Lovčice, zpět, km 6,917



I-17 Lovčice, zpět, km 6,928



I-17 Lovčice, zpět, km 6,938



I-17 Lovčice, zpět, km 6,948



I-17 Lovčice, zpět, km 6,959



I-17 Lovčice, zpět, km 6,969



I-17 Lovčice, zpět, km 6,979



I-17 Lovčice, zpět, km 6,990



I-17 Lovčice, zpět, km 7,000




I-17 Lovčice, zpět, km 7,011



I-17 Lovčice, zpět, km 7,021



I-17 Lovčice, zpět, km 7,031



I-17 Lovčice, zpět, km 7,041



I-17 Lovčice, zpět, km 7,051



I-17 Lovčice, zpět, km 7,062



I-17 Lovčice, zpět, km 7,073



I-17 Lovčice, zpět, km 7,083



I-17 Lovčice, zpět, km 7,093



I-17 Lovčice, zpět, km 7,103



I-17 Lovčice, zpět, km 7,114



I-17 Lovčice, zpět, km 7,124



I-17 Lovčice, zpět, km 7,134



I-17 Lovčice, zpět, km 7,144



I-17 Lovčice, zpět, km 7,155



I-17 Lovčice, zpět, km 7,165



I-17 Lovčice, zpět, km 7,176



I-17 Lovčice, zpět, km 7,186



I-17 Lovčice, zpět, km 7,196



I-17 Lovčice, zpět, km 7,207



I-17 Lovčice, zpět, km 7,217



I-17 Lovčice, zpět, km 7,227



I-17 Lovčice, zpět, km 7,238




I-17 Lovčice, zpět, km 7,248



I-17 Lovčice, zpět, km 7,259



I-17 Lovčice, zpět, km 7,269



I-17 Lovčice, zpět, km 7,279



I-17 Lovčice, zpět, km 7,289



I-17 Lovčice, zpět, km 7,300



I-17 Lovčice, zpět, km 7,310



I-17 Lovčice, zpět, km 7,320

Návrh konstrukce vozovky I/17 Lovčice - hranice kraje



I-17 Lovčice, zpět, km 7,331



I-17 Lovčice, zpět, km 7,341



I-17 Lovčice, zpět, km 7,352



I-17 Lovčice, zpět, km 7,362



I-17 Lovčice, zpět, km 7,372



I-17 Lovčice, zpět, km 7,382



I-17 Lovčice, zpět, km 7,393



I-17 Lovčice, zpět, km 7,403

Návrh konstrukce vozovky I/17 Lovčice - hranice kraje



I-17 Lovčice, zpět, km 7,413



I-17 Lovčice, zpět, km 7,424



I-17 Lovčice, zpět, km 7,434



I-17 Lovčice, zpět, km 7,444



I-17 Lovčice, zpět, km 7,454



I-17 Lovčice, zpět, km 7,465



I-17 Lovčice, zpět, km 7,475



I-17 Lovčice, zpět, km 7,485



I-17 Lovčice, zpět, km 7,496



I-17 Lovčice, zpět, km 7,506



I-17 Lovčice, zpět, km 7,516




I-17 Lovčice, zpět, km 7,527



I-17 Lovčice, zpět, km 7,537



I-17 Lovčice, zpět, km 7,547



I-17 Lovčice, zpět, km 7,558



I-17 Lovčice, zpět, km 7,568



I-17 Lovčice, zpět, km 7,579



I-17 Lovčice, zpět, km 7,589



I-17 Lovčice, zpět, km 7,600



I-17 Lovčice, zpět, km 7,610



I-17 Lovčice, zpět, km 7,620



I-17 Lovčice, zpět, km 7,631



I-17 Lovčice, zpět, km 7,641



I-17 Lovčice, zpět, km 7,652



I-17 Lovčice, zpět, km 7,662



I-17 Lovčice, zpět, km 7,673



I-17 Lovčice, zpět, km 7,684



I-17 Lovčice, zpět, km 7,694



I-17 Lovčice, zpět, km 7,704



I-17 Lovčice, zpět, km 7,714



I-17 Lovčice, zpět, km 7,725



I-17 Lovčice, zpět, km 7,735



I-17 Lovčice, zpět, km 7,746



I-17 Lovčice, zpět, km 7,756



I-17 Lovčice, zpět, km 7,767



I-17 Lovčice, zpět, km 7,777



I-17 Lovčice, zpět, km 7,788



I-17 Lovčice, zpět, km 7,798



I-17 Lovčice, zpět, km 7,808



I-17 Lovčice, zpět, km 7,819



I-17 Lovčice, zpět, km 7,829



I-17 Lovčice, zpět, km 7,839



I-17 Lovčice, zpět, km 7,849



I-17 Lovčice, zpět, km 7,859



I-17 Lovčice, zpět, km 7,870



I-17 Lovčice, zpět, km 7,880



I-17 Lovčice, zpět, km 7,890



I-17 Lovčice, zpět, km 7,901



I-17 Lovčice, zpět, km 7,911



I-17 Lovčice, zpět, km 7,921



I-17 Lovčice, zpět, km 7,931



I-17 Lovčice, zpět, km 7,941



I-17 Lovčice, zpět, km 7,952



I-17 Lovčice, zpět, km 7,962



I-17 Lovčice, zpět, km 7,973



I-17 Lovčice, zpět, km 7,983



I-17 Lovčice, zpět, km 7,993



I-17 Lovčice, zpět, km 8,003



I-17 Lovčice, zpět, km 8,014



I-17 Lovčice, zpět, km 8,024



I-17 Lovčice, zpět, km 8,034



I-17 Lovčice, zpět, km 8,044



I-17 Lovčice, zpět, km 8,055



I-17 Lovčice, zpět, km 8,065



I-17 Lovčice, zpět, km 8,075



I-17 Lovčice, zpět, km 8,085



I-17 Lovčice, zpět, km 8,096



I-17 Lovčice, zpět, km 8,106



I-17 Lovčice, zpět, km 8,116



I-17 Lovčice, zpět, km 8,127



I-17 Lovčice, zpět, km 8,137



I-17 Lovčice, zpět, km 8,148



I-17 Lovčice, zpět, km 8,158



I-17 Lovčice, zpět, km 8,168



I-17 Lovčice, zpět, km 8,178



I-17 Lovčice, zpět, km 8,188



I-17 Lovčice, zpět, km 8,199



I-17 Lovčice, zpět, km 8,209



I-17 Lovčice, zpět, km 8,219



I-17 Lovčice, zpět, km 8,229

Návrh konstrukce vozovky I/17 Lovčice - hranice kraje



I-17 Lovčice, zpět, km 8,239



I-17 Lovčice, zpět, km 8,250



I-17 Lovčice, zpět, km 8,260



I-17 Lovčice, zpět, km 8,270



I-17 Lovčice, zpět, km 8,281



I-17 Lovčice, zpět, km 8,291



I-17 Lovčice, zpět, km 8,301



I-17 Lovčice, zpět, km 8,312



I-17 Lovčice, zpět, km 8,322



I-17 Lovčice, zpět, km 8,332



I-17 Lovčice, zpět, km 8,343



I-17 Lovčice, zpět, km 8,353



I-17 Lovčice, zpět, km 8,363



I-17 Lovčice, zpět, km 8,373



I-17 Lovčice, zpět, km 8,383



I-17 Lovčice, zpět, km 8,394



I-17 Lovčice, zpět, km 8,404



I-17 Lovčice, zpět, km 8,415



I-17 Lovčice, zpět, km 8,426



I-17 Lovčice, zpět, km 8,436



I-17 Lovčice, zpět, km 8,446



I-17 Lovčice, zpět, km 8,456



I-17 Lovčice, zpět, km 8,467



I-17 Lovčice, zpět, km 8,477



I-17 Lovčice, zpět, km 8,487



I-17 Lovčice, zpět, km 8,497



I-17 Lovčice, zpět, km 8,507



I-17 Lovčice, zpět, km 8,517




I-17 Lovčice, zpět, km 8,528



I-17 Lovčice, zpět, km 8,538



I-17 Lovčice, zpět, km 8,548



I-17 Lovčice, zpět, km 8,558

Návrh konstrukce vozovky I/17 Lovčice - hranice kraje




I-17 Lovčice, zpět, km 8,569



I-17 Lovčice, zpět, km 8,579



I-17 Lovčice, zpět, km 8,589



I-17 Lovčice, zpět, km 8,599



I-17 Lovčice, zpět, km 8,610



I-17 Lovčice, zpět, km 8,620



I-17 Lovčice, zpět, km 8,631



I-17 Lovčice, zpět, km 8,641



I-17 Lovčice, zpět, km 8,651



I-17 Lovčice, zpět, km 8,662



I-17 Lovčice, zpět, km 8,672



I-17 Lovčice, zpět, km 8,682



I-17 Lovčice, zpět, km 8,693



I-17 Lovčice, zpět, km 8,703



I-17 Lovčice, zpět, km 8,713



I-17 Lovčice, zpět, km 8,723



I-17 Lovčice, zpět, km 8,734



I-17 Lovčice, zpět, km 8,745



I-17 Lovčice, zpět, km 8,755



I-17 Lovčice, zpět, km 8,765



I-17 Lovčice, zpět, km 8,775



I-17 Lovčice, zpět, km 8,785



I-17 Lovčice, zpět, km 8,796



I-17 Lovčice, zpět, km 8,806

Návrh konstrukce vozovky I/17 Lovčice - hranice kraje



I-17 Lovčice, zpět, km 8,817



I-17 Lovčice, zpět, km 8,827

PŘÍLOHA C

VÝSLEDKY STATICKÝCH ZATĚŽOVACÍCH ZKOUŠEK

	PROTOKOL O ZKOUŠCE číslo : 2017000117-02	
Zkušební laboratoř s odbornou způsobilostí č. 210		
Typ zkoušky :	STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA DESKOU	
Název organizace :	ALGEO TEST s.r.o.	
Adresa organizace :	Ústecká 176/61, Praha 8, 184 00 Tel.: +420 602 671 072, +420 775 326 016	
Název akce :	I/17 Lovčice - hranice kraje	
Kód akce :	2017000	
Celkový počet stran protokolu :	3	
Odběratel :	PIS PECHAL, s.r.o.	
Adresa odběratele :	Lidická 42, 602 00 Brno	
Místo provedení zkoušek :	sonda č.1 a č.2	
Datum provedení zkoušek : (datum provedení jednotlivých zkoušek viz formuláře zkoušek)	28.11.2017	
Zkoušený předmět : (podrobnější údaje viz formuláře zkoušek)	konstrukční vrstva	
Použité zkušební postupy : <i>poznámka : použitý zkušební postup PP01 je v souladu s následujícími dokumenty</i> ČSN 72 1006 - příloha A,B,D Kontrola zhutnění zemin a sypanin (2015) související dokumenty : SŽDC S4 Železniční spodek (2008) ČSN 73 6190 Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek (1982)	PP01	
		
Nejistota měření :		
Za protokol odpovídá :	Mgr. Aleš Jírovec - zástupce vedoucího laboratoře	
Datum vydání protokolu :	2.12.2017	
Prohlášení : <i>Prohlašujeme, že výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušeného předmětu v příslušném místě a reprezentují jeho stav v době provádění zkoušky. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí tento protokol reprodukovat jinak, než celý.</i>		

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA DESKOU

ČSN 72 1006, příloha A

název akce :		I/17 Lovčice - hranice kraje		č. zkoušky :		Z-S1-KV	
kód akce :		2017000117		místo :		sonda č.t - km 7,010 - pravý jízdní pruh	
datum :		28.11.2017		podloží :		konstrukční vrstva	
materiál pod zat. deskou (vizuální popis) :				šlátek 0/150			
kontaktní napětí		čtení na indikátoru - hodnota deformace			zatlačení zatěžovací desky		
p (MPa)	poměrná (mm)	prevední koeficient	skutečná (mm)	průměr	Δ y (mm)		
0,000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
0,070	0,08	2,00	0,16	0,16	0,16		
0,140	0,14	2,00	0,28	0,28	0,28		
0,210	0,21	2,00	0,42	0,42	0,42		
0,280	0,31	2,00	0,62	0,62	0,62		
0,350	0,44	2,00	0,88	0,88	0,88		
0,420	0,59	2,00	1,18	1,18	1,18		
0,500	0,69	2,00	1,38	1,38	1,38		
0,250	0,65	2,00	1,30	1,30	1,30		
0,125	0,57	2,00	1,14	1,14	1,14		
0,000	0,40	2,00	0,80	0,80	0,80		
0,070	0,46	2,00	0,92	0,92	0,92		
0,140	0,52	2,00	1,04	1,04	1,04		
0,210	0,58	2,00	1,16	1,16	1,16		
0,280	0,63	2,00	1,26	1,26	1,26		
0,350	0,67	2,00	1,34	1,34	1,34		
0,420	0,73	2,00	1,46	1,46	1,46		

zkoušební zařízení :		souprava Strassentest (DIN 18 134) - měřicí souprava Z5, úchytkoměr U5	
počasí :		5°C, polojasno	
poznámky :			

Závislost napětí / deformace

kontaktní napětí p (MPa)

$y = -0,583x^2 + 1,796x + 0,800$
 $R^2 = 0,999$

$y = 2,620x^2 + 1,487x + 0,024$
 $R^2 = 0,993$

rovnice regresní křivky			
$y = a_2 \cdot p^2 + a_1 \cdot p + a_0$		$E_{def} = 1,5 \cdot r / (a_1 + a_2 \cdot p_{max})$	
zjišťovaná veličina		zatěžovací cyklus	
označení	rozměr	první	druhý
r	mm	150	150
p _{max}	MPa	0,500	0,420
a ₁	mm.MPa ⁻¹	1,487	1,796
a ₂	mm.MPa ⁻²	2,620	-0,583
E _{def}	MPa	80,4	145,1
E _{def,2} /E _{def,1}	-	1,80	

E_{def,2} = 145,1 (MPa)

E_{def,2} / E_{def,1} = 1,80

ALGEO TEST s.r.o. - zkušební laboratoř s odbornou způsobilostí č. 210

Ústecká 178/61, PSČ 184 00 Dolní Chabry Praha 8

Tel.: +420 775 326 016, 602 671 072

Email: info@algeo.cz

zkoušku provedl : A.Jirovec

protokol č. 2017000117-02

strana 2

PŘÍLOHA D

MĚŘENÍ ÚNOSNOSTI ZAŘÍZENÍM

FWD

Silnice č. I/17 Lovčice

Poloměr zat. desky: 150 mm

Referenční teplota: 20°C

Normováno na: 50 kN

Staničení [m]	Číslo podúseku	Zatížení [MPa]	Naměřené průhyby [μm]					Moduly pružnosti [MPa]				
			450	600	900	1200	1500	1800	2100	ACO [26 cm]	SDA [34 cm]	Podloží ZEM_GW
0	1	0,707	149	140	112	92	75	58	51	9888	184	103
25	1	0,707	183	166	132	106	84	68	52	9568	58	104
50	1	0,707	243	215	167	127	99	76	62	6433	37	93
75	1	0,707	204	176	137	104	83	71	57	5603	105	92
100	1	0,707	165	149	112	88	68	52	44	5918	124	115
125	1	0,707	127	112	89	73	60	49	41	8127	357	124
150	1	0,707	121	107	85	66	53	42	35	9321	211	145
175	1	0,707	161	136	100	75	57	44	35	4688	120	136
200	1	0,707	169	148	115	87	70	54	43	5521	139	112
225	1	0,707	118	108	87	70	57	45	36	8100	416	131
250	1	0,707	83	72	58	46	39	36	27	4866	1151	186
275	1	0,707	92	84	70	58	50	39	34	7951	1166	149
300	1	0,707	102	92	70	55	44	38	29	6998	423	165
325	1	0,707	111	91	75	61	50	39	33	8399	710	147
350	1	0,707	102	90	70	52	41	33	26	7306	298	181
375	1	0,707	79	70	56	43	35	29	22	8236	595	211
400	1	0,707	125	110	82	63	48	38	31	7300	164	160
425	1	0,707	91	81	63	51	40	32	26	7592	510	184
450	1	0,707	102	89	67	50	37	29	22	6387	231	201
475	1	0,707	111	94	69	50	37	30	22	5211	187	201
500	1	0,707	124	107	80	61	47	38	30	6613	179	162
525	1	0,707	139	119	87	65	49	39	30	6160	112	163
550	1	0,707	80	71	56	45	37	29	25	8408	782	199
575	1	0,707	152	126	92	68	54	41	34	4060	149	143
600	1	0,707	110	86	50	32	17	13	6	4191	72	511
625	1	0,707	98	73	57	36	24	17	8	5388	122	341
650	1	0,707	109	87	55	35	21	15	10	5032	80	409
675	1	0,707	86	72	50	36	23	18	10	8465	118	369
700	1	0,707	137	116	85	57	41	24	21	6813	53	260

Tabulka 1.1

Silnice č. I/17 Lovčice

Poloměr zat. desky: 150 mm

Referenční teplota: 20°C

Normováno na: 50 kN

Staničení [m]	Číslo podúseku	Zatížení [MPa]	Naměřené průhyby [μm]							Moduly pružnosti [MPa]				
			0	300	450	600	900	1200	1500	1800	2100	ACO [26 cm]	SDA [34 cm]	Podloží ZEM_GW
725	1	0,707	233	165	135	112	77	55	40	32	21	3686	128	190
750	1	0,707	205	164	142	123	94	70	54	36	29	7288	80	168
775	1	0,707	232	169	149	129	95	67	50	40	25	4949	107	158
800	1	0,707	289	219	185	153	97	67	45	31	24	3873	47	208
825	1	0,707	296	199	159	128	86	62	46	35	22	2430	118	166
850	1	0,707	210	170	142	124	89	65	48	39	30	6219	91	169
875	1	0,707	950	652	496	381	221	145	109	87	74	740	26	72
900	1	0,707	355	265	218	179	121	86	65	47	37	2749	64	127
925	1	0,707	238	191	168	147	111	83	62	49	40	6189	86	129
950	1	0,707	245	185	154	124	81	57	43	30	24	4132	77	202
975	1	0,707	187	151	133	115	83	61	46	35	30	7746	90	184
1000	1	0,707	186	149	135	122	88	66	56	41	33	8592	108	155
1025	1	0,707	149	119	106	94	68	53	42	35	29	9136	218	181
1050	1	0,707	146	120	106	97	77	61	49	39	33	10912	280	154
1075	1	0,707	319	250	218	185	130	91	68	49	45	4020	52	125
1100	1	0,707	225	183	166	147	112	86	65	51	38	7962	64	135
1125	1	0,707	223	179	154	138	102	74	56	39	34	6744	70	158
1150	1	0,707	192	152	139	122	97	74	58	46	36	8181	147	135
1175	1	0,707	202	165	151	130	99	72	56	43	37	8289	77	153
1200	1	0,707	229	181	162	141	107	80	60	46	37	6532	85	137
1225	1	0,707	207	173	155	139	107	80	61	46	36	9490	51	159
1250	2	0,707	398	313	263	212	143	93	64	46	39	2922	32	145
1275	2	0,707	331	261	235	205	150	109	81	64	50	4521	49	104
1300	2	0,707	306	259	234	207	160	119	91	69	55	6574	32	108
1325	2	0,707	289	232	196	167	122	86	66	54	38	4443	66	126
1350	2	0,707	398	308	239	187	110	73	50	36	24	2370	35	193
1375	2	0,707	483	309	247	200	130	89	65	49	38	1361	76	112
1400	2	0,707	306	245	208	174	118	81	58	38	35	4204	40	167
1425	2	0,707	302	246	211	179	128	89	68	55	44	4429	55	124

Tabulka 1.2

Silnice č. I/17 Lovčice

Poloměr zat. desky: 150 mm

Referenční teplota: 20°C

Normováno na: 50 kN

Staničení [m]	Číslo podúseku	Zatížení [MPa]	Naměřené průhyby [μm]					Moduly pružnosti [MPa]			
			0	300	450	600	900	1200	1500	1800	2100
1450	2	0,707	333	262	224	194	141	101	73	54	46
1475	2	0,707	345	287	255	224	169	123	91	65	49
1500	2	0,707	249	199	174	152	110	79	59	43	33
1525	2	0,707	237	197	179	156	122	91	68	52	42
1550	2	0,707	293	238	212	188	142	104	77	55	39
1575	2	0,707	249	196	170	153	116	89	67	49	37
1600	2	0,707	604	443	359	284	176	112	80	62	49
1625	2	0,707	377	282	237	193	130	84	60	45	42
1650	2	0,707	312	234	197	165	115	81	61	47	36
1675	2	0,707	286	224	194	167	122	87	66	51	43
1700	2	0,707	403	312	262	217	148	104	78	60	48
1725	2	0,707	506	383	323	272	193	142	102	78	70
1750	2	0,707	432	348	300	254	183	131	98	76	60
1775	2	0,707	296	248	222	195	152	119	92	72	58
1800	2	0,707	416	334	283	240	172	126	95	75	63
1825	2	0,707	585	427	349	288	194	144	106	83	72
1850	2	0,707	368	288	249	208	148	106	78	60	50
1875	2	0,707	321	235	193	164	114	82	63	51	43
1900	2	0,707	497	383	319	261	175	121	86	63	52
1925	2	0,707	327	265	226	193	140	100	71	52	44
1950	2	0,707	321	258	231	194	141	100	73	51	44
1975	2	0,707	308	259	230	202	155	114	83	61	47
2000	2	0,707	264	221	202	180	144	111	88	69	53
2025	2	0,707	297	256	234	211	164	127	99	77	66
2050	2	0,707	541	430	366	325	235	166	118	89	69
2075	2	0,707	318	269	240	212	162	128	97	77	59
2100	2	0,707	352	287	252	220	159	120	85	65	49
2125	2	0,707	258	217	197	178	141	109	85	66	53
2150	2	0,707	620	463	364	281	173	114	82	63	53

Tabulka 1.3

Silnice č. I/17 Lovčice

Poloměr zat. desky: 150 mm

Referenční teplota: 20°C

Normováno na: 50 kN

Staničení [m]	Číslo podúseku	Zatížení [MPa]	Naměřené průhyby [μm]						Moduly pružnosti [MPa]					
			0	300	450	600	900	1200	1500	1800	2100	ACO [26 cm]	SDA [34 cm]	Podloží ZEM_GW
Statistické zpracování:														
Průměr:	1	0,707	218	168	145	124	91	68	52	41	32	6568	218	175
Minimum:	1	0,707	118	89	79	70	50	32	17	13	6	740	26	72
Maximum:	1	0,707	950	652	496	381	221	145	109	87	74	10912	1166	511
Sm. odchylka:	1	0,000	117	81	62	49	30	22	18	14	13	2100	254	79
85% kvantil:	1	0,707	244	197	169	149	112	87	67	50	42	4152	64	125
50% kvantil:	1	0,707	202	162	138	120	87	65	50	39	32	6679	119	159
Průměr:	2	0,707	366	287	245	208	149	107	79	60	48	4282	48	115
Minimum:	2	0,707	237	196	170	152	110	73	50	36	24	1361	25	71
Maximum:	2	0,707	620	463	366	325	235	166	118	89	72	8211	110	193
Sm. odchylka:	2	0,000	102	70	53	41	27	21	15	13	11	1947	18	25
85% kvantil:	2	0,707	491	369	311	258	174	127	96	76	60	2266	32	91
50% kvantil:	2	0,707	327	262	234	200	144	106	78	60	48	4277	48	112

Tabulka 1.4

Silnice č. I/17 Lovčice

Návrhová úroveň porušení: D0

Délka návrhového období: 25

Intenzita dopravy: 1425 TNV/24hod

Celkový počet přejezdů: 7151725 TNV

Staničení [m]	Číslo podúseku	Zbytková životnost	Tloušťka zesílení	Klasifikační třída	Kritická vrstva	TNV lim	Relativní porušení	TNV po zes.	Rel. por. po zes.	Chyby			
										Průměr [%]	Eps1	Eps2	EpsZ
0	1	25,0	0	1	0	99999999	0,072	99999999	0,072	5,16E-05	4,22E-05	4,22E-05	-1,28E-04
25	1	25,0	0	1	0	99999999	0,072	99999999	0,072	6,03E-05	2,43E-05	2,43E-05	-1,04E-04
50	1	25,0	0	1	1	24649889	0,290	24649889	0,290	8,81E-05	2,48E-05	2,48E-05	-1,21E-04
75	1	25,0	0	1	1	27024302	0,265	27024302	0,265	8,65E-05	5,26E-05	5,26E-05	-1,69E-04
100	1	25,0	0	1	1	42228679	0,169	42228679	0,169	7,91E-05	4,52E-05	4,52E-05	-1,45E-04
125	1	25,0	0	1	0	99999999	0,072	99999999	0,072	5,13E-05	4,59E-05	4,59E-05	-1,28E-04
150	1	25,0	0	1	0	99999999	0,072	99999999	0,072	5,08E-05	3,52E-05	3,52E-05	-1,08E-04
175	1	25,0	0	1	1	18966022	0,377	18966022	0,377	9,29E-05	4,33E-05	4,33E-05	-1,41E-04
200	1	25,0	0	1	1	35452300	0,202	35452300	0,202	8,20E-05	4,99E-05	4,99E-05	-1,54E-04
225	1	25,0	0	1	0	99999999	0,072	99999999	0,072	4,92E-05	4,50E-05	4,50E-05	-1,23E-04
250	1	25,0	0	1	0	99999999	0,072	99999999	0,072	4,00E-05	3,97E-05	3,97E-05	-1,04E-04
275	1	25,0	0	1	0	99999999	0,072	99999999	0,072	3,37E-05	3,73E-05	3,73E-05	-9,87E-05
300	1	25,0	0	1	0	99999999	0,072	99999999	0,072	5,23E-05	4,19E-05	4,19E-05	-1,15E-04
325	1	25,0	0	1	0	99999999	0,072	99999999	0,072	4,05E-05	4,05E-05	4,05E-05	-1,08E-04
350	1	25,0	0	1	0	99999999	0,072	99999999	0,072	5,51E-05	3,68E-05	3,68E-05	-1,07E-04
375	1	25,0	0	1	0	99999999	0,072	99999999	0,072	4,18E-05	3,41E-05	3,41E-05	-9,22E-05
400	1	25,0	0	1	0	99999999	0,072	99999999	0,072	6,27E-05	3,39E-05	3,39E-05	-1,09E-04
425	1	25,0	0	1	0	99999999	0,072	99999999	0,072	4,67E-05	3,82E-05	3,82E-05	-1,04E-04
450	1	25,0	0	1	0	99999999	0,072	99999999	0,072	6,32E-05	3,38E-05	3,38E-05	-1,03E-04
475	1	25,0	0	1	1	51029939	0,140	51029939	0,140	7,62E-05	3,46E-05	3,46E-05	-1,09E-04
500	1	25,0	0	1	0	99999999	0,072	99999999	0,072	6,62E-05	3,65E-05	3,65E-05	-1,14E-04
525	1	25,0	0	1	1	53129688	0,135	53129688	0,135	7,56E-05	3,03E-05	3,03E-05	-1,08E-04
550	1	25,0	0	1	0	99999999	0,072	99999999	0,072	3,79E-05	3,45E-05	3,45E-05	-9,16E-05
575	1	25,0	0	1	1	14473227	0,494	14473227	0,494	9,80E-05	4,85E-05	4,85E-05	-1,50E-04
600	1	25,0	0	1	1	11312310	0,632	11312310	0,632	1,03E-04	6,65E-06	6,65E-06	-4,12E-05
625	1	25,0	0	1	1	45271505	0,158	45271505	0,158	7,80E-05	1,54E-05	1,54E-05	-6,39E-05
650	1	25,0	0	1	1	24494204	0,292	24494204	0,292	8,82E-05	8,83E-06	8,83E-06	-4,86E-05
675	1	25,0	0	1	0	99999999	0,072	99999999	0,072	5,53E-05	1,05E-05	1,05E-05	-4,84E-05
700	1	25,0	0	1	1	53587842	0,133	53587842	0,133	7,55E-05	8,71E-06	8,71E-06	-5,51E-05

Tabulka 1.5

Silnice č. I/17 Lovčice

Návrhová úroveň porušení: D0

Délka návrhového období: 25

Intenzita dopravy: 1425 TNV/24hod

Celkový počet přejezdů: 7151725 TNV

Staničení [m]	Číslo podúseku	Zbytková životnost	Tloušťka zesílení	Klasifikační třída	Kritická vrstva	TNV lim	Relativní porušení	TNV po zes.	Rel. por. po zes.	Eps1	Eps2	EpsZ	Průměr [%]	Průměr [um]
725	1	25,0	0	1	1	9808679	0,729	9808679	0,729	1,06E-04	3,65E-05	-1,23E-04	3,93	1,38
750	1	25,0	0	1	1	80856613	0,088	80856613	0,088	6,95E-05	2,14E-05	-8,91E-05	3,43	2,01
775	1	25,0	0	1	1	22316422	0,320	22316422	0,320	8,99E-05	3,44E-05	-1,20E-04	5,01	2,90
800	1	14,2	2	3	1	4771177	1,499	11395905	0,628	1,22E-04	1,52E-05	-8,37E-05	1,17	1,07
825	1	6,0	4	4	1	2023144	3,535	9129175	0,783	1,45E-04	4,90E-05	-1,58E-04	5,42	2,00
850	1	25,0	0	1	1	47588342	0,150	47588342	0,150	7,73E-05	2,55E-05	-9,89E-05	1,27	1,16
875	1	0,0	19	5	1	3985	1794,661	8952740	0,799	5,05E-04	9,33E-05	-3,65E-04	4,28	8,48
900	1	4,3	5	5	1	1456123	4,911	9650975	0,741	1,55E-04	4,42E-05	-1,65E-04	2,00	1,84
925	1	25,0	0	1	1	40137212	0,178	40137212	0,178	7,99E-05	3,27E-05	-1,21E-04	0,55	0,54
950	1	25,0	0	1	1	9245332	0,774	9245332	0,774	1,07E-04	2,34E-05	-9,80E-05	1,97	1,62
975	1	25,0	0	1	0	99999999	0,072	99999999	0,072	6,48E-05	2,03E-05	-8,34E-05	1,22	0,72
1000	1	25,0	0	1	0	99999999	0,072	99999999	0,072	5,91E-05	2,58E-05	-9,50E-05	2,37	1,85
1025	1	25,0	0	1	0	99999999	0,072	99999999	0,072	5,01E-05	3,02E-05	-9,41E-05	1,43	0,87
1050	1	25,0	0	1	0	99999999	0,072	99999999	0,072	4,29E-05	3,33E-05	-9,85E-05	1,21	0,80
1075	1	15,4	2	3	1	5190215	1,378	12080381	0,592	1,20E-04	3,12E-05	-1,33E-04	2,12	1,55
1100	1	25,0	0	1	1	92110647	0,078	92110647	0,078	6,77E-05	2,20E-05	-9,55E-05	1,38	1,11
1125	1	25,0	0	1	1	52854476	0,135	52854476	0,135	7,57E-05	2,16E-05	-9,34E-05	1,92	1,41
1150	1	25,0	0	1	0	99999999	0,072	99999999	0,072	5,96E-05	3,52E-05	-1,14E-04	1,85	1,48
1175	1	25,0	0	1	0	99999999	0,072	99999999	0,072	6,36E-05	2,13E-05	-8,94E-05	1,51	1,15
1200	1	25,0	0	1	1	50483012	0,142	50483012	0,142	7,64E-05	2,99E-05	-1,13E-04	1,18	1,06
1225	1	25,0	0	1	0	99999999	0,072	99999999	0,072	5,96E-05	1,31E-05	-7,13E-05	0,58	0,59
1250	2	3,2	6	5	1	1067357	6,700	10556108	0,677	1,65E-04	2,06E-05	-1,16E-04	2,59	3,14
1275	2	21,8	1	2	1	7348290	0,973	11410082	0,627	1,12E-04	3,41E-05	-1,43E-04	0,99	1,57
1300	2	25,0	0	1	1	26300337	0,272	26300337	0,272	8,70E-05	1,74E-05	-1,01E-04	0,50	0,56
1325	2	25,0	0	1	1	9076210	0,788	9076210	0,788	1,08E-04	3,44E-05	-1,34E-04	2,40	2,00
1350	2	1,6	8	5	1	535738	13,349	10582426	0,676	1,90E-04	1,76E-05	-1,01E-04	4,45	5,22
1375	2	0,4	12	5	1	142601	50,152	10423642	0,686	2,47E-04	7,77E-05	-2,51E-04	3,54	2,80
1400	2	16,5	1	3	1	5554519	1,288	8875117	0,806	1,19E-04	1,64E-05	-9,24E-05	3,15	2,33
1425	2	23,2	1	2	1	7796834	0,917	12126905	0,590	1,11E-04	3,09E-05	-1,30E-04	2,33	2,38

Tabulka 1.6

Silnice č. I/17 Lovčice

Návrhová úroveň porušení: D0

Délka návrhového období: 25

Intenzita dopravy: 1425 TNV/24hod

Celkový počet přejezdů: 7151725 TNV

Staničení [m]	Číslo podúseku	Zbytková životnost	Tloušťka zesílení	Klasifikační třída	Kritická vrstva	TNV lim	Relativní porušení	TNV po zes.	Rel. por. po zes.	Chyby			
										Eps1	Eps2	EpsZ	Průměr [μm]
1450	2	13,9	2	3	1	4668816	1,532	10932282	0,654	1,23E-04	3,52E-05	-1,45E-04	1,15
1475	2	25,0	0	1	1	10292272	0,695	10292272	0,695	1,05E-04	1,28E-05	-9,20E-05	1,09
1500	2	25,0	0	1	1	27839634	0,257	27839634	0,257	8,60E-05	1,90E-05	-9,18E-05	0,59
1525	2	25,0	0	1	1	81127908	0,088	81127908	0,088	6,94E-05	1,68E-05	-8,61E-05	0,69
1550	2	25,0	0	1	1	22535671	0,317	22535671	0,317	8,97E-05	1,25E-05	-8,26E-05	0,88
1575	2	25,0	0	1	1	32975360	0,217	32975360	0,217	8,32E-05	3,41E-05	-1,25E-04	0,90
1600	2	0,2	13	5	1	67735	105,584	8542361	0,837	2,87E-04	4,42E-05	-2,03E-04	1,83
1625	2	3,3	6	5	1	1101544	6,492	10435824	0,685	1,64E-04	3,40E-05	-1,46E-04	2,88
1650	2	10,5	2	3	1	3541600	2,019	8486175	0,843	1,30E-04	4,21E-05	-1,53E-04	4,31
1675	2	25,0	0	1	1	9966188	0,718	9966188	0,718	1,06E-04	3,87E-05	-1,43E-04	1,87
1700	2	3,1	6	5	1	1046576	6,833	9814970	0,729	1,66E-04	4,46E-05	-1,77E-04	0,64
1725	2	1,1	9	5	1	353464	20,233	8695446	0,822	2,06E-04	7,83E-05	-2,70E-04	1,14
1750	2	4,0	5	5	1	1337400	5,347	9197449	0,778	1,58E-04	4,33E-05	-1,84E-04	0,53
1775	2	25,0	0	1	1	25820295	0,277	25820295	0,277	8,73E-05	3,81E-05	-1,46E-04	2,19
1800	2	4,1	5	5	1	1390917	5,142	9270863	0,771	1,57E-04	5,64E-05	-2,08E-04	1,76
1825	2	0,3	13	5	1	107763	66,365	10749710	0,665	2,61E-04	9,90E-05	-3,24E-04	1,04
1850	2	6,9	4	4	1	2325171	3,076	11065592	0,646	1,41E-04	4,20E-05	-1,66E-04	0,66
1875	2	7,6	3	4	1	2571335	2,781	8455831	0,846	1,39E-04	6,19E-05	-1,93E-04	2,20
1900	2	1,0	9	5	1	323402	22,114	8780089	0,815	2,10E-04	4,14E-05	-1,86E-04	1,14
1925	2	16,9	1	3	1	5677478	1,260	9001477	0,795	1,18E-04	2,50E-05	-1,20E-04	0,73
1950	2	22,7	1	2	1	7656496	0,934	11894906	0,601	1,11E-04	1,96E-05	-1,06E-04	1,31
1975	2	25,0	0	1	1	20511873	0,349	20511873	0,349	9,14E-05	1,18E-05	-8,39E-05	1,43
2000	2	25,0	0	1	1	70955703	0,101	70955703	0,101	7,13E-05	2,69E-05	-1,15E-04	1,67
2025	2	25,0	0	1	1	44966243	0,159	44966243	0,159	7,81E-05	2,33E-05	-1,15E-04	0,50
2050	2	1,5	8	5	1	492503	14,521	9413057	0,760	1,93E-04	4,19E-05	-2,00E-04	1,19
2075	2	25,0	0	1	1	19061837	0,375	19061837	0,375	9,28E-05	3,17E-05	-1,37E-04	1,46
2100	2	17,8	1	3	1	5982028	1,196	9399601	0,761	1,17E-04	2,41E-05	-1,24E-04	2,34
2125	2	25,0	0	1	1	82185340	0,087	82185340	0,087	6,93E-05	2,39E-05	-1,07E-04	1,25
2150	2	0,2	14	5	1	52904	135,183	9678871	0,739	3,01E-04	4,85E-05	-2,16E-04	1,01
													0,97
													4,37


Tabulka 1.7

Silnice č. I/17 Lovčice


Návrhová úroveň porušení: D0
 Délka návrhového období: 25
 Intenzita dopravy: 1425 TNV/24hod
 Celkový počet přejezdů: 7151725 TNV

Staničení [m]	Číslo podúseku	Zbytková životnost	Tloušťka zesílení	Klasifikač ní třída	Kritická vrstva	TNV lim	Relativní porušení	TNV po zes.	Rel. por. po zes.	Eps1	Eps2	EpsZ	Chyby	
													Průměr [%]	Průměr [um]
Statistické zpracování:														
Průměr:	1	23,3	1	1	1	64409305	36,272	65164596	0,223	8,16E-05	3,28E-05	-1,12E-04	2,41	1,40
Minimum:	1	0,0	0	1	0	3985	0,072	8952740	0,072	3,37E-05	6,65E-06	-3,65E-04	0,55	0,42
Maximum:	1	25,0	19	5	1	99999999	1794,661	99999999	0,799	5,05E-04	9,33E-05	-4,12E-05	12,56	8,48
Sm. odchylka:	1	5,4	3	1	0	38359038	251,200	37189787	0,232	6,59E-05	1,44E-05	4,57E-05	2,10	1,15
85% kvantil:	1	25,0	0	1	1	12418631	0,584	12917877	0,558	1,01E-04	4,47E-05	-1,38E-04	3,40	1,85
50% kvantil:	1	25,0	0	1	1	86483630	0,083	86483630	0,083	6,86E-05	3,40E-05	-1,07E-04	1,80	1,13
Průměr:	2	14,4	4	3	1	14723171	12,938	19227126	0,581	1,39E-04	3,57E-05	-1,49E-04	1,64	1,90
Minimum:	2	0,2	0	1	1	52904	0,087	8455831	0,087	6,93E-05	1,18E-05	-3,24E-04	0,50	0,53
Maximum:	2	25,0	14	5	1	82185340	135,183	82185340	0,846	3,01E-04	9,90E-05	-8,26E-05	4,45	7,25
Sm. odchylka:	2	10,4	4	2	0	21747502	29,251	19311616	0,245	6,05E-05	1,92E-05	5,49E-05	1,07	1,35
85% kvantil:	2	1,2	9	5	1	409080	17,948	8925661	0,801	2,01E-04	4,70E-05	-2,02E-04	2,86	2,68
50% kvantil:	2	16,9	1	3	1	5677478	1,260	10556108	0,677	1,18E-04	3,41E-05	-1,37E-04	1,29	1,67

Tabulka 1.8



Graf 1



Graf 2

PŘÍLOHA E

ROZBORY ASFALTOVÝCH VRSTEV


ROZBORY NESTMELENÝCH

VRSTEV

Tab. 1.E Tloušťky asfaltem stmelených konstrukčních vrstev

Vývrt č.	Staničení (km)	Typ a tloušťka vrstvy (mm)							
		Nátěr	Obrusná vrstva	Ložná vrstva	podkladní vrstva 1	podkladní vrstva 2	podkladní vrstva 3	makadam	celkem
V1	6,870		49	60	25	38	45	38	255
V2	7,120	6	35	57					92
V3	7,470		54	65	42				161
V4	7,870		52	65	38	130			285
V5	8,270		55	76	20	46	75		272
V6	8,570		44	63	24	45			176

Obr. 1.E Tloušťky asfaltem stmelených konstrukčních vrstev



Tab. 2.E Smykové spojení asfaltem stmelených vrstev v kN (mm)

Vývrt č.		V1	V2	V3	V4	V5	V6
Obrus / Ložná	kN	10,20	9,72	13,48	14,42	15,46	15,36
	mm	2,5	3,3	3,2	4,0	3,4	4,2
Ložná / Podkladní 1	kN	13,67		9,42	11,27	15,03	12,29
	mm	2,9		4,9	4,1	3,3	3,2
Podkladní 1 / Podkladní 2	kN	10,81			15,84	15,82	9,94
	mm	6,9			4,3	3,7	4,2
Podkladní 2 / Podkladní 3 (MAK)	kN	18,53				10,06	
	mm	6,1				4,2	

Tab. 3.E Volumetrické vlastnosti obrusné vrstvy

Vývrt č.	V5
Objemová hmotnost vývrtu (kg.m^{-3})	2556,6
Objemová hmotnost MT (kg.m^{-3})	2605,8
Maximální objemová hmotnost (kg.m^{-3})	2676,5
Mezerovitost asfaltové vrstvy (%)	4,5%
Mezerovitost asfaltové směsi (MT) (%)	2,6%
Míra zhutnění (%)	98,1%

Tab. 4.E Volumetrické vlastnosti ložné vrstvy

Vývrt č.	V2	V4
Objemová hmotnost vývrtu (kg.m^{-3})	2347,5	2313,3
Objemová hmotnost MT (kg.m^{-3})	2442,1	2466,6
Maximální objemová hmotnost (kg.m^{-3})	2594,5	2631,8
Mezerovitost asfaltové vrstvy (%)	9,5%	12,1%
Mezerovitost asfaltové směsi (MT) (%)	5,8%	6,3%
Míra zhutnění (%)	96,1%	93,8%

Tab. 5.E Volumetrické vlastnosti podkladní vrstvy

Vývrt č.	V1
Objemová hmotnost vývrtu (kg.m^{-3})	2253,44
Objemová hmotnost MT (kg.m^{-3})	2261,54
Maximální objemová hmotnost (kg.m^{-3})	2341,4
Mezerovitost asfaltové vrstvy (%)	3,8%
Mezerovitost asfaltové směsi (MT) (%)	3,4%
Míra zhutnění (%)	99,6%

Tab. 6.E Složení asfaltové směsi (obrusná vrstva)

Vývrt č.	V5	ČSN EN 13108-1
Síto v mm		
22	100,0	
16	100,0	100 - 100
11	99,7	90 - 100
8	86,7	70 - 90
5,6	58,8	
4	43,7	42 - 68
2	32,0	24 - 49
1	23,9	
0,5	17,4	
0,25	11,4	
0,125	7,5	4 - 14
0,063	5,3	3 - 11
Obsah asfaltového pojiva (% hm.)	4,77	
Zatřídění směsi	ACO 11+	

Tab. 7.E Složení asfaltové směsi (ložná vrstva)

Vývrt č.	V2	ČSN EN 13108-1	V4	ČSN EN 13108-1
Síto v mm				
22	100,0		100,0	
16	98,8	90 - 100	99,0	90 - 100
11	86,5		83,8	
8	71,7	52 - 80	68,6	52 - 80
5,6	54,1		52,4	
4	42,2	31 - 61	42,9	31 - 61
2	30,7	20 - 45	29,2	20 - 45
1	21,8		20,1	
0,5	15,8		15,2	
0,25	12,3		12,2	
0,125	9,6	4 - 16	9,5	4 - 16
0,063	7,8	3 - 10	7,8	3 - 10
Obsah asfaltového pojiva (% hm.)	4,27		4	
Zatřídění směsi	ACL 16+		ACL 16+	

Tab. 8.E Složení asfaltové směsi (podkladní vrstva)

Vývrt č.	V6	ČSN 73 6121
Síto v mm		
22	100,0	
16	100,0	100 - 100
11	100,0	90 - 100
8	100,0	80 - 100
5,6	99,1	
4	93,9	61 - 100
2	85,0	46 - 96
1	74,8	31 - 88
0,5	60,2	18 - 78
0,25	27,1	10 - 59
0,125	15,1	7 - 34
0,063	12,5	5 - 18
Obsah asfaltového pojiva (% hm.)	6,11	
Zatřídění směsi	OKJ	

ALGEO TEST	PROTOKOL O LABORATORNÍCH ZKOUŠKÁCH číslo : 2017000117-01
Zkušební laboratoř s odbornou způsobilostí č. 210	
Název organizace : Adresa organizace :	ALGEO TEST s.r.o. - Zkušební laboratoř Ústecká 176/61, Praha 8, 184 00 Tel.: +420 602 671 072, +420 775 326 016
Název akce : Kód akce : Celkový počet stran protokolu :	I/17 Lovčice 2017000117 3
Odběratel : Adresa odběratele :	PIS PECHAL, s.r.o. Lidická 42, 602 00 Brno
Odběr vzorků in situ zajistil : Místo odběru: Datum odběru vzorků in situ : Datum zahájení zkoušek : Laboratorní čísla :	A.Vokál konstrukční vrstva - sonda č.1 - km 7,000 28.11.2017 29.11.2017 17-0461, 17-0462
Použité zkušební postupy : poznámka : použité zkušební postupy jsou v souladu s následujícími dokumenty: ČSN EN ISO 17892-1:2005, opr.1:2005 Stanovení vlhkosti zemín ČSN EN 1097-5:2008 Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 5: Stanovení vlhkosti sušením v sušárně (2008) ČSN CEN ISO TS 17892-12 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemín - Část 12: Stanovení konzistenčních mezí ČSN CEN ISO TS 17892-12 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemín - Část 4: Stanovení zrnitosti zemín ČSN EN 933-1 Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1: Stanovení zrnitosti - Síťový rozbor	
Související normy a dokumenty: ČSN EN ISO 14688-2 Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zařizování zemín - Část 2: Zásady pro zařizování ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací	
Nejistota měření :	
Za protokol odpovídá :	Mgr. Aleš Jírovec - zástupce vedoucího laboratoře
Datum vydání protokolu :	1.12.2017
Prohlášení : Prohlašujeme, že výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušeného předmětu v příslušném místě a reprezentují jeho stav v době provádění zkoušky. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí tento protokol reprodukovat jinak, než celý.	



Stanovení zrnitosti kameniva


ČSN EN 933-1

název akce:	I/17 Lovčice	označení vzorku :	ZR-S1
kód akce:	2017000117	laboratorní číslo :	17-0461
datum odběru in situ:	28.11.2017	místo odběru:	sonda č.1 - km 7,000 - konstrukční vrstva
dodání do laboratoře:	28.11.2017	popis vzorku:	štěrk Ø150
zahájení zkoušky:	29.11.2017	(vizuální)	
použitá metoda analýzy:		praní a prosévání	

zkušební zařízení: sada kontrolních sít s ISO 565 a ISO 3310

Poznámka:

Hmotnost zkušební navážky		propady na jednotlivých sítích (%):				
M ₁ (g)	9436,0	125	63	32	16	8
Navážka zachycené na síti 0,063 mm		56,9	38,5	30,7	20,0	12,9
M ₂ (g)	9337,0	4	2	1	0,5	0,25
		8,0	5,0	3,2	2,2	1,6
Procento jemných částic		0,125	0,063	podsítné		
f (%)	1,07%	1,2	1,0	1,0		



ALGEO TEST s.r.o. - zkušební laboratoř s odbornou způsobilostí č.210
 Ústecká 176/61, PSČ 184 00 Dolní Chabry Praha 8
 Tel.: +420 775 326 016, 602 671 072
 Email: info@algeo.cz

zkoušku provedl : Vokálová M.

protokol č.: 2017000117-01

strana 2


Stanovení zrnitosti kameniva ČSN EN 933-1

název akce:	I/17 Lovčice	označení vzorku :	ZR-S2
kód akce:	2017000117	laboratorní číslo :	17-0462
datum odběru in situ:	28.11.2017	místo odběru:	sonda č.2 - km 8,000 - konstrukční vrstva
dodání do laboratoře:	28.11.2017	popis vzorku:	štěrk 0/63
zahájení zkoušky:	29.11.2017	(vizuální)	
použitá metoda analýzy:	praní a prosévání		

zkušební zařízení: sada kontrolních sít s ISO 565 a ISO 3310

Poznámka:

Hmotnost zkušební navážky		propady na jednotlivých sítích (%):				
M ₁ (g)	9300,6	125	63	32	16	8
Navážka zachycené na síti 0,063 mm		100,0	89,0	68,4	41,4	31,6
M ₂ (g)	8537,2	4	2	1	0,5	0,25
		25,1	21,1	17,7	14,9	12,4
Procento jemných částic		0.125	0.063	podsítné		
f (%)	8,26%	10,0	8,2	8,2		



ALGEO TEST s.r.o. - zkušební laboratoř s odbornou způsobilostí č.210
Ústecká 176/61, PSČ 184 00 Dolní Chabry Praha 8
Tel.: +420 775 326 016 , 602 671 072
Email: info@algeo.cz

zkoušku provedl : Vokálková M.


protokol č.: 2017000117-01

strana 2

PŘÍLOHA F

SCHÉMA KOPANÝCH SOND

Obr. 1.F Schéma kopané sondy č.1; km 7,010 PS

ALGEO		POPIS KOPANÉ SONDY (Diagnostika vozovek dle TP 87)																					
Název akce:	I/17 Lovčice - hranice kraje																						
Označení sondy:	sonda č. 1	Staničení:	km 7,010 BP																				
Situační náčrtek:	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">směr: VRDY</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">  </div> <div style="margin-left: 10px;">směr: Podhořany</div> </div>																						
Popis sondy:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>vrstva:</th> <th>materiál:</th> <th>$E_{def,2}$ [MPa]</th> <th>$E_{def,2}/E_{def,1}$ [MPa]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13</td> <td>asfalt</td> <td>13</td> <td></td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>asfalt</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>šterk 0/150</td> <td>39</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ŠTĚT</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	vrstva:	materiál:	$E_{def,2}$ [MPa]	$E_{def,2}/E_{def,1}$ [MPa]	13	asfalt	13		23	asfalt	10			šterk 0/150	39			ŠTĚT				
vrstva:	materiál:	$E_{def,2}$ [MPa]	$E_{def,2}/E_{def,1}$ [MPa]																				
13	asfalt	13																					
23	asfalt	10																					
	šterk 0/150	39																					
	ŠTĚT																						
Celková hloubka: [cm]	62																						
Poznámky:																							
Datum:	28.11.2017																						
Zaznamenal:	JÍROVEC																						

Obr. 2.F Schéma kopané sondy č.2; km 8,000 LS

ALGEO TEST		POPIS KOPANÉ SONDY (Diagnostika vozovek dle TP 87)																	
Název akce:	I/17 Lovčice - hranice kraje																		
Označení sondy:	Sonda č. 2	Staničení:	km 8,000 LP																
Situační náčrtek:	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">směr: VRDY</div> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="margin-left: 10px;">směr: Podhořany</div> </div>																		
Popis sondy:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>vrstva:</th> <th>materiál:</th> <th>$E_{def,2}$ [MPa]</th> <th>$E_{def,2}/E_{def,1}$ [MPa]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18</td> <td>asfalt</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>34</td> <td>SD 0/63</td> <td>16</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>želez</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	vrstva:	materiál:	$E_{def,2}$ [MPa]	$E_{def,2}/E_{def,1}$ [MPa]	18	asfalt	18		34	SD 0/63	16			želez				
vrstva:	materiál:	$E_{def,2}$ [MPa]	$E_{def,2}/E_{def,1}$ [MPa]																
18	asfalt	18																	
34	SD 0/63	16																	
	želez																		
Celková hloubka: [cm]	34																		
Poznámky:																			
Datum:	28.11.2017																		
Zaznamenal:	JÍROVEC																		

PŘÍLOHA G

FOTODOKUMENTACE KOPANÝCH SOND

Obr.1.G Sonda č.1 - celková hloubka sondy



Obr.2.G Sonda č.1 - materiál konstrukční vrstvy



Obr. 3.G Sonda č.1 – měření konstrukční vrstvy



Obr. 4.G Sonda č.1 – štět v úrovni zemní pláň



Obr.5.G Sonda č.2 - celková hloubka sondy



Obr.6.G Sonda č.2 - materiál konstrukční vrstvy



Obr. 7.G Sonda č.1 – měření konstrukční vrstvy



Obr. 8.G Sonda č.1 – štět v úrovni zemní pláně

