


dubový masiv

ocelový plech tl. 10 mm
povrchová úprava stejná
jako u zábradlí,
kotvení pod dlažbu



základová patka 300x430x700
beton C20/25

Aktualizace studie obnovy Stromovky - kompoziční celky Park u Výstaviště a severní svahy

I. etapa - obnova cest za Šlechtovou restaurací

VEDOUCÍ PROJEKTU: Ing. Jana Kohlová	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Marek Lukács	VYPRACOVAL: Ing. Marek Lukács		
MÍSTO: Praha 7	KATASTR: Bubeneč	FORMÁT:	1xA4	
OBJEDNATEL: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1		DATUM:	červen 2019	
ZPRACOVAL: Ing. Jana Kohlová, Vrbová 960, 251 68 Kamenice		STUPEŇ:	DSP	
VÝKRES č. D.1.1.1.2.4. LAVICE		MĚŘÍTKO:	1:20	