


TABULKA PŘÍLOH:

- A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
- B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- C. SITUAČNÍ VÝKRESY
 - C.1. PŘEHLEDNÁ SITUACE
 - C.2. KATASTRÁLNÍ SITUACE
 - C.3. KOORDINAČNÍ SITUACE
- D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
 - D.1. STAVEBNÍ ČÁST
 - D.1.1. OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
 - D.1.1.1. SO 101 KOMUNIKACE
 - D.1.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 101
 - D.1.1.1.2. VÝKRESOVÁ ČÁST
 - D.1.1.1.2.1. SITUACE
 - D.1.1.1.2.2. PODÉLNÉ PROFILY
 - D.1.1.1.2.2.1. PŘEHLEDNÝ PODÉLNÝ PROFIL: TRASA-I1
 - D.1.1.1.2.2.2. PŘEHLEDNÝ PODÉLNÝ PROFIL: TRASA-I2
 - D.1.1.1.2.2.3. PŘEHLEDNÝ PODÉLNÝ PROFIL: TRASA-I3
 - D.1.1.1.2.2.4. PŘEHLEDNÝ PODÉLNÝ PROFIL: TRASA-I4
 - D.1.1.1.2.2.5. PŘEHLEDNÝ PODÉLNÝ PROFIL: TRASA-I5
 - D.1.1.1.2.3. VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY A POHLEDY
 - D.1.1.1.2.4. LAVICE
 - D.1.1.1.2.5. ROZVINUTÉ POHLEDY NA ZÁBRADLÍ
 - D.1.1.1.2.6. CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY
 - D.1.1.1.2.7. VYTYČOVACÍ VÝKRES
 - D.1.2. NEOBSAZENO – MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI
 - D.1.3. NEOBSAZENO – VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY – ODVODNĚNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE
 - D.1.4. NEOBSAZENO – OBJEKTY OSVĚTLENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE
 - D.1.5. NEOBSAZENO – OBJEKTY PODZEMNÍCH STAVEB
 - D.1.6. NEOBSAZENO – OBJEKTY ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A TELEMATIKU
 - D.1.7. NEOBSAZENO – OBJEKTY DRAH
 - D.1.8. NEOBSAZENO – OBJEKTY POZEMNÍCH STAVEB
 - D.1.9. NEOBSAZENO – OSTATNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY
 - D.1.10. NEOBSAZENO – POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
 - D.2. NEOBSAZENO – TECHNOLOGICKÁ ČÁST
- E. DOKLADY
- F. ROZPOČET
- G. ZÁBOROVÝ ELABORÁT

 <div>Aktualizace studie obnovy Stromovky - kompoziční celky Park u Výstaviště a severní svahy I. etapa - obnova cest za Šlechtovou restaurací</div>				
VEDOUCÍ PROJEKTU: Ing. Jana Kohlová	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Marek Lukács	VYPRACOVAL: Ing. Marek Lukács		
MÍSTO: Praha 7	KATASTR: Bubeneč	FORMÁT:		
OBJEDNATEL: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1		DATUM:	červen 2019	
ZPRACOVAL: Ing. Jana Kohlová, Vrbová 960, 251 68 Kamenice		STUPEŇ:	DSP	
VÝKRES č.		MĚŘÍTKO:		