



POHLED OD ZADĚ ŽEBRO 105




DLEMOVÁNÍ ŘEZU



UKONČIT DLE POLOHY VÝZTUH


PŮVODNÍ STĚNA NÁDRŽE

PLOCHA OCEL 140x8



DETAIL A (ŘEZ A-A)

M 1:5




POZNÁMKY

DÉLKU A ZAKONČENÍ LEMOVACÍHO PLOCHÁČE, ZMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI
(není dokumentace z níž je možno určit návaznost plocháče a žebra)

**NÁDRŽ PO CELÉM OBVODU ODŘÍZNUTA 550 mm POD PALUBOU a
OLEMOVÁNA PLOCHÁČEM 140 X 8 mm PO CELÉM OBVODU**

STĚNY ODRÍZNUTY U DNA NÁDRŽE A ZAČISTĚNY (dno tvoří lem stojin žeber)

vypracoval	Ing.Miroslav Teršl		Ing.Miroslav Teršl	
investor	KÚ Ústí n.Labem		Červený vrch 261/6	
Místo stavby	Děčín Rozbělesy		Děčín IV	
Název stavby	Dílenská loď DL 2		datum zpracování	11/2019
DEMONTÁŽ DL 2-5.90.1_a NÁDRŽE PITNÉ VODY			formát	A3
Název			měřítko	1:100