

KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY  
km 45,974 - 47,100  
M 1 : 1000

- LEGENDA:**
- PLOCHY**

  - FRÉZOVANÁ VOZOVKA
  - PLOCHA ZPEVNĚNÁ RECYKLÁTEM
  - CHODNÍKY - ŽIVIČNÝ KRYT
- STÁVAJÍCÍ IS**

  - VODOVOD
  - KANALIZAČNÍ STOKA
  - PODZEMNÍ VEDENÍ VN
  - PODZEMNÍ VEDENÍ NN
  - NADZEMNÍ VEDENÍ VVN
  - NADZEMNÍ VEDENÍ VN
  - PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ
  - NADZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ
  - PLYNOVOD - VTL
  - PLYNOVOD - STL
  - PLYNOVOD - NTL

SOURADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

**A.2 KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY**

**Objednatel:**




**Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4  
**RSD ČR SPRÁVA Liberec**  
Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

**Zhotovitel PDPS:**



**Valbek, spol. s r.o.**  
Vaňurova 505/17  
460 02 Liberec 3

 <b>valbek</b>	Vypracoval	A.LANDOVÁ		Zak. číslo	15-LI34-025	
	Zodp. projektant	A.LANDOVÁ		Datum	06/2016	
	Tech. kontrola	ING.M.HANŽL		Stupeň	PDPS	
	Akce	SILNICE I/14 HORNÍ SYTOVÁ - HRABAČOV			Počet formátů	7xA4
					Měřítko	1:1000
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3	Příloha	KOORDINAČNÍ SITUACE km 45,974 - 47,100			Č. přílohy	Paré
<b>1.</b>						

**SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ :**

- SO 101 KOMUNIKACE
- SO 134 CHODNÍKY
- SO 181 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ
- SO 190 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ