

LEGENDA PORUCH

1, SVISLÁ TRHLINA
2, ŠIKMÁ TRHLINA
3, VODOROVNÁ TRHLINA
4, TRHLINA VE STROPNÍ KONSTRUKCI
5, TRHLINA NADPRAŽÍ/PŘEKLADU
6, TRHLINA V ŘÍMSE
7, VYDUTÁ DLAŽBA
8, TRHLINY VE STROPNÍ KONSTRUKCI VLIVEM PŘETÍŽENÍ

GRAFICKÁ LEGENDA NAVRHOVANÉ SANACE

- STEHOVÁNÍ ZDIVA VČETNĚ INJEKTÁŽE
- INJEKTÁŽ
- PŘEZDĚNÍ NENOSNÉ PŘÍČKY
- ZESÍLENÍ PODPOR, STEHOVÁNÍ KLENEB VČETNĚ INJEKTÁŽE

LEGENDA VÝKAZU VÝMĚR

V, ODHADOVANÁ DÉLKA VÝZTUŽE PRO SEŠITÍ TRHLINY
PKP, POMOCNÉ KOTVÍCÍ PRVKY- OCELOVÉ SKOBY O CELKOVÉ DÉLCE 150 MM (VČETNĚ HAČKOVÉHO ZAKONČENÍ)

VÝKAZ VÝMĚR VÝZTUŽE

JEDNÁ SE O ORIENTAČNÍ HODNOTU STANOVENOU NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÝCH VIDITELNÝCH DÉLEK TRHLIN PŘI VIZUÁLNÍ PROHLÍDCE OBJEKTU DNE 19.1.2019.
ODHADOVANÉ VÝZTUŽE PRO 1. PODZEMNÍ PODLAŽÍ JE 275 M.
VE STROPNÍCH KONSTRUKCÍCH,PŘEKLADECH- NADPRAŽÍCH JE NUTNÉ POUŽÍT POMOCNÝCH KOTEVNÍCH PRVKŮ-SKOB V ODHADOVANÉM POČTU 515 KS.

list č. 1

půdorysné schéma vad a poruch s návrhem sanace - 1. podzemní podlaží

MARPO s.r.o.