

<b>VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 22. 12. 2017</b>
--

**ZADAVATEL:**                    **Základní umělecká škola Velešín**  
Sídlem:                         U Hřiště 527, 382 32 Velešín  
Jednající:                    Mgr. Valerie Vacková – ředitelka  
IČO:                            60084359

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**  
**„Přístavba a stavební úpravy ZUŠ Velešín“**

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující informace k zadávací dokumentaci (tj. vysvětlení dle § 98 zákona, příp. změnu či doplnění dle § 99 zákona) vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (ze dne 20. 12. 2017):**

Prosíme o prověření počtu zárubní ve VV. Celkový počet vnitřních dveří je 76ks. Ocel. zárubní je ve VV 24 ks a obložek je ve VV 43ks, celkem tedy 67ks.

**Informace č. 1:**

Dle výpisu truhlářských a zámečnických výrobků a VV:  
Celkem vnitřních dveří je 75ks otevíravých a 1ks šoupacích dveří, u kterých je jako u jediné specifikováno, že součástí dodávky je i obložková zárubeň.  
Ocelových zárubní je celkem 24ks, obložkových je celkem 43 ks, ale u osmi z nich měla být zárubeň osazena z obou stran dveřním křídlem. Právě tyto „dvojitě dveře“ + jedny výše uvedené šoupací dveře dělají domnělý rozdíl. Vše tedy bylo původně uvedeno správně. Pozor však na změnu vyplývající z informace resp. dotazu č.3 (viz níže).

**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (ze dne 20. 12. 2017):**

Dále je zřejmě zdabovaná položka č.188 a 190. Všechny ocelové zárubně jsou zahrnuty v pol.č.189.

**Informace č. 2:**

Položku 189 lze vypustit. Účastníci tedy položku č. 189 nebudou oceňovat.

**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (ze dne 20. 12. 2017):**

U položek zárubní T30,T31,T32,T33 - oboustranné zárubně - není možné vyrobit oboustrannou zárubeň s EW30 odolností. Pokud by se vyrobila zárubeň bez EW30 odolnosti a dodaly se do ní EW30 dveře - nemůžeme doložit na výrobek certifikát ani doklad o montáži.

**Informace č. 3:**

Zárubně T30, T31, T32 a T33, kde měly být osazeny dveřní křídla z obou stran, budou nahrazeny dvěma obložkovými zárubněmi (např. na tloušťku zdiva 150mm), každá zárubeň s osazením křídla pouze z jedné strany. Namísto jedné zárubně na tl. zdiva 430mm budou tedy dvě zárubně o menší tloušťce.