



06706-11-TSB

**InfoTel, spol. s r.o.**  
Ing. Srncová  
Novolíšeňská 18  
628 00 Brno

VAŠE ZNAČKA:

NAŠE ZNAČKA: 5800-st-530/11

VYŘIZUJE: Štibrová

TEL./FAX: 545 424 033

EMAIL: stibrova@tsb.cz

DATUM: 9.5.2011

Věc – Subj.: **Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení**

**Název akce : Brno, VUT – FAVU - Optická trasa**

**Fáze I. Antonínská – FAVU**

**Fáze II. Poděbradova – FAVU**

**Fáze III. Masarykova universita - FAVU**

Vážená paní,

při realizaci shora uvedené akce dojde k dotčení našeho zařízení. S akcí souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

- ze situace projektové dokumentace je patrné, že je trasa pokládaného vedení v některých úsecích umístěna do těsné blízkosti stávajícího kabelového vedení veřejného osvětlení ( dále v textu VO ). Protože jsou tyto kabely sdělovací , požadujeme dodržení prostorové normy, to znamená 0,3 m od kabelů VO, které jsou silové . V případě , že nebude možno dodržet prostorovou normu , přizvete zástupce TSB,a.s. k projednání ochrany kabelů oddělením.
- v případě, že povede trasa Vámi pokládaných kabelů kolem základů stožárů VO, nesmí být základy v žádném případě narušeny ( kabely musí základ obejít ) . Vaše vedení uložte mimo půdorys základů do vzdálenosti min. 30cm od hrany základu stožáru, kolem základu v délce 1,5 m na každou stranu stožáru do chráničky, a to i v případě pokládky HDPE trubek. Toto opatření je nutné z důvodu výměny stožárových základů a stožárů VO
- před započatím výkopových prací bude vytyčena trasa VO,objednávku na vytyčovací práce je třeba zaslat alespoň 14 dní předem na adresu našeho pracovníka p. Šrámk -tel. 603 586 845
- zahájení vlastních prací oznamte správci VO písemně
- investor, příp. jím pověřené osoby, jsou povinny učinit veškerá opatření proti poškození kabelů a zařízení VO stavebními pracemi
- je nutno dodržovat ustanovení normy ČSN 736005 – prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- výkopové práce v blízkosti našeho zařízení je třeba provádět ručně a opatrně, stavební práce musí probíhat tak, aby bylo po celou dobu umožněno našim pracovníkům provádět případnou údržbu VO (vjíždění mechanismů apod. )
- odkryté vedení VO musí být řádně zabezpečeno proti poškození,před záhozem musí být přizván ke kontrole neporušenosti izolace vedení a uložení kabelů VO zástupce naší společnosti ( oznámit alespoň jeden den předem ) . Volejte telefon 604 223 468



- pokud při náhodné kontrole zjistí pracovníci TSB,a.s., že tato kontrola nebyla provedena a obnažené kabely VO jsou již zasypány, budeme požadovat znovudokrytí kabelové rýhy na náklady investora v celé délce dotčení VO a kontrolu kabelů VO před záhozem
- jakékoliv poškození kabelů a zařízení VO ihned oznamte na dispečink TSB a.s. (tel. 545 42 40 40 ) .Veškerá poškození našeho zařízení budou odstraněna na náklady investora stavby. Na opravy je třeba vystavit objednávku , kterou adresujete na vedoucího provozu TSB, a.s. p. Pijáka ( tel. 545 424 036 ) . V případě poškození kabelu VO bude na základě vyjádření pracovníků provozu TSB,a.s. vyměněno celé kabelové pole nebo provedena oprava kabelovou spojkou. Poškození zařízení VO , které nebude nahlášeno TSB,a.s. , bude posuzováno a řešeno jako škoda na veřejně prospěšném zařízení

S pozdravem

Ing. Miroslava Vraná  
Vedoucí střediska investic a projekce, správy majetku