

D35 SPÁRY A TRHLINY (PŘETĚSNĚNÍ SPÁROŘEZU) - km 277 - 281 (PS, LS v souladu s TP 92)

SOUPIS PRACÍ

Poř. č.	P.č. dle OTSKP	Název položky	m.j.	výměra	jed. cena	cena celkem Kč
1	93135	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu, očištění ploch spáry před úpravou - vytržení nefunkční asfaltové zálivky vyčištění (vyfoukání) komůrky podélných i příčných spár, napenetrování, utěsnění provazcem z mikroporézní pryže	m	29 100,00	105,00	3 055 500,00
2	931324	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 aplikace modifikované asfaltové zálivky za horka do pr. 400mm2	m	29 100,00	72,00	2 095 200,00
Celkem cena bez DPH						5 150 700,00
DPH 21%						1 081 647,00
Celkem cena s DPH						6 232 347,00

pozn.: Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN 14 188, TP 92.

V Břeclavi dne 6.6.2018

REKMA REKMA, spol. s r.o.
Mendlova 3298/11
690 03 BŘECLAV
IČ: 25551337
4 DIČ: CZ25551337

REKMA, spol. s r.o.

Ján Púchlo, jednatel společnosti