



Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Odbor investiční

Datum: 30. 11. 2018  
JID: /2018/KUUK  
Číslo jednací: VZ-RR-62/INV/2018  
Vyřizuje/linka: Bc. Jana Chmelíková / 739  
E-mail: [chmelikova.j@kr-ustecky.cz](mailto:chmelikova.j@kr-ustecky.cz)

**Vysvětlení/Změna/Doplnění zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“ zadávané v otevřeném řízení.**

Vážení dodavatelé,

poskytujeme Vám Vysvětlení/Změnu/Doplnění zadávací dokumentace ve smyslu § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů.

**Dne 29. 11. 2018 zadavatel obdržel e-mailem dotaz od dodavatele v tomto znění:**

**Dotaz č. 1:**

Dobrý den,  
žádáme Vás o vysvětlení ZD.

**Dotazy:**

1. V SO 1001 - Nové oplocení v zahrádkářské kolonii - VV neodpovídá řešení dle PD.

- dle PD má být na plotě osazen 2\*ocelový pásek 10/60/3000, na navařených packách na sloupku – tyto pásky i navařené packy ve VV chybí. Naopak jsou zde chybně uvedeny položky pro montáž a dodávku napínacího drátu, které ale funkčně nelze použít pro montáž ocelových pásků.
- Položka č. 2 „osazení sloupků ... do zemního vrutu“ je chybně zvolena jelikož PD uvádí osazení do betonových patek
- Položka č. 1 „Vrtání jamek ...“ má chybnou výměru, nezahrnuje vrtání jamek pro vzpěry.
- Dále vzhledem k použití ocelových nosných částí plotu, doporučujeme jejich povrchovou protikorozi úpravu, aby se zvýšila životnost tohoto plotu (Ačkoliv PD s protikorozi ochranou vůbec neuvažuje)
- Ve VV chybí položka poplatek za uložení suti (betonové patky bouraných sloupků)

Žádáme zadavatele o úpravu VV.

2. V SO 1002 - Oplocení silnice v oblasti biokoridoru VV neodpovídá řešení dle PD.

- dle PD má být na plotě osazen 2\*ocelový pásek 10/60/3000, na navařených packách na sloupku – tyto pásky i navařené packy ve VV chybí. Naopak jsou zde chybně uvedeny položky pro montáž a dodávku napínacího drátu, které ale funkčně nelze použít pro montáž ocelových pásků.

- Položka č. 2 „osazení sloupků ... do zemního vrutu“ je chybně zvolena jelikož PD uvádí osazení do betonových patek, dále pak je uvedena chybná výměra této položky.
- Položka č. 1 „Vrtání jamek ...“ má chybnou výměru, nezahrnuje vrtání jamek pro vzpěry.
- Dále vzhledem k použití ocelových nosných částí plotu, doporučujeme jejich povrchovou protikorozi úpravu, aby se zvýšila životnost tohoto plotu (Ačkoliv PD s protikorozi ochranou vůbec neuvažuje)
- Ve VV chybí položky pro manipulaci s vývrtkem a jeho případný odvoz a likvidaci

Žádáme zadavatele o úpravu VV.

### 3. V SO 1201 - Protihluková zeď u zahrádkářské kolonie

- Položka č. 11 – „Kladení dlažby ...“ je uvedena položka s ložem z kameniva tl. 40 mm, dle PD má být dlažba kladena do cementového lože tl. 30 mm
- Položka č. 1 „Zásyp sypaninou ...“ k této položce chybí položky pro získání a dopravu sypaniny k místu uložení.

Žádáme zadavatele o úpravu VV.

### 4. V SO 1202 - Protihluková opatření na parcele 3963/1

- Položka č. 4 „Velkoprofilové vrty ...“ dle vzorového řezu, předpokládáme, že se bude vrtat z úrovně pod štěrkopískovým podsypem, ale v tom případě je ve VV uvedena chybná výměra délky vrtání.
- Položka č. 1 „Zásyp sypaninou ...“ k této položce chybí položky pro získání a dopravu sypaniny k místu uložení.

Žádáme zadavatele o úpravu VV.

### 5. V SO 1401 - Rekultivace západně od přeložky II/240

- Položka č. 3 „Vodorovné přemístění ...“ má chybnou výměru, chybí započíst vodorovný přesun ornice na místo rozproštění

Žádáme zadavatele o úpravu VV.

### 6. V SO 7001 - Demolice objektů v zahrádkářské kolonii

- Položka č. 11 „Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva ...“ je špatně zaříděná, jedná se o ostatní směsný odpad s podílem dřeva, v žádném případě se nejedná o zeminu a kamenivo.

Žádáme zadavatele o úpravu VV.

7. V souboru „C-3-01\_Technická zprava“ je v bodu „3.2.3. SO 3103 Přeložka vodovodu v zahrádkářské kolonii“ nikde není uvedeno, jestli má mít chránička koncové uzavírací manžety a v zadávacím rozpočtu na listu „SO 3103 Přeložka vodovo...“ se žádná položka pro koncové uzavírací manžety chrániček nenachází. Pouze ve výkazu výměr pod položkou č. 10 (230200118 - Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 100) je uvedeno „včetně utěsnění konců přeložka 3“. Použitá ceníková položka standardně neobsahuje materiál na utěsnění konců ve svém rozpadu, proto, když je takovýto požadavek, upravuje se položka ve svém kódu např. doplněním kódu na konci o písmeno R, aby se odlišila od ceníkové položky, aby bylo ihned jasné, že se položka od ceníkové liší a případně se ještě doplní příslušný text do popisu položky.

Upraví zadavatel u položky č. 10 kód položky a její popis popř. doplní do zadávacího rozpočtu patřičnou položku s kódem 8999131\*\* pro Koncové uzavírací manžety chrániček?

Upraví zadavatel obdobně i shodné nebo obdobné položky na jiných rozpočtových listech, na kterých se v rozpočtech nachází položky pro nasunutí sekce do chráničky vč. uvedené poznámky, že je to včetně utěsnění konců?

**Odpověď:**

Zadavatel tímto oznamuje, že na odpovědi pracuje společně s projektantem a že v nejbližších dnech bude odpověď zveřejněna a spolu s odpovědí bude adekvátně prodloužen termín pro podání a otevírání nabídek.

S pozdravem

Bc. Jana Chmelíková  
odd. veřejných zakázek