


02 PŘEHLEDNÁ SITUACE – DIO

"I/17 Lovčice – hranice kraje, oprava povrchu komunikace a odvodnění  
M 1:5500  
celk. délka Z0–K0 je 2,150 km



Na opravu všech úseků jsou třeba 3 pracovní fáze. Délky prac. úseků jsou uvedeny v příloze: 07 Seznam dopravních značek.

Duševní a průmyslové vlastnictví  
**PIS PECHAL, s.r.o.**  
Veškerá práva vyhrazena  
Postoupení třetím osobám není dovoleno

ZMĚNA		DATUM		PROVEDL	PODPIS	
HIP	ZOD. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<b>PIS PECHAL, s.r.o.</b> Projektové a inženýrské služby 602 00 BRNO, Lidická 42 tel: 731 482 865, 545 213 466, e-mail: pis@pechal.cz		
ING. JAN KRAKOVÍČ	ING. JAN KRAKOVÍČ	ING. JAROSLAV BÍLEK	ING. ANTONÍN PECHAL, CSc.			
OBJEDNATEL				ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	DATUM	ZÁŘÍ 2018
STAVBA				I/17 Lovčice – hranice kraje, oprava povrchu komunikace a odvodnění	KRAJ	STŘEDOČESKÝ
ČÁST				B. STAVEBNÍ ČÁST	STUPEŇ	DSP/ZDS
OBJEKT				SO 151 – DIO	OKRES	KUTNÁ HORA
PŘÍLOHA				PŘEHLEDNÁ SITUACE – DIO	ČÍS.ZAK.	P2/042/27
					OBEC	
					MĚŘÍTKO	1:5500
					FORMÁT	3xA4
					ČÍS.PŘÍLOHY	ČÍS.PARÉ
						02