

10 ZÁKLADNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH PRAVIDEL PRO DODAVATELE

Všichni dodavatelé se musí chovat v souladu se všemi uplatnitelnými českými bezpečnostními pravidly a předpisy i se všemi bezpečnostními požadavky NET4GAS. Následujících 10 základních bezpečnostních pravidel je absolutním minimem pro veškeré aktivity NET4GAS.

1 OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY:

- Přilby: Schválené přilby musí používat každá osoba pohybující se na všech provozech a staveništích NET4GAS, a to bez výjimky a v každém případě.
- Pracovní oděv: Použití pracovního oděvu je povinné za všech okolností - montérky s dlouhými nohavicemi v dobrém stavu musí být používány za každé situace. Kalhoty s krátkými nohavicemi nejsou povoleny.
- Pracovní obuv: Bezpečnostní pracovní obuv s ochrannou protiskluzovou podrážkou je nutná. Tenisky, sandály či jiná lehká obuv nejsou povoleny.

2 KOUŘENÍ:

Kouření je zakázáno na všech pracovištích.
Je povoleno pouze na k tomu určených místech.

3 PREVENCE PÁDU:

- Všichni zaměstnavatelé se musí řídit HSE programem prevence pádu.
- Každý zaměstnavatel je zodpovědný za vyškolení svých zaměstnanců ohledně nebezpečí spojených s prací ve výšce 1,5 metrů a vyšší.
- Práce bez speciálního osobního ochranného vybavení nejsou povoleny ve výšce vyšší než 1,5 metru, pokud není upřednostněna kolektivní ochrana proti pádu (zábradlí).

4 LEŠENÍ:

Všechna lešení a pracovní plošiny musí být zhotoveny, udržovány a odstraňovány v souladu s nařízeními NET4GAS

identifikovanými kompetentní osobou/osobami. Každý zaměstnavatel musí písemně jmenovat osobu/y kompetentní

k dohledu nad pracemi na lešení. Žádné práce na lešení nebudou povoleny bez předchozí kontroly stavu lešení

kompetentní osobou zhotovitele nebo NET4GAS. Nedostavěné lešení musí být adekvátně označeno a upozorňovat

zaměstnance, aby toto lešení nepoužívali.

5 BEZPEČNOSTNÍ PÁSKY:

Všechny prohlubně a výkopy na všech provozech a staveništích musí být náležitě označeny, aby bezpečnost byla stoprocentně zajištěna. Prohlubně musí být zakryty bezpečným zákrytem a jasně identifikovány. Vzdálenost mezi bezpečnostní páskou a hranou výkopu musí být minimálně 1,5 m.

6 NÁŘADÍ:

Veškeré nářadí musí být v dobrém stavu a musí odpovídat podmínkám pro jeho použití.

Používání poškozeného nářadí je striktně zakázáno.

7 SVAŘOVÁNÍ A PRÁCE S OTEVŘENÝM OHNĚM:

Při svařování a práci s otevřeným ohněm musí být stanovena příslušná protipožární a bezpečnostní opatření v souladu s „Technickými podmínkami“, aby se zabránilo zranění zaměstnanců a poškození vybavení. Hasicí přístroje musí být umístěny v maximální vzdálenosti 15 metrů od jakékoli práce s ohněm či sváření, a to za každých okolností. Během prací s otevřeným ohněm je vyžadován požární dohled v místě, kde tato práce probíhá. Tlakové nádoby musí být zabezpečeny proti pádu v každém případě.

8 VÝKOPY:

Výkopy v nezastavěném území hlubší než 1,5 metru musí mít stěny zabezpečené proti sesutí svahováním nebo pažením.

Je zakázáno vstupovat do nezajištěných výkopů.

9 ŠKOLENÍ:

Všechny osoby musí být seznámeny s riziky jejich práce, a to zodpovědnou osobou.

Všechna bezpečnostní školení poskytovaná zaměstnavateli musí být správně zaznamenána v osobním bezpečnostním zápisníku, včetně povinných zdravotních prohlídek.

10 OBECNÉ:

- Úklid: Na pracovišti je nutno udržovat čistotu a pořádek - úklid je nutný provádět minimálně denně nebo častěji,

pokud to podmínky vyžadují.

- Chování: Uplatňují se 4 základní bezpečnostní principy NET4GAS, a to za každé situace. Bezpečnostní značení

a signály, musí být respektovány za všech okolností.

- Maximální povolená rychlost: Ve všech prostorách staveniště není povolena rychlost motorových vozidel vyšší než 10 km/hod. Na všech provozech není povolena rychlost vyšší než 15 km/hod (pokud není značeno jinak).

Přeprava osob v zadní části otevřených vozidel je přísně zakázána. Pohyb osob v areálech je možný pouze po vyhrazených cestách.