



**Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
odbor investiční**

Datum: 5. 12. 2019  
JID: 197287/2019/KUUK  
Číslo jednací: KUUK/166670/2019/INV  
Spisová značka: KUUK/139821/2019/INV/VZ-INV/130/SP-80.18  
Vyřizuje/linka: **Ing. Tomáš Klupák / 499**

**Vysvětlení/doplnění/změna zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „ZZS ÚK – přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, ÚL“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení**

Vážený dodavatelé,

poskytujeme Vám vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a změnu a doplnění zadávací dokumentace dle § 99 zákona.

Zadavatel dne 2. 12. 2019 obdržel prostřednictvím profilu zadavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele v níže uvedeném znění a poskytuje následující odpověď:

**Znění žádosti o vysvětlení:**

Prosíme o upřesnění P4 a P5 (viz příloha této žádosti):

Dle skladby podlah P4 a P5 je dle řezu epoxidový nátěr.

Dle výkazu výměr je ve skladbě P5 dlažba a epoxidový nátěr skladby P4 nemůžeme najít.

Děkujeme

**Odpověď zadavatele:**

Ve výkresu „Příčný řez A – A“ ozn. č. 09, je chybně uveden jako finální vrstva skladby podlahy P5 – Podlahy na terénu – sklady, epoxidový nátěr na beton. Totéž je chybně uvedeno i v Oddílu D.2.10. „Podlahové konstrukce“ v Technické zprávě. Na uvedeném výkresu a v Technické zprávě byly provedeny opravy na keramickou dlažbu. V soupisu prací je tato položka uvedena správně.

Položka P4 – epoxidový nátěr na podlahy v garážích není uveden ve VV. Chybná položka je doplněna do samostatné části soupisu prací – část DI, oddíl DI.1 – Změna nášlapné vrstvy skladby podlahy P4, položky č. 1 – 7.

Zadavatel dne 3. 12. 2019 obdržel prostřednictvím profilu zadavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele v níže uvedeném znění a poskytuje následující odpověď:

#### **Znění žádosti o vysvětlení:**

Dobrý den,  
žádám o vysvětlení ZD této veřejné zakázky

Dotazy:

1. Ve VV jsme nenašli dveře D9. Žádáme o doplnění.
2. Prosklené stěny F1, PS1, PS2, PS3: ve VV je dodávka těchto prosklených stěn jednou položkou v m2. Jelikož se jedná o zcela rozdílné konstrukce a parametry jednotlivých stěn, žádáme o jejich rozdělení do samostatných položek.
3. O rozdělení montážních položek prosíme též u PS2 a PS3.

Děkuji za vyřízení.

#### **Odpověď zadavatele:**

1. Do soupisu prací byly doplněny dveře D9 vč. položek přesunů hmot. Jsou označeny DI.2 – Doplnění dveří D9, položky č. 1 – 3.

2. a 3. Uvedené prosklené stěny jsou doplněny specifikací a rozděleny v rámci položky, obdobně je rozdělena montáž PS2 a PS3.

Účastník ocení jednotlivé stěny v rámci specifikace položky a to jak dodávky (pol. č. 342, SO100.02), tak montáže (pol. č. 339, SO100.02).

Zadavatel dne 3. 12. 2019 obdržel prostřednictvím profilu zadavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele v níže uvedeném znění a poskytuje následující odpověď:

#### **Znění žádosti o vysvětlení:**

Dobrý den,  
Žádám o vysvětlení ZD této VZ:

Dotaz:

1. V PD je naznačeno, že odvodnění mezi novým objektem a gabiony je řešeno průsakem betonovou dlažbou a drenáží napojenou na novou kanalizaci. Dle informace, která zazněla na prohlídce staveniště, v případě vydatného deště vytéká z gabionové zdi větší množství srážkové vody. Vzhledem ke spádování této dlažby se domníváme, že bude docházet k akumulaci srážkové vody, která se nebude moci dostatečně vsakovat. Navrhujeme doplnit do PD vpust', která tyto vody rychle odvede do kanalizace.

Děkuji za vyřízení.

#### **Odpověď zadavatele:**

Ve výkresové části bylo upraveno spádování prostoru mezi gabiony a obvodovou stěnou přístavby. Týká se to výkresů: Půdorys 1.NP č. 06, Pohled jižní č. 13 a Pohled východní č.

14. Umístění vpusti do tohoto meziprostoru by bylo technicky náročné. Meziprostor je v podloží celý vyplněn betonovou základovou konstrukcí. Výtok dešťové vody byl zmíněn v prostoru krytého stání (zařízení staveniště), což nejsme schopni ovlivnit.

Zadavatel dne 4. 12. 2019 obdržel prostřednictvím profilu zadavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele v níže uvedeném znění a poskytuje následující odpověď:

**Znění žádosti o vysvětlení:**

**Dotazy k zadávací dokumentaci č. 1**

1. Ve Výkazu výměr SO100.2 Přístavba je pod položkou č. 174 – Osazení protipožárních zárubní a pod položkou č. 175 – Zárubeň ocelová pro běžné zdění.

Žádáme o vysvětlení nebo úpravu výkazu výměr, rozpor materiál montáž.

**Odpověď zadavatele:**

1. Položka č. 175 byla v soupisu prací doplněna o přesnější specifikaci.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení/změny/doplnění zadávací dokumentace prodlužuje termín pro podání nabídek o jeden den:

**Termín podání nabídek: dne 11. 12. 2019 do 13:00 hod.**

Toto vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace včetně příloh je uveřejněno na profilu zadavatele <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj>.

**Doporučujeme všem dodavatelům, aby sledovali profil zadavatele až do konce lhůty pro podání nabídek.**

**Přílohy:**

1. Doplněný soupis prací
2. Opravená PD

Ing. Tomáš Klupák,  
odd. veřejných zakázek odboru INV