



Zadavatel:

Hlavní město Praha

se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01

IČO: 00064581

Veřejná zakázka:

„Stavba č. 3106 TV Suchdol etapa 0001 Nový Suchdol – Komunikace; stavební práce“

ev.č. zakázky v rámci profilu zadavatele: INV/ZP/0018/19

zadávaná v zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4

podle ustanovení § 98 a násl. ZZVZ

Zadavatel dne 3. 3. 2020 a 4. 3. 2020 obdržel žádosti od dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádostí na profilu zadavatele.

Dotaz č. 1

Rektifikace vstupů kanalizačních šachet vč. Materiálu. Ve výkazu výměr je výšková úprava poklopů a mříží stávajících kanalizačních šachet vč. materiálu. Jde se o objekty

SO 01.1 – pol. č. 91

10 kus, viz níže

91	K	899331111-1	Rektifikace vstupů kanalizačních šachet vč. materiálu	kus	10,000
----	---	-------------	---	-----	--------

PP

Rektifikace vstupů kanalizačních šachet vč. materiálu

"příl. B2.1 - Situace 1:200 - ulice Keltů"

VV

VV

"Výšková úprava poklopů a mříží stávajících kanalizačních šachet" 10

10,000

a další
položky:

SO 01.2 – pol. č. 85

4 kus

SO 01.3 – pol. č. 77

2 kus

SO 01.4 – pol. č. 81

3 kus

SO 01.6 – pol. č. 83

4 kus

SO 01.7 – pol. č. 85

6 kus

SO 01.8 – pol. č. 87

17 kus

SO 01.9 – pol. č. 82

2 kus

SO 01.10 – pol. č. 79

3 kus

Vzhledem k tomu, že poklopy jsou relativně nové, nejsme si jisti jaký materiál má zadavatel namysli. Dotaz: Upřesní zadavatel, o jaký materiál se jedná?

Odpověď:

Budou vyměněny kanalizační poklopy dle pražských normálí (s přípravou na zámek – zatím správcem není PVK).

Dotaz č. 2

Rektifikace povrchových znaků vodovodu a plynovodu vč. materiálu

Ve výkazu výměr je výšková úprava stávajících povrchových znaků vodovodu a plynovodu vč. materiálu. Jde se o objekty

SO 01.1 – pol. č. 92

26 kus, viz níže

92	K	899431111-1	Rektifikace povrchových znaků vodovodu a plynovodu vč. materiálu	kus	26,000
----	---	-------------	--	-----	--------

PP

Rektifikace povrchových znaků vodovodu a plynovodu vč. materiálu

VV

"příl. B2.1 - Situace 1:200 - ulice Keltů"

VV

a další položky:

"Výšková úprava stávajících povrchových znaků vodovodu a plynovodu" 26

26,000

SO 01.2 – pol. č. 86

15 kus

SO 01.3 – pol. č. 78

6 kus

SO 01.4 – pol. č. 82

17 kus

SO 01.7 – pol. č. 86

2 kus

SO 01.8 – pol. č. 88

37 kus

SO 01.9 – pol. č. 84

40 kus

SO 01.10 – pol. č. 80

22 kus

Vzhledem k tomu, že poklopy jsou relativně nové, nejsme si jisti jaký materiál má zadavatel namysli. Dotaz: Upřesní zadavatel, o jaký materiál se jedná?

Odpověď:

Tyto povrchové znaky jsou většinou ve špatném stavu – byla zahrnuta jejich výměna.

Dotaz č. 3

Rektifikace vstupů kabelových šachet vč. materiálu

Ve výkazu výměr je výšková úprava stávajících kabelových šachet vč. materiálu. Jedná se o objekt

SO 01.9 – pol. č. 83

4 kus, viz níže

83	K	899351111-1	Rektifikace vstupů kabelových šachet vč. materiálu	kus	4,000
----	---	-------------	--	-----	-------

PP

Rektifikace vstupů kabelových šachet vč. materiálu

VV

"příl. B2.1 - Situace 1:200 - ulice U Myslivny"

VV

"Výšková úprava poklopů stávajících kabelových šachet" 4

4,000

V PD není znázorněno, o jaké kabelové šachty se jedná. Žádáme zadavatele o upřesnění rozměrů a materiálů poklopů. Dotaz: Upřesní zadavatel, o jaký materiál se jedná?

Odpověď:

Jedná se o 4 ks ocelových poklopů 60/60 s rámem, s únosností pro chodce a případnou opravou povrchu betonového rámu kabelové šachty stěrkou (v úrovni chodníku).

Zadavatel doplňuje odpověď k otázkám č. 1 – 3:

V rámci výstavby bude řešeno vybourání stávající konstrukce vozovek a výstavba konstrukce nové včetně řešení aktivní zóny komunikací. Budou upravovány nivelety komunikací a s tím i prováděna výšková úprava povrchových znaků stávajících inženýrských sítí.

Při prohlídce stavby bylo zjištěno, že část povrchových znaků je ve špatném stavu (vyvrácené, propadlé atd.) a většina povrchových znaků neodpovídá pražským normálím, které požadují správci sítí i na území Nového Suchdola dodržovat.

Z těchto důvodů je ve výkazu výměr počítáno kromě výškových úprav i s výměnou těchto povrchových znaků. Předpokládá se, že budou vyměněny povrchové znaky s pražským vzorem.

Dotaz č. 4

V SoD článek 7.1. požaduje zadavatel uvést celkovou cenu za kapitálové výdaje.

Dotaz: Chápe dodavatel správně, že kapitálovými výdaji je myšlena část „SO 01 – Komunikace a chodníky“ uveřejněného výkazu výměr ?

Odpověď:

Kapitálovými výdaji je myšleno vše v SO 01, SO 02 (D1), SO 03, tj. vyjma části D2 SO 02.

Ve Vámi oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu) nebude nic rozděleno, cena bude souhrnná.

Ve smlouvě v části IV. Celo díla a platební podmínky bude následné rozdělení ceny, a to :

Bod. 6.1. SoD – celková cena díla : je součet kapitálových a běžných výdajů.

Z toho :

Bod 7.1 SoD – jsou veškeré oceněné položky vyjma části D2 v SO 02 – Vegetační úpravy náklady, kde se jedná o následnou a péči po dobu 3 let a v Bodě 7.10 SoD bude pouze částka z D2 (SO 02).

Závěrem : součet v bodě 7.1. a 7.10 se musí shodovat s bodem 6.1. SoD

ZADAVATEL DÁLE POSKYTUJE OPĚTOVNĚ PŘÍLOHU VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TJ. VV VE FORMÁTU .XML A .PDF, KTERÁ BYLA POSKYTNUTA V RÁMCI VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Mgr. Kateřina Koláčková

Příloha:

- Výkaz výměr v XML a PDF