

[illegible]

SO 101		Oprava komunikace úsek č. 2 - sanace	km 1,000-2,100
		+ Vrstvy opravy ACL + ACO = 90 mm	
	300m ²	KZC 150mm	
	300,0m ²	ŠD fr. 0-63, 200mm	
	300,0m ²	Geotextilie 300g/m ²	
	300m ²	Úprava pláňe	
	45,0m ³	Odstanění krytu z AC a PM tl.0,15m	
	60,0m ³	Odkop tl. 0,20m	

	KRAJ KOMUNIKACE
	OSA KOMUNIKACE
	SILNIČNÍ OBRUBNÍK
	ŽLABOVKY STÁVAJÍCÍ
	ŽLABOVKY OPRAVOVANÉ
	ČIŠTĚNÝ PŘÍKOP
	MĚNĚNÉ SVODIDLO OCEL
	SVODIDLO OCEL
	NOVÁ PLOCHA AC
	SANACE
	R-MATERIÁL
	PŘÍDLAŽBA KOSTKY 10/10
	PŘÍČNÝ SKLON
	ULIČNÍ VPUST' STÁVAJÍCÍ
	KÓTY OPRAVOVANÉ KOMUNIKACE
	STANIČENÍ

SO 101		Oprava komunikace úsek č. 1 - ostatní	km 1,000-2,100
	26,0ks	odrazky na svodidla	
	52,0m	Svodidlo Ocel , zádrž. N2 , demontáž	
	262,5m²	VDZ (V4 - 2* 0,125) strukturovaný plast	
	52,0m	Svodidlo Ocel , zádrž. N2 , dodávka a mont	
		DIO	
	30 dní	SSZ pronájem - 1 kus (1měsíc)	
	600ksden	Z4 pronájem (1 měsíc) 20ks	
	240ksden	SDZ pronájem dočasné včetně stojanů 8ks	
600ksden	betonové svodidlo New Jersey v.80cm 20ks		

zodp. projektant:	Jan Maděra	Projektová kancelář Jareš, Maděra, Stejskal tel. 606 686 703, 606 000 646 Kateřinská 118 463 03 Stráž nad Nisou jaresvladimir@gmail.com jan.madera@email.cz
vypracoval:	Jan Maděra	
technická pomoc:	Ing. Klára Hejnová	
kreslil:	Ing. Vladimír Jareš	
objednatel:	Krajská správa silnic LK	
Název akce:	Silnice II/279 – oprava povrchů – souvislá údržba I.etapa , Svijany – Svijanský újezd , km 0,000–2,100	
Lokalita:	K.Ú. Svijany (760749), p.p.č. 280 K.Ú. Svijanský újezd (760731), p.p.č. 886, 887/1, 878, 879/4280	
Obsah:	Situace stavby SO 101–3.část	
Čísł.zak.:	06062017	
Datum:	06/2017	
Měřítko:	1:1000	
Stupeň:	PDPS	
Příloha č.:	C.1.2.1.3.	
Paré č.:		