

OBSAH

1	Identifikační údaje.....	2
2	Základní údaje o stavbě.....	2
2.1	Popis mostu.....	2
3	Pozemky dotčené stavbou.....	3
3.1	Trvalý zábor pozemků	3
3.2	Dočasný zábor pozemků.....	4
4	Zásah stavby do území.....	4
5	Přílohy	4
5.1	Zábory pozemků – situace	4

1 Identifikační údaje

Název stavby:	REKO silnice II/266 Šluknov - Lobendava
Objekt:	SO 203 – Císařský , Rekonstrukce mostu evid.č. 266-013
Místo:	Císařský
Katastrální území:	Císařský
Obec:	Císařský
Kraj:	Ústecký kraj
Investor:	Ústecký kraj Velká hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Správce:	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace Ruská 230, 417 03 Dubí 3
Projektant:	AZ Consult spol. s r.o. Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem
Odpovědný projektant:	DZ Intact s.r.o. Stará Bohyně 4, 405 02 Děčín provozovna: Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem odpovědný zástupce: Ing. Daneš Horák
Pozemní komunikace:	silnice II/266
Evidenční km mostu:	11,246 km
Přemostňovaná překážka:	potok - úhel křížení – 20 st. L - volná výška 0,70 m

2 Základní údaje o stavbě

Podle požadavků zadavatele byla zpracována projektová dokumentace rekonstrukce silnice II/266 Šluknov – Lipová - Lobendava.

Samostatným stavebním objektem projektu této stavby je SO 203 – Císařský, Rekonstrukce mostu evid.č. 266-013.

2.1 Popis mostu

Mostní konstrukce slouží k převedení silniční komunikace II/266 přes potok v obci Císařský.

Konstrukce mostu je tvořena segmentovou kamennou klenbou z čedičových klenáků tloušťky 0,30 m. Klenba je uložena na masivních čedičových opěrách. Na levé straně je konstrukce rozšířena monolitickou železobetonovou deskou tloušťky 0,70 m.

Založení je zřejmě plošné. Křídla jsou z kamenných čedičových bloků. Čelní zdi jsou na pravé straně z čedičových bloků, na levé straně betonové monolitické.

Římky jsou monolitické betonové s ocelovým zábradlím se svislou tyčovou výplní.

Dno koryta vodního toku je v místě mostu cca 2,0 m pod úrovní komunikace. Koryto potoka je šířky cca 3,00 m.

Most se nachází v intravilánu obce a je umístěn v bezprostřední blízkosti stavebního objektu.

Volná šířka mostu je 8,10 m, délka přemostění 3,70 m (světlost šikmá 3,70 m), světlost kolmá 3,50 m. Spodní líc vrcholu klenby je minimálně 0,70 m nade dnem vodoteče.

Silniční komunikace je v místě mostu vedena v přímé a podélný sklon nivelety krytu vozovky je cca 0,3%. Převáděná komunikace s živičným krytem je provedena ve

střechovitým sklonu. Na mostě nejsou chodníky, je zde zpevněný pruh navazující na nezpevněnou krajnici.

Na mostě nejsou osazena evidenční čísla ani značky upravující zatížitelnost mostu.

Dno vodoteče je pod mostem zpevněno kamennou dlažbou.

3 Pozemky dotčené stavbou

Pro stanovení rozsahu záboru sousedních pozemků byly použity digitalizované mapy katastru nemovitostí a server ČÚZK. Souřadnice lomových bodů hranic parcel a přesné výměry záborů pozemků nebyly zjišťovány.

Zaměření silniční komunikace a mostu bylo provedeno ve 4.Q/2008 v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv.

Stavba se nachází v katastrálním území Císařský.

Projektant předpokládá, že geometrický plán a případné majetkové vypořádání bude provedeno po dokončení stavby a jejím zaměření.

Investor projedná všechny právní a majetkové náležitosti záborů pozemků.

Katastrální mapa a informace o parcelách KN jsou součástí dokladové části projektové dokumentace.

3.1 Trvalý zábor pozemků

Navrhovaná rekonstrukce mostu je realizována v místě stávajícího mostu na silniční komunikaci II/266.

Trvalý zábor pozemků

SO 203 – Císařský – Rekonstrukce mostu evid.č. 266-013						
K.Ú	Č. parcely	Vlastník	Druh pozemku	Trvalý zábor		Pozn.
				značka	Výměra (m ²)	
Císařský	2940	Ústecký kraj	Ostatní plocha	TZ 1	37,0	Konstrukce mostu
	3149/1	ČR, Povodí Ohře	Vodní plocha	TZ 2	0,5	
	st. 306/1	SJM Švec Jan Švecová Marta	Zastavěná plocha a nádvoří	TZ 3	0,5	

3.2 Dočasný zábor pozemků

V nejnútnejším rozsahu pro realizaci navrhovaných stavebních prací (zajištění přístupu na staveniště a staveniště) bude proveden dočasný zábor části některých sousedních pozemkových parcel – viz tabulka:

Dočasný zábor pozemků

SO 203 – Císařský – Rekonstrukce mostu evid.č. 266-013						
K.Ú.	Č. parcely	Vlastník	Druh pozemku	Dočasný zábor		Pozn.
				značka	Výměra (m ²)	
Císařský	2940	Ústecký kraj	Ostatní plocha	DZ 1	72,0	Staveniště a přístup na staveniště
	3149/1	ČR, Povodí Ohře	Vodní plocha	DZ 2	11,0	
	st. 306/1	SJM Švec Jan Švecová Marta	Zastavěná plocha a nádvoří	DZ 3	2,0	
	769	SJM Švec Jan Švecová Marta	Zahrada	DZ 4	1,5	
	3146/1	ČR, Povodí Ohře	Vodní plocha	DZ 5	1,5	

Orientačně stanovené rozsahy předpokládaného dočasného záboru jsou uvedeny v tabulce. Všechny výše uvedené pozemky budou po dokončení stavebních prací uvedeny do původního stavu.

4 Zásah stavby do území

Při stavbě nedojde k trvalému zásahu do zemědělského půdního fondu nebo lesních pozemků.

Dočasný zásah se dotkne zemědělského půdního fondu v minimálním rozsahu.

Po dokončení stavby budou pozemky uvedeny do původního stavu.

5 Přílohy

5.1 Zábory pozemků – situace

Příloha – 1xA4