



SITUACE KÁCENÍ  
M 1:1000



LEGENDA  
X KÁCENÉ STROMY

POZNÁMKY:  
1) Po.



Duševní a průmyslové vlastnictví  
**PIS PECHAL, s.r.o.**  
Veškerá práva vyhrazena  
Postoupení třetím osobám není dovoleno.

ZMĚNA	HIP	ZOD. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	PROVEDL	PODPIS
	ING. JAN KRAKOVIC	ING. JAN KRAKOVIC	ING. JAROSLAV BILEK	ING. ANTONIN PECHAL, CSc.		PIS PECHAL, s.r.o.
						Projektové a inženýrské služby 602 00 BRNO, Lidická 42 tel: 731 482 865, 545 213 466, e-mail: pis@pechal.cz
OBJEDNATEL	ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR					DATUM ZÁŘÍ 2018 KRAJ STŘEDOČESKÝ
STAVBA	I/17 Lovčice – hranice kraje, oprava povrchu komunikace a odvodnění					STUPEŇ DSP/ZDS OKRES KUTNÁ HORA
ČÁST	B. STAVEBNÍ ČÁST					MĚŘÍTKO 1:1000
OBJEKT	SO 801 – VEGETAČNÍ ÚPRAVY					ČÍS.PRÍLOHY
PRÍLOHA	SITUACE KÁCENÍ					02