

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 24. 2. 2020

ZADAVATEL: Jihočeská filharmonie

Sídlem: Kněžská 411/6, 370 01 České Budějovice

Jednající: Otakar Svoboda – ředitel

IČO: 00396036

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Rekonstrukce koncertního sálu

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující informace k zadávací dokumentaci (tj. vysvětlení dle § 98 zákona, příp. změnu či doplnění dle § 99 zákona) vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (ze dne 20. 2. 2020):

Dobrý den,

zpracováváme cenovou nabídku dle výzvy na akci Rekonstrukce koncertního sálu Jihočeské filharmonie, po zaslání poptávky dodavateli nám byl zaslán e-mail, že dle specifikace nelze některé typy dveří vyrobit. Prosím tedy o upřesnění specifikace.

Prostudoval jsem zadání a zkoušel zadat do výrobního programu Sapeli a níže posílám info k jednotlivým položkám tabulky dveří:

- D 1.1 lze vyrobit v požadované specifikaci
- D 2.1 nelze vyrobit z důvodu rozměrů, specifikace a povrchu
- D 2.2 nelze vyrobit v zadané specifikaci a povrchu
- D 2.3 nelze vyrobit z důvodu rozměrů, specifikace a povrchu
- D 3.1 nelze vyrobit v zadané specifikaci a povrchu
- D 3.2 lze vyrobit v požadované specifikaci
- D 3.3 lze vyrobit v požadované specifikaci

Informace č. 1:

Jedná se stavební úpravy stávajícího historického objektu. Rozměry výplní otvorů tedy vycházejí z rozměrů stávajících otvorů a nelze tedy předpokládat použití standardizovaných dveří. Rovněž se jedná o stavbu s vysokými nároky na estetiku (koncertní sál) a z tohoto důvodu jsou všechny prvky interiéru navrženy tak, aby byla udržena celková koncepce sálu.

Z dotazu není zřejmé, jaká specifikace se účastníku výběrového řízení nedaří splnit.

Přesná specifikace dveřních výplní je uvedena v dokumentaci:

- DPS_SO01_D11_ARS_38_OK+DV – Tabulky oken a dveří
- DPS_SO01_D11_ARS_40_OK+DV - Katalog interiéru 05.D Dveře

Další informace jsou poskytovány bez předchozí žádosti dodavatele.

Informace č. 2:

Součástí předmětu plnění je také demontáž, odvoz a likvidace stávajících sedaček – Likvidace uvažována na řízené skládce v počtu 213 kusů sedadel.

Zadavatel doplňuje položku do soupisu prací (položka č. 79.1) a uveřejňuje aktualizovaný soupis prací s názvem *Rekonstrukce interiéru sálu JF 24.2.*

Tento aktualizovaný soupis prací bude součástí nabídky dle podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Původní soupis prací *Rekonstrukce interiéru sálu JF* tvořící část přílohy č. 6 zadávací dokumentace nebude součástí nabídky.

Znění položky:

79.1	SP	976082R01	Demontáž, odvoz a likvidace stávajících sedaček - Likvidace uvažována na řízené skládce	kus	213,0		-
Plný popis: Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod., ze zdiva cihelného							
Výkaz výměr: Stávající sedačky; 213					213,0		

Informace č. 3:

Zadavatel sděluje informaci k situaci C3 ZOV 1:500 (soubor: DPS_SO-01_C3_SIT_ZOV-Tisk).

Zajištění záboru a jeho zaplacení pro světle modře vyznačené staveniště 1 (buňkoviště) na soukromém pozemku zajišťuje zadavatel samostatně a účastníci zaplacení tohoto záboru nekalkulují do své nabídkové ceny.

Ostatní zábory (na veřejných pozemcích) zajistí dodavatel na své náklady, které budou součástí nabídkové ceny.

Dále je blíže specifikováno zeleně označené staveniště před kavárnou.

Způsob využívání „zeleně označené“ plochy, tedy plochy v majetku Statutárního města České Budějovice, na nároží ulic Kněžská a Karla IV. je podrobně popsán v části dokumentace „*Plán BOZP, zpracovatel Mauring spol. s r.o., Plavská 3, České Budějovice - David Jakubec, reg.č. ROVS/1248/KOO/2018*“ a v *Souhrnné technické zprávě odst. 2 – 5.*

Vstup do kavárny smí být omezen pouze v nevyhnutelných případech a na nezbytně nutnou dobu. Určená plocha sice zahrnuje i vstup do kavárny, nicméně je vymezena pouze obecně a není tím myšleno, že by byla využita v plné míře. Hlavní plocha staveniště je vymezena ve dvoře objektu Jihočeské filharmonie. Zhotovitel stavby má povinnost zachovat vsup do kavárny, může omezit venkovní odbytovou plochu kavárny. **Zhotovitel si vytvoří vlastní plán ZOV (Zásady organizace výstavby), kde zohlední všechny podmínky uvedené v dokumentaci.**

Přílohy:

Rekonstrukce interiéru sálu JF 24.2. (aktualizovaný soupis prací)