


Seznam dokumentace			Číslo archivní	<b>BPO 9-104750a</b>	
			Číslo zakázky	9192-81	
poř.č.:	archivní číslo:	název:	počet A4	měřítko	poznámka
1	<b>BPO 6-104751a</b>	<b>Technická zpráva</b>	8		
2	<b>BPO 1-104782a</b>	<b>Světelné rozvody 5. NP</b>	8	1:50	
3	BPO 1-104783	Světelné rozvody 6. NP	8	1:50	
4	<b>BPO 1-104784a</b>	<b>Zásuvkové rozvody 6. NP</b>	8	1:50	
5	BPO 1-104785	Rozvody pro klimatizaci 6. NP	8	1:50	
6	BPO 0-104786	Rozvaděče R5.1, R5.2	16	-	
7	BPO 2-104787	Rozvaděč R6.3	4	-	
8	BPO 2-104788	Rozvaděč Rvzt	4	-	
9	BPO 0-104789	Slaboproudé rozvody 5. NP	16	1:50	
10	<b>BPO 1-104790a</b>	<b>Slaboproudé rozvody 6. NP</b>	8	1:50	
11	<b>BPO 1-104791a</b>	<b>Kabelové trasy 5. NP</b>	8	1:50	
12	<b>BPO 1-104792a</b>	<b>Kabelové trasy 6. NP</b>	8	1:50	
13	BPO 1-104793	Napojení datových rozvodů v 1. patře	8	1:50	
14	BPO 1-104794	Vedení datových rozvodů ve 3. patře	8	1:50	
15	BPO 0-104795	Bleskosvod a elektroinstalace střechy	16	1:50	
16	<b>BPO 0-104796a</b>	<b>Zásuvkové rozvody a rozvody pro klimatizaci 5.</b>	16	1:50	

INDEX	a	ZMĚNA	zpracování změn požadovaných investorem 12.02.2020 a 20.02.2020	DATUM	6.3.2020	JMĚNO	Lepík	PODPIS	

 <p>BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV</p> <p>Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416</p> <p>projekty@bpo.cz www.bpo.cz</p>	ZAKÁZKA:	Rekonstrukce interiéru zasedací síně MmM - úprava PD	Datum:	31.10.2019
	ČÁST (SO,PS):	Projektová dokumentace	Ved. zak.: HIP:	Dušek Jan Ing.
	OBSAH:	<b>Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky</b>	Stupeň:	
	OBJEDNATEL:	Statutární město Most	Zodp.proj.	Lepík Vlastimil
			Číslo zak:	9192-81
			Číslo archivní: <b>BPO 9-104750a</b>	

BPO 6-104751a