



Police ČR DJ Taibor souhlasí s navrženým DIO při uzavírce silnice II/122 - Senožaty na okrese Taibor.
 Police ČR DJ Taibor si vyhrazuje právo DIO změnit či doplnit.
 8.2.2019 KRPL-333-31/CS-2019-020806





Objeďte trasy při úplné uzavíraci sil. II/122 - Senožaty
 — uzavřený úsek sil. II/122
 — objezdná trasa
 — objezdná trasa BUS - neznačen

Dopravně inženýrské opatření
Úprava průtahu obce Senožaty, sil. II/122

Zadavatel: Brůha a Kramper, architekti, spol. s r.o.
 Zpracoval: JIří Kubeš Dne:
 Email: info@signstav.cz Poznámka:
 Telefon: 602 403 383 úplná uzavírka sil. II/122

Signstav
 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Aktuální pracovní místo dle postupu prací:



8.2.2019
KRPC-443-41/C-2019-010806



Handwritten signature

Dopravně inženýrské opatření

Úprava průtahu obce Senožaty, sil. II/122

Zadavatel: Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o.

Zpracoval: Jiří Kubeš

Dne:

Email: info@signistav.cz

Poznámka:
omezení provozu na sil. II/122

Telefon: 602 403 383

Signistav
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

16.12.2019. Tihom seškom s muševnjakom 100 gr. u neobloženoj staklenjaci. Sadržan na otvorenom, 1 m. box.
16.12.2019. 14. stupnja: uhljnjakove piroklorne emulzije i asfalta.

