

Oblastní inspektorát práce
pro Ústecký kraj a Liberecký kraj

Ing. Karel Hrdlička
Jabloňová 283
434 01 Most

Váš dopis ze dne
20.12.2018

Naše č.j.:
36170/7.42/18-2

Naše sp. zn
V7-2019-5

Vyřizuje/kontakt:
Ing. Martin Vašák / 950 179 751

Ústí nad Labem
3.1.2019

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby

Podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše nadepsaný OIP projektovou dokumentaci stavby:

název: Demolice bl. 3, Most - Chanov
místo: Zlatnická č.p. 178 a 179 (blok 3), Most
zadavatel: Statutární město Most, Radniční 1/2, 434 01 Most, IČ: 00266094
projektant: Ing. Karel Hrdlička, Jabloňová 283, 434 01 Most, IČ: 61544060

předložená výše nadepsanému OIP dopisem č.j. 36170/7.42/18-1 ze dne 20.12.2018

Po posouzení projektové dokumentace stavby oblastní inspektorát práce konstatuje:

Byly zjištěny následující závady:

1. V projektové dokumentaci není vymezena hranice staveniště a stanoven způsob zajištění staveniště proti vstupu nepovolaných osob (v technické zprávě je uveden požadavek pouze na ohraničení **zařízení staveniště**, nikoliv **staveniště jako celku**). Upozorňujeme, že zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob musí být provedeno v souladu s požadavky nařízení vlády č. 591/2006 Sb., příloha č. 1, část I.
2. Upozorňujeme, že po celou dobu provádění bouracích prací musí být dodrženy požadavky na zajištění bezpečnosti práce uvedené v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., příloha č. 3 část XII. Bourací práce.
3. V Souhrnné technické zprávě je stanovena šířka ohroženého prostoru, není však stanoven způsob zajištění proti vstupu nepovolaných osob v souladu s požadavky nařízení vlády č. 591/2006 Sb., příloha č. 3, část XII., body 6. a 7.
4. V projektové dokumentaci není stanoven způsob svislé dopravy odpadu - vybouraného materiálu (klempířské prvky, zámečnické prvky, výplně otvorů, nášlapné vrstvy podlah).
5. Upozorňujeme, že při zemních pracích musí být dodrženy požadavky na zajištění bezpečnosti práce uvedené v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., příloha č. 3 část II. Příprava před zahájením zemních prací, část III. Zajištění výkopových prací, část IV. Provádění výkopových prací a část V. Zajištění stability stěn výkopů.

Závady nejsou takového charakteru, aby po jejich odstranění bylo nezbytné dokumentaci opětovně předložit oblastnímu inspektorátu práce k posouzení.

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že tímto vyjádřením nejsou dotčeny Vaše povinnosti dané příslušnými

ustanoveními zákoníku práce a souvisejícími předpisy z hlediska bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.



Ing. Stanislav Bobr
vedoucí oddělení inspekce II

Oblastní inspektorát práce
pro Ústecký kraj a
Liberecký kraj
SNP 2720/21
400 11 Ústí nad Labem
4

Příloha: Předložená projektová dokumentace stavby