

III/29022 SOUVISLÁ ÚDRŽBA KOMUNIKACE  
SO101 - VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY  
M 1:50




SCHÉMA OPRAV PORUCH VOZOVKY

MENŠÍ PORUCHY





SCHÉMA OPRAV PORUCH VOZOVKY

OPRAVA PŘÍČNÉ TRHLINY



POZNÁMKA: Oprava a ošetření příčných trhlin dle TP 115.  
Trhliny se profrézují na šířku 20 mm a hloubky 30 mm,  
vyčistí a provede penetračně adhezni nátěr svislých stěn trhliny,  
v případě, že trhliny zasahují až do podkladních vrstev, provede se  
jejich předtěsnění vhodnou hmotou (např. provazec z mikroporézní pryže, drcená guma, apod.),  
takto vyčištěné a upravené trhliny se ihned zalijí pružnou záливkovou hmotou za horka  
záливková hmota musí vyplnit prostor upravené resp. předtěsněné druzky bez dutin a pórů.  
Při přelití je nutné přebytečné množství záливkové hmoty odstranit.

SO 101 III/29022 SOUVISLÁ ÚDRŽBA KOMUNIKACE

Objednatel:

**OBEC ALBRECHTICE**  
Albrechtice v Jizerských horách čp.226, 468 43

Zhotovitel DSP:

**Valbek, spol. s r.o.**  
Vaňurova 505/17  
460 02 Liberec 3

	Vypracoval	P. MATYS	Zak. číslo	16-LI34-015
	Zodp. projektant	P. MATYS	Datum	11/2016
	Tech. kontrola	ING. M. HANŽL	Stupeň	DSP
	Akce <b>III/29022 SOUVISLÁ ÚDRŽBA KOMUNIKACE</b>		Počet formátů	4 x A4
			Měřítko	1:50
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3		Příloha <b>VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY</b>		<b>3.</b>