

Akce: PD D11 km 0,0 - 8,0 Výměna vozovkových vrstev
Aktualizace PDPS
SO 203 Oprava dálničního mostu ev. č. D11-006..1,2
Stupeň: PDPS

SEZNAM PŘÍLOH

- 1** Technická zpráva
- 2** Stávající stav - půdorys
- 3** Stávající stav - podélný řez
- 4** Stávající stav - příčný řez
- 5** Půdorys
- 6** Podélný řez
- 7** Vzorový příčný řez
- 8** Příčné řezy v osách uložení
- 9** Vytyčovací schéma
- 10** Tvar nosné konstrukce
- 11** Tvar opěr
- 12** Tvar křídel
- 13** Tvar říms
- 14** Výztuž nosné konstrukce
- 15** Výztuž opěr a křídel
- 16** Výztuž říms
- 17** Schéma předpětí
- 18** Výkopy
- 19** Postup výstavby
- 20** Detaily
- 21** Statický výpočet