

Most 35-009..2

Most přes Lužickou Nisu ve Stráži nad Nisou

BĚŽNÁ PROHLÍDKA

Objekt: Most ev.č. 35-009..2 (Most přes Lužickou Nisu ve Stráži nad Nisou)

Okres: Liberec

Prohlídku provedl: Skoblová Pavlína

Datum provedení prohlídky: 21.10.2017

Poznámka:

Výkon běžné prohlídky byl proveden na základě smluvního vztahu s ŘSD ČR, správa Liberec ve spolupráci s Ing. Tomášem Míčkou (registrační číslo osvědčení: 97/2017). Podkladem pro sestavení protokolu o vykonané BPM byly údaje uvedené v mostní evidenci (BMS).

Počasí v době provádění prohlídky:

oblačno

Způsob zpřístupnění:

Přístup po březích Nisy.

Teplota vzduchu: 14.0°C

Teplota NK:

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 35

Staničení km: 16.959km

Ev.č.mostu: 35-009..2

Název objektu: **Most přes Lužickou Nisu ve Stráži nad Nisou**

Vn= 32.0t

Vr= 80t

Ve= 196t

Max.nápr.tlak = 24.0t

Stav mostu: spodní stavba: II - Velmi dobrý

nosná konstrukce: II - Velmi dobrý

Použitelnost: I - Použitelné

Staničení ve směru: Do Liberce

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU**1. Spodní stavba**

[1.1] 1.2.3 Úložný práh / Obecně

Zatéká na úložný práh zrcadlem mezi mosty. Na úložném prahu nečistoty, na lici opěry mokré stěky

2. Nosná konstrukce[2.1] 2.3 Mostní závěry / Obecně /
EMZ

V EMZ jsou trhliny.

4. Vybavení mostu[4.1] 4.1 Svodidla/zábradelní svodidla /
Obecně

Hrany patních desek svodidlového zábradlí korodují.

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba mostu se provádí v rozsahu možností správce.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

3.odstranění nutno do 1 roku

- | | | |
|-----|---|---|
| [1] | 1.2.3 Úložný práh / Obecně | Zakrýt zrcadlo mezi mosty. Vyčistit úložný práh. |
| [2] | 2.3 Mostní závěry / Obecně / EMZ | Trhliny v mostních závěrech vyčistit a zalít těsnící zálivkou. |
| [3] | 4.1 Svodidla/zábradelní svodidla / Obecně | Mechanicky očistit hrany patních desek a obnovit protikorozi ochranu. |

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání: 31.12.2017

Číslo jednací:

Poznámka:

S výsledky BPM byl seznámen zástupce zadavatele Ing. Josef Tomeš.

H. STANOVISKO NADŘÍZENÉHO ORGÁNU K PŘÍPADNÝM POŽADAVKŮM SPRÁVCE MOSTU

J. OBRAZOVÉ PŘÍLOHY



Šířkové uspořádání na mostě proti směru staničení



Pohled zleva



Podhled konstrukce



Patní deska zábradlí

4.1 Svodidla/zábradelní svodidla

Hrany patních desek svodidlového zábradlí korodují.



Pilíř 2