

OBSAH DOKUMENTACE

A+B Průvodní a souhrnná technická zpráva

C. Situační výkresy

C.1 Situace širších vztahů

C.2 Koordinační situace na podkladu katastrální mapy

C.3 Situace celková

D.1 Výkresová dokumentace

D.1.01 Architektonicko-stavební řešení

Stavebně technický průzkum

Technická zpráva

Seznam artefaktů

01 Pohledy P1-P6 – stávající stav, BP

02 Pohledy P7-P19 – stávající stav, BP

03 Půdorys střechy – stávající stav, BP, výměna oplechování úžlabí

04 Pohledy P1-P6 – nový stav

05 Pohledy P7-P19 – nový stav

06 Půdorys střechy – nový stav, výměna oplechování úžlabí

07 Tabulky PSV prvků

E. Dokladová část

E.1 foto dokumentace

E.2 ZOV

E.3 BOZP

Přílohová část

Č.1 – restaurátorský záměr