



# **ZÁMEK NOVÝ HRAD JIMLÍN**

DEKORATIVNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY A KAMENNÁ OSTĚNÍ  
RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM A RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR  
V INTERIECH VÝCHODNÍHO A JIŽNÍHO KŘÍDLA 3. NÁDVOŘÍ

## **II. DÍL**

PROSINEC 2016  
FOTO A DOKUMENTACE VYPRACOVAL: PETR NOVOTNÝ



92. Celkový pohled na schodiště do 2. patra.



93. Celkový pohled na schodiště z 2. patra.





94. Celkový pohled do prostoru předsálí ve 2. patře.



95. Celkový pohled na malovaný záklopový strop.



96. Pohled na sondu SJ 1 - na východní straně špalety vstupního vchodu do sálu, s nálezem novější omítky.





97. Pohled na sondu SJ 2 - na jihozápadním nároží vstupní špalety, s nálezem původní omítky s cementovými výsprávkami.



98. Pohled na sondu SJ 3 - v horní části pod záklopem s nálezem původní omítkové vrstvy a vápennými nátěry v odstínu slonovinové kosti.





99. Pohled na sondu SV 4 - v horní části osazení malovaného trámu, s nálezem novější omítky a fragmentem starší omítky.




100. Pohled na sondu SV 5 - s nálezem novější omítky.





102. Pohled na sondu SV 6 - detail s nálezem původní omítky s novějšími výsračkami.



101. Sonda SV 6 a SV 7 - ve spodní části u sondy SV 7 s nálezem původního malovaného šedího soklu, výška 43 cm.





103. Pohled na sondu SV 7 - nález malovaného šedého soklu, výška 43 cm.



104. Pohled na sondu SV 8 - ve spodní části vstupního schodiště do druhého patra, s nálezem malovaného šedého soklu:  
A - starší etapa malovaného soklu, výška 38 cm.  
B - novější etapa malovaného soklu, výška 30 cm.





105. Pohled na sondu SZ 9 - s nálezem malovaného šedého soklu a novější etapy se světleokrovým malovaným soklem.





106. Celkový pohled na východní část sálu s provedenými sondami.





107. Celkový pohled do východní části sálu s provedenými sondami.



108. Celkový pohled do západní části sálu s provedenými sondami.



109. Celkový pohled do severovýchodní části sálu s provedenými sondami.



110. Celkový pohled do jihozápadní části sálu s provedenými sondami.





111. Celkový pohled do severozápadní části sálu s provedenými sondami.



112. Celkový pohled do severozápadní části sálu s provedenými sondami.



113. Celkový pohled na barokní ostění s novým překladem.





114. Pohled na sondu SV 9 - s nálezempůvodního cihlověčerveného mramorování.



117. Pohled na sondu SV 9 - detail.





116. Celkový pohled na část malovaného záklopového stropu s viditelnými místy po zatečení.



117. Celkový pohled na část malovaného záklopového stropu s viditelnými místy po zatečení.





118. Celkový pohled na část malovaného záklopového stropu s viditelnými plochami zpráškovatělé barevné vrstvy a se stopami po zatečení.



119. Celkový pohled na část malovaného záklopového stropu s viditelnými plochami zpráškovatělé barevné vrstvy a se stopami po zatečení.





120. Detail malovaného záklopového stropu s viditelnými místy po zatečení a narušení barevné vrstvy.



121. Detail malovaného záklopového stropu s viditelnými místy po zatečení a narušení barevné vrstvy.





122. Celkový pohled na levou horní část východní stěny se sondami SV 1 a SV 2.



123. Pohled na sondu SV 1 - s nálezem cihlověčerveného mramorování v horní části zakončeného širokou hnědou linkou (siena pálená) a betonový věnec pro osazení malovaného trámu, výška 27 cm.





124. Pohled na sondu SV 2 - horní část severovýchodního nároží, s nálezem cementové vysprávky se štukovápennou vrstvou a fragmentem malovaného pásu zelenavého odstínu.



125. Sonda SV 3 - s nálezem cihlověčerveného mramorování.



126. Pohled na sondu SV 4 - původní omítka s fragmenty malované výzdoby s červeným mramorováním.





127. Sonda SJ 5 a SJ 6 - s nálezem cihlověčerveného mramorování s orámováním, v horní části pod záklopem, výška betonového věnce 52 cm.



128. Detail sondy SJ 5.






129. Pohled na sondu SV 7 - na spodní části stěny na severovýchodním nároží, s nálezem původní omítky, malovaná vrstva je mechanicky odstraněna, s četnými vysprávkami.






130. Pohled na sondu SV 8 - ve spodní části východní stěny,  
s nálezem malovaného šedého soklu, s cementovými vysprávkami,  
výška 30 cm.






131. Pohled na sondu SJ 10 - levá část okenní špalety, s nálezem barokního cihlověčerveného mramorování s orámováním.



132. Detail sondy SJ 10.





133. Pohled na sondu SJ 11 - pravá část okenní špalety, s nálezem cihlověčerveného mramorování s orámováním.




134. Detail sondy SJ 11.





135. Sonda SJ 12 - s nálezem barokního cihlověčerveného mramorování s orámováním.



136. Detail sondy SJ 12.





137. Pohled na sondu SJ 13 - levá špaleta 2. okna, s nálezem barokního cihlověčerveného mramorování a šedým soklem, výška 30 cm.



138. Detail sondy SJ 13.





139. Detail sondy SJ 13 - levé nároží jižní stěny s mramorováním a s orámováním.





140. Pohled na sondu SJ 14 - pravá špaleta 2. okna, s nálezem cihlověčerveného mramorování.




141. Detail sondy SJ 14.






142. Pohled na sondu SJ 15 - pod parapetem okna, s nálezem původní výmalby zakryté heraklitem a se silnou vrstvou cementové omítky.





143. Pohled na sondu SJ 16 - jižní stěna mezi 2. a 3. oknem, s nálezem cihlověčerveného mramorování, s širokým okrovým orámováním zakončeným rámujeící hnědou linkou.




144. Detail sondy SJ 16.





145. Pohled na sondu SJ 17 - s nálezem cihlověčerveného mramorování, s širokým okrovým rámuujícím pásem.




146. Pohled na sondu SJ 17 - s mramorováním..





147. Pohled na sondu SJ 18 - levá špaleta třetího okna, s nálezem tmavočerveného mramorování, ve spodní části s šedým soklem, výška 30 cm.



148. Detail sondy SJ 18.






149. Pohled na sondu SJ 19 - horní část levé špalety  
s nálezem tmavěčerveného mramorování.






150. Pohled na sondu SJ 20 - střední část záklenku třetího okna s nálezem tmavého červeného mramorování a pravděpodobně s malovaným středem.





151. Pohled na sondu SJ 21 - pravá část okenní špalety čtvrtého okna, s nálezem tmavočerveného mramorování.



152. Pohled na sonuu SJ 22 - s nálezem původní omítkové vrstvy, s cementovými vysprávkami a mechanicky odstraněné původní barevné vrstvy.






153. Pohled na sondu SJ 23 - jižní stěna s širokým červeným pásem a rámuujícími linkami.



154. Pohled na sonuu SJ 23 - jižní stěna, nález červeného rámování se dvěma hnědými linkami, které bylo součástí původní příčky.





155. Pohled na sondu SJ 24 - levá špaleta čtvrtého okna, s původní dekorativní výmalbou rozvilin, listovců (pravděpodobně z etapy renesance).



156. Detail sondy SJ 24.





157. Pohled na spodní část sondy SJ 24 - s rozvilinami a šedým soklem.





158. Pohled na sondu SJ 25 - pravá špaleta čtvrtého okna, s nálezem malovaného mramorování z mladší etapy a starší malované výzdoby v levé spodní části.





159. Pohled na sondu SJ 25 - s prolínajícími se dvěma vrstvami malovaného mramorování.





160. Detail sondy SJ 25 - ve spodní části s nálezem starší etapy dekorativní výmalby.



161. Pohled na sondu SJ 26 - nález dekorativní výmalby záklenku čtvrtého okna.





162. Pohled na sondy SZ 27, SZ 28 - s nálezem dekorativní výmalby z nejstarší etapy (pravděpodobně z renesance).



163. Detail sondy SZ 28 - pravá špaleta okna na západní straně, s nálezem dekorativní výmalby, s listovci a rozvilinami.





164. Pohled na horní část špalety se záklenkem, s nálezem dekorativní výzdoby.





165. Detail sondy SZ 28 - s dekorativním listovcem.




166. Detail sondy SZ 28.





167. Pohled na sondu SZ 29 - s nálezem původního rámování.



168. Pohled na sondu SZ 29 - pravá část okenního nároží, nález širokého okrového rámování, s červenohnědou rámuující linkou.





169. Pohled na sondu SZ 30 - horní část rámování výklenku, obdobně jako u sondy SZ 29.





170. Pohled na sondu SZ 31 - horní část pod záklopem, s nálezem původního malovaného trámu.



171. Pohled na sondu SZ 32 - s nálezem starší a mladší omítkové vrstvy, bez nálezů malované vrstvy, s odkrytým betonovým vřncem.





172. Pohled na sondu SS 33 - severní stěna, s nálezem původního pásu s mramorováním na novější vrstvě.




173. Pohled na sondu SS 34 - nález betonového věnce, do kterého byl osazen malovaný trám, starší vrstvy byly odstraněny.





174. Pohled na sondu SS 35 - střední část severní stěny,  
s nálezem barokní omítky, bez nálezů malířské výzdoby.





175. Pohled na sondu SS 36 - střední část stěny, s nálezem širokého červeného rámuujícího pásu s linkami, s návazností na odbouranou příčku.



176. Pohled na sonuu SS 37 - nález fragmentu malovaného širokého pásu s rámuující linkou, jako u sondy SS 36, v pravo s fragmentem zelené výmalby.






177. Pohled na sondu SS 38 - s nálezem širokého okrověčerveného pásu  
rámujiícího odbouranou příčku:  
A - zelený nátěr nebo mramorování.






178. Pohled na sondu SS 39 - horní část stěny, pod malovanými trámy s nálezem betonového věnce vysokého 50 cm a původní omítková vrstva se zeleným náfěrem.





179. Pohled na sondu SS 40 - spodní levá část severní stěny s nálezem  
původního malovaného soklu, výška 72 cm.



180. Pohled na sondu SS 41 - s nálezem malovaného soklu v odstínech  
zlatého okru, cihlověčervených, s rámujiícími linkami a výplněmi.





181. Celkový pohled na spodní část severní stěny se sondami SS 42 a SS 43.



182. Pohled na sonuu SS 42 - nález fragmentu malovaného rámování odbourané příčky, s cementovými vysprávkami a mechanickými zásahy do původních vrstev.






163. Pohled na sondu SS 43 - nález malovaného dekorativního rámování, s rámuující zelenou, okrovou a červenou linkou.





184. Pohled na sondu SS 44 - spodní část stěny, nález malovaného dekorativního soklu, původně středního sálu.





185. Pohled na sondu SS 45 - nález původní dekorativní výmalby s fragmenty červeného mramorování a hnědými rámuujícími linkami.



186. Pohled na sondu SS 46 - levá část špalety s nálezem cihlověčerveného mramorování s rámuujícími hnědými linkami



187. Detail sonuy SS 46.






188. Pohled na sondu SS 47 - horní část špalety s nálezem cihlověčerveného mramorování.




189. Pohled na sondu SS 48 - horní část záklenku s nálezem cihlověčerveného mramorování s rámujiícími linkami



190. Pohled na sonuy SS 49 - horní část pravé špalety s nálezem mramorování s rámujiícími linkami.






191. Pohled na sondu SS 50 - pravá část špalety s nálezem cihlověčerveného mramorování s rámujeícími linkami



192. Detail sondy SS 50.




193. Pohled na sondu SS 51 - levá špaleta s nálezem cihlověčerveného mramorování s rámuujícími linkami




194. Detail sondy SS 51.





195. Pohled na sondu SS 52 - pravá špaleta s nálezem cihlověčerveného mramorování s rámuječnými hnědými linkami



196. Detail sondy SS 52.