



± 0,000 = ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ ČISTÉ PODLAHY V CHODBĚ 1 N.P.

POZNÁMKY:

- K VÝMĚNĚ JSOU NAVRŽENY 3 KS DVOUKŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ V CHODBĚ (MÍSTNOST Č. 010 , 020, 180 A 100)
- STÁVAJÍCÍ DVEŘE MAJÍ DŘEVĚNÉ RÁMY S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM

Vypracoval	Zodp. projektant	Tech. kontrola
Ing.Trokan	Ing.Trokan	Ing.Trokan
Kreslil		
Ing.Trokan		
Investor		
Fakultní nemocnice Olomouc,I.P.Pavlova 185/6,Olomouc		
Akce	k.ú.Nová Ulice,parc.č.128st.	
Transfúzní oddělení, laboratoř– –VÝMĚNA DVEŘÍ v 2 N.P. (chodba)	účel	studie
	č. zakázky	OSB1701658
	č. kopie	
	archivní č.	000010
	Obsah výkresu	PŮDORYS 2 N.P.–STÁVAJÍCÍ
Měřítko	1:50	č. výkresu
		2