



Š1 Š2

STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTA

GYMNÁZIUM A SPŠ DUCHCOV – oprava kanalizace a statických poruch
objektu na p.p.č. 104

PŘÍČNÝ ŘEZ A – A STÁVAJÍCÍ STAV

1:50

vypracoval : Ing. Jaroslav Vrba 04/2019

D1.1b – 4