

BUDOVA GYMNÁZIA

158/3

Š2

Š1


předpokládaná oblast poruchy

stávající kanalizace


OBJEKT UČEBEN

103/2

Š1, Š2 stávající kanalizační šachty



1:250



GYMNÁZIUM A SPŠ DUCHCOV – oprava kanalizace a statických poruch
objektu na pp.č. 104

104

SITUACE

1:250

C2

vypracoval : Ing. Jaroslav Vrba

04/2019