


Zákazník	Ostravské vodárny a kanalizace a.s.	Objednávka č.		Zakázka č.	
		Místo inspekce	Ostrava	Projekt č.	P1513
Úsek č.	u77	Kontrola č.	k77	Datum	08.06.2015
Označení	Sokolská třída	Ze šachty	KS#2362593	Do šachty	KS#2257812
Ulice	Sokolská třída	Směr inspekce	Proti Směr toku	Operátor	Černohous Lukáš
Rok výroby		Důvod ke kontr.	Kontrola stavu	Počasi	Zataženo, mrholení
Kanalizace typu	KM Kanalizace jednotná	Mat. kanalizace	B Beton		
Vnitřní ochrana	Použito	Profil kanalizace	Vejčitý profil		
Stav kanalizace		Délka roury			
Délka úseku		Průměr potrubí	1350/900		
Kontrolovaná délka	53,35				
Videopásek č.	1063	Pásek - start	0:00:00	Pásek - konec	0:00:00
Počet foto/obr.	/ 9	První foto/obr.	/ 1	Poslední foto/obr.	/ 9

Poznámka

Měřítka 1:500 KS#2362593	Délka Metráž	ATV Zkratky	Realizace K A N A L I Z A C E	Video Čas	Foto Č.	Obr. Č.	Film Č.	Z. Tř.
	0,00	HA	Počátek úseku	0:00:00				488
	0,50	PA	Počátek potrubí	0:00:00		1		489
	1,50	A--O	Přípojka ve stropě DN 125 / Bet.	0:00:00		2		490 2
	13,95	A--O	Přípojka ve stropě DN 125 / Bet.	0:00:00		3		491 2
	41,27	A--O	Přípojka ve stropě DN 125? / Bet.	0:00:00		4		492 2
	44,60	A--L	Přípojka vlevo DN 300? / Bet.	0:00:00		5		493 2
	45,51	AN-L	Přípojka nebyla zabudována odborným způsobem vlevo DN 125? / PVC	0:00:00		6		494 3
	49,04	K	Koleno, oblouk 45,00 ° doprava	0:00:00		7		495 2
KS#2257812	49,66	AN-L	Přípojka nebyla zabudována odborným způsobem vlevo DN 200 / KT.	0:00:00		8		496 3
	53,34	AN-L	Přípojka nebyla zabudována odborným způsobem vlevo DN 150 / PVC	0:00:00		9		497 3
	53,35	EH	Konec úseku	0:00:00				498

Úsek č. u77 Ze (šachty) KS#2362593 Do KS#2257812 Kontrola č. k77



Obr. 1 0,5 m Počátek potrubí



Obr. 2 1,5 m Připojka ve stropě



Obr. 3 14,0 m Připojka ve stropě



Obr. 4 41,3 m Připojka ve stropě




Obr. 5 44,6 m Připojka vlevo



Obr. 6 45,5 m Připojka nebyla zabudována odborným způsobem vlevo

Úsek č. u77 Ze (šachty) KS#2362593 Do KS#2257812 Kontrola č. k77



Obr. 7 49,0 m Koleno, oblouk 45,00 °



Obr. 8 49,7 m Přípojka nebyla zabudována odborným způsobem vlevo



Obr. 9 53,3 m Přípojka nebyla zabudována odborným způsobem vlevo

Úsek č.
Označeníu77
Sokolská třídaKontrola č.
Ze šachtyk77
KS#2362593Datum
Do šachty08.06.2015
KS#2257812