


SITUACE BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU  
M 1:500




ÚZEMÍ OBCE  
POVRCH ÚZEMÍ  
ČÍSLO PARCELNÍ

KLUKY U PÍSKU
TRVALÝ TRAVNÍ POROST
2718/1

## PP ODTOKU Z BEZP. PŘELIVU

M 1:800 / 1:200



ÚZEMÍ OBCE  
POVRCH ÚZEMÍ  
ČÍSLO PARCELNÍ

KLUKY U PÍSKU
TRVALÝ TRAVNÍ POROST
2718/1

KLUKY U PÍSKU  
TRVALÝ TRAVNÍ PO  
2718/1

KLUKY U PÍSKU  
TRVALÝ TRAVNÍ POROST  
2718/1

## ODTOK Z BP

PF-3

0,0922 KM

M 1:400 / 1:200

## ODTOK Z BP

PF-2

0,0592 KM




M 1:400 / 1:200

## ODTOK Z BP

PF-1

0,0269 KM KM

M 1:400 / 1:200



VHS CONSULT s.r.o., Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice

FORMÁT	
--------	--

Situace BP, PP a PF odtokem BP

MĚŘÍTKO	1:500/100
---------	-----------

ČÍSLO PŘÍLOHY	D.6.10
---------------	--------